

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00353129

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

## RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni 0500353128

ROZ - Altre relazioni 0500353130

ROZ - Altre relazioni 0500353131

ROZ - Altre relazioni 0500353129

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTQ - Qualificazione rurale

OGTN - Denominazione Casa dei Fioretti

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione storica

OGAD - Denominazione Casa dei Fioretti

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Veneto

PVCP - Provincia TV

PVCC - Comune San Fior

PVCL - Località SAN FIOR DI SOTTO

PVCI - Indirizzo via Codolo, 3

PVCV - Altre vie di

<b>comunicazione</b>	strada di proseguimento a via Codolo, presso il fiume Codolo
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	San Fior
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	13/2002
<b>CTSN - Particelle</b>	963, 964, 97, 98, 94, 99
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	12.371398414
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.90385801
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	15-11-2017
<b>GPBO - Note</b>	(3973436) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	ambito veneto
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	prospetto nord-est
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	superfetazione
<b>RENN - Notizia</b>	prospetto nord-est, parte verso ovest: superfetazione costruita in mattoni pieni con solai con travetti in cls. È stato ricavato all'interno della superfetazione un camino, con relativa canna fumaria e comignolo, privo, attualmente, di focolare (n.d.c. osservazione diretta)
<b>RENF - Fonte</b>	New_1526579082775
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELV - Validità</b>	ca

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>RELI - Data</b>	1960-1970
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVW - Validità</b>	ca
<b>REVI - Data</b>	1960-1970
<b>REVX - Validità</b>	ca
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	prospetto nord-est
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>RENN - Notizia</b>	prospetto nord-est, parte fabbricato verso est: ristrutturazione delle strutture portanti e delle superfici di finitura esterne ed interne, previa demolizione dei materiali storici di finitura esistenti. Rifacimenti di soglie e stipiti lapidei con nuovo materiale; sostituzione delle mensole storiche di coronamento con elementi in cemento. Variazioni nelle volumetrie degli edifici, con aumenti nelle altezze (n.d.c. osservazione diretta)
<b>RENF - Fonte</b>	New_1526579082775
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELV - Validità</b>	ca
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>RELW - Validità</b>	ca
<b>RELI - Data</b>	1990/00/00
<b>RELX - Validità</b>	ca
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVV - Validità</b>	ca
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	ultimo quarto
<b>REVW - Validità</b>	ca
<b>REVI - Data</b>	1990/00/00
<b>REVX - Validità</b>	ca
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	parte Ovest
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p. t.; p. 1 (p. nobile); p. 2 (sottotetto)

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

edificio in ciottoli e mattoni con solai piani lignei. Presenza di discontinuità nelle murature per accostamenti all'edificio originario; tamponamento di arcate ed inserimento di aperture a strappo sulla muratura, con creazione di piccoli contrafforti (muratura leggermente a scarpa) per far fronte ai fuori piombo

**ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI****ISSU - Ubicazione**

prospetto nord-ovest, p. t.

**ISST - Tipo**

contrafforte

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte**

corpo principale

**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. t.

**PNTF - Forma**

rettangolare

**PNTE - Dati icnografici significativi**

salone passante (1), stanze (3), scala (1), vano di disimpegno (1)

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte**

corpo principale

**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. 1

**PNTF - Forma**

rettangolare

**PNTE - Dati icnografici significativi**

salone passante (1); stanze (2); vano di disimpegno (1); scala(2)

**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte**

corpo principale

**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota**

p. sottotetto

**PNTF - Forma**

rettangolare

**PNTE - Dati icnografici significativi**

sala passante (1); stanza (1)

**FN - FONDAZIONI****FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio**

terreno coerente

**FNS - STRUTTURE****FNSU - Ubicazione**

corpo principale

**FNST - Tipo**

continua

**FNSQ - Qualificazione del tipo**

senza riseghe

**FNSC - Tecnica costruttiva**

muratura mista

**FNSM - Materiali**

mattoni

**FNSM - Materiali**

pietrame

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	corpo principale (parte ovest)
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	muratura mista
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame
<b>SVCM - Materiali</b>	ciottoli

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

<b>SOU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOFF - Forma</b>	piano
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	tavolato ordito perpendicolarmente alle travi
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	1 pieno e 3 vuoti
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	travi
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	con orditura semplice

## CP - COPERTURE

<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	parte ovest
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate con arcarecci
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	a coppo
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

## SC - SCALE

<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	rampa
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale

<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a doppio appoggio
<b>SCSC - Tecnica</b>	gettata in opera
<b>SCSM - Materiali</b>	graniglia di cemento
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	rampa
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	angolare
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea spezzata
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	a sbalzo
<b>SCSC - Tecnica</b>	cosciali laterali staffati
<b>SCSC - Tecnica</b>	tavole lignee dei gradini
<b>SCSM - Materiali</b>	legno
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra secca
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	lastre quadrate
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	a scacchiera
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. t.
<b>PVMG - Genere</b>	alla veneziana
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. 1
<b>PVMG - Genere</b>	alla veneziana
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. 1
<b>PVMG - Genere</b>	assi lignee
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. sottotetto
<b>PVMG - Genere</b>	assi lignee
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetti nord-est e sud-est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna

<b>DECT - Tipo</b>	arco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato
<b>DECM - Materiali</b>	pietra di Cogne
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetti nord-est e sud-est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finestra
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	centinato
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con chiave di volta
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con motivo fitomorfico stilizzato
<b>DECM - Materiali</b>	pietra d'Istria
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto sud-est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ghiera
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato rustico
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco di calce
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fascia marcapiano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	monocromi
<b>DECM - Materiali</b>	pietra di Cogne
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	coperture
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno grave
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	infiltrazioni di acque meteoriche hanno provocato la marcescenza delle travi portanti ed il crollo di parte del manto di copertura
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	solai
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	danno grave
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	infiltrazioni di acque meteoriche hanno provocato la marcescenza delle travi portanti della copertura, con il conseguente crollo di parte della copertura, che ha provocato a sua volta lo sfondamento dei solai e la marcescenza del legname in opera

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>RSTI - Data inizio</b>	anni 1990
<b>RSTF - Data fine</b>	non accertata
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	parte est, ristrutturazioni negli anni 1990 delle strutture interne e degli intonaci di due delle abitazioni in cui è stato suddiviso il corpo principale

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	corpo principale
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	uso storico
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Celotti, David
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Celotti, Dunia
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Dal Cin, Giorgio
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Mazzer, Ugo
<b>CDGI - Indirizzo</b>	via Zoppe, n. 52 - S. Fior di Sotto (TV)

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	2, 49, T.U. 490/1999
<b>NVCD - Data notificazione</b>	2003/00/00

**STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	Legge n°431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso)
-----------------------------------	--

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2002/07/29
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1526750147695
<b>FTAT - Note</b>	Casa dei Fioretti, San Fior (Treviso): prospetto generale



**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2011/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Google
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1526405400366
<b>FTAT - Note</b>	Casa Fioretti, Via Codolo, San Fior di Sotto

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	2017/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Google
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1526405646774
<b>FTAT - Note</b>	Dati mappa: Google Maps - Casa dei Fioretti, Via Codolo, San Fior di Sotto

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	Donà, C.
<b>FNTT - Denominazione</b>	Casa dei Fioretti - scheda
<b>FNTD - Data</b>	2002/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1526579082775

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTA - Autore</b>	Donà, C.
<b>FNTT - Denominazione</b>	Casa dei Fioretti (casa e barchesse), San Fior - schede
<b>FNTD - Data</b>	2002/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1526568777126

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	relazione storico artistica
<b>FNTT - Denominazione</b>	Casa dei Fioretti, San Fior
<b>FNTD - Data</b>	2002/00/00
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1526569022778

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTT - Denominazione</b>	Casa dei Fioretti, San Fior - allegati
<b>FNTD - Data</b>	2003/01/15
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET

<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1526569287928
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica
<b>FNTT - Denominazione</b>	Casa dei Fioretti, prospetti esterni
<b>FNTD - Data</b>	2002/07/29
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1526750512110
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica
<b>FNTT - Denominazione</b>	Casa dei Fioretti, interni, piano primo
<b>FNTD - Data</b>	2002/07/29
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1526750783139
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica
<b>FNTT - Denominazione</b>	Casa dei Fioretti, interni, piano secondo
<b>FNTD - Data</b>	2002/07/29
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1526750962049
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	documentazione fotografica
<b>FNTT - Denominazione</b>	Casa dei Fioretti, interni, piano terra
<b>FNTD - Data</b>	2002/07/29
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAP-VE-MET
<b>FNTS - Posizione</b>	sede di Venezia
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1526751055357
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2002
<b>CMPN - Nome</b>	Donà, C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Costanzo, Guglielmo
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Granata, Stefano

**AGGF - Funzionario  
responsabile**

Costanzo, Guglielmo

**AN - ANNOTAZIONI**

**OSS - Osservazioni**

per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato