

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307565

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Canale d'Agordo

PVCL - Località Tancon

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 07

CSTD - Denominazione Tancon

CSTA	località
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTT - Tipo	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTD - Denominazione	Casa rurale
CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI	
CRD - COORDINATE	
CRDR - Sistema di riferimento	Gauss-Boaga
UB - UBICAZIONE	
CTS - CATASTO	
CTSF - Foglio	16
CTSP - Particelle	26
UBV - UBICAZIONE	
UBVD - Denominazione spazio viabilistico	NR
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTN - Nome scelto	NR
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ovali dipinti sotto la trave di colmo
RENS - Notizia sintetica	data degli ovali
RENN - Notizia	gli ovali dipinti sotto la trave di colmo sono datati 1818
RENF - Fonte	n.d.c. (chiaramente leggibili)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1818/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1818/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	testa della vecchia trave di colmo
RENS - Notizia sintetica	data di costruzione del fabbricato
RENN - Notizia	ricordo della data incisa sulla vecchia trave di colmo(1666)
RENF - Fonte	n.d.c. (testimonianze dei proprietari)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1666/00/00
RELX - Validità	?

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1666/00/00
REVX - Validità	?

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	trave di colmo
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione
RENN - Notizia	la data riportata sulla trave di colmo (1818) indica la sopraelevazione del fabbricato
RENF - Fonte	n.d.c. (data leggibile sulla trave di colmo)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1818/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1818/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t// p. 1// p. 2// sottotetto

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

ISP - Configurazione strutturale primaria	Edificio a pianta quadrata con distributivo orizzontale in posizione assiale, parallelo alla linea di colmo e quattro piani in elevazione. Corpo scale addossato al fronte principale e collocato in mezzeria. Strutture in elevazione in muratura di pietrame; strutture di orizzontamento lignee; copertura a due falde in legno con copertura il lamiera.
--	--

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale

SCLF - Forma planimetrica a due rampe

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione p. seminterrato

PVMG - Genere in terra battuta

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione cucina

PVMG - Genere in pietra

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione fronte sud-ovest//finestre

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo inferiata

DECQ - Qualificazione del tipo inferiata a maglia romboidale indissolubile

DECM - Materiali ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione ingresso

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo cornice

DECQ - Qualificazione del tipo cornici in pietra, e una mensola superiore mondata

DECM - Materiali pietra di Cencenighe

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale// sud-ovest

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo specchiature

DECQ - Qualificazione del tipo il portone d'ingresso è a due battenti con specchiature a diamante

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale//finestra superiore destra

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo bordatura

DECQ - Qualificazione del tipo bordatura in pietra chiara

DECM - Materiali pietra chiara

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale//p.2

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo disegno a carboncino

DECQ - Qualificazione del tipo disegno a carboncino di un uccellino

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale sud-ovest// p. sottotetto

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantoni d'angolo
DECQ - Qualificazione del tipo	gli spigoli dell'edificio sono decorati da cantoni d'angolo in pietra
DECM - Materiali	pietra grigia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	fronte sud-ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rotonda
DECQ - Qualificazione del tipo	rotonda circolare svolta su due piani
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	fronte sud-ovest// inferriate finestre rotonda
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	inferriate
DECQ - Qualificazione del tipo	inferriate con sbarre incrociate in diagonale e cerchio inscritto
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud-ovest// p.1
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bordatura//inferriata
DECQ - Qualificazione del tipo	bordature finestre rettangolari in pietra con inferriate
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud-est// p.2
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensoline// cardini// davanzale
DECQ - Qualificazione del tipo	finestre munite di mensolina, davanzale e cardini
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud-est// p. sottotetto
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bordature
DECQ - Qualificazione del tipo	bordature in pietra delle finestre di forma rettangolare
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud-est// p. sottotetto// finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice disegnata sulle finestre ovali

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	spigoli del fabbricato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici grandi e piccole in colore grigio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	stanza adiacente alla cucina
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	intarsio
DECQ - Qualificazione del tipo	rosa dei venti
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	secondo piano
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazione a tempera
DECQ - Qualificazione del tipo	ovali raffiguranti due teste d'uomo e due teste di donna (con funzione di sovrapporta)

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	secondo piano// porte
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali

LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	trave di colmo
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	incisione
LSII - Trascrizione testo	1818 B.C.F.

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	porzione nord-ovest
STCC - Stato di conservazione	pessimo

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	porzione nord-est
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	infissi
RSTT - Tipo di intervento	le finestre sono state recentemente rifatte e sono munite di persiane
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto nord-ovest
RSTT - Tipo di intervento	ampliamento novecentesco (facciata a capanna, con un portone d'ingresso bordato in pietra di Cencenighe, con mensola superiore modanata)
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	cucina lato opposto corridoio
RSTT - Tipo di intervento	completamente modificata
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	rotonda
RSTT - Tipo di intervento	trasformazione della rotonda in bagno
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	Cagnati Luigi
CDGS - Indicazioni specifiche	Lorenzi Olga
CDGI - Indirizzo	via Tancon n.°6
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6159
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto laterale (1999).
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6160

FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto frontale (1999).
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6161
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto retro (1999).
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6162
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Particolare finestra (1999).
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6163
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Particolare finestra (1999).
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6164
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Particolare finestra e camino (1999).
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6165
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto retro (1999)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione storica (a cura di Ditadi-Filippi)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	3
DVAT - Tipo	bibliografia
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione storica
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	3
DVAT - Tipo	bibliografia
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	New_1529485738176
FNTT - Tipo	relazione di ricerca
FNTD - Denominazione	Casa in località Tancon
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	New_1529485853553

FNTT - Tipo	Dichiarazione di interesse storico-artistico
FNTD - Denominazione	dichiarazione di vincolo
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Ditadi P.//Filippi P.
CMPD - Data	1998
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Abbruscato F.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il fabbricato in origine doveva essere di dimensioni più contenute in altezza, infatti il tetto è stato rifatto, poichè non c'è più la trave di colmo originaria, ed inoltre si legge un cambio d'intonaco nella parte alta dell'edificio. Anche nella facciata principale si nota il cambio dell'intonaco oltre una certa altezza, dovuto alla sopraelevazione della casa stessa. Il fronte nord-ovest ha subito pesanti rimaneggiamenti. La relazione storico tecnica è il file 00307565.doc.