

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307567

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Canale d'Agordo

PVCL - Località Tancon

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 07

CSTD - Denominazione Tancon

<b>CSTA</b>	località
<b>OG - OGGETTO</b>	
<b>OGT - OGGETTO</b>	
<b>OGTT - Tipo</b>	casa
<b>OGTQ - Qualificazione</b>	rurale
<b>OGTD - Denominazione</b>	Casa rurale
<b>CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI</b>	
<b>CRD - COORDINATE</b>	
<b>CRDR - Sistema di riferimento</b>	Gauss-Boaga
<b>UB - UBICAZIONE</b>	
<b>CTS - CATASTO</b>	
<b>CTSF - Foglio</b>	16
<b>CTSP - Particelle</b>	69
<b>UBV - UBICAZIONE</b>	
<b>UBVD - Denominazione spazio viabilistico</b>	Via Tancon
<b>UBVN - Numero civico</b>	17
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTN - Nome scelto</b>	NR
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	NR
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	L'edificio per tipologia, materiali e finiture risale probabilmente al XVII secolo
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. (tipologia, materiali, finiture)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	copertura
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	rifacimento
<b>RENN - Notizia</b>	Venne rifatta la copertura da quanto riporta il millesimo inciso sulla testa della trave di colmo.
<b>RENF - Fonte</b>	n.d.c. (presente sulla testa della trave di colmo)
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>RELI - Data</b>	1759/00/00
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVI - Data</b>	1759/00/00
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+4
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t.//p.1//p.2//p. sottotetto
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b>	L'edificio presenta la caratteristica tipologia della casa dolomitica, di impianto simmetrico con il corridoio centrale e due stanze per lato con il corpo scala di testa al corridoio; la struttura portante verticale è in muratura di pietra, i solai hanno le travature lignee e la struttura lignea portante del tetto presenta dei puntoni collocati a quadrato, per sorreggere le travature che attraversano l'intera struttura.
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	di servizio
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	assiale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	a due rampe
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCSM - Materiali</b>	legno
<b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p.t.//corridoio
<b>PVMG - Genere</b>	pietra
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	lastre irregolari di grandi dimensioni
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p.t.//cantina a destra
<b>PVMG - Genere</b>	somasa
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p.1//p.2//corridoio
<b>PVMG - Genere</b>	tavolato
<b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>	
<b>PVMU - Ubicazione</b>	p. sottotetto

<b>PVMG - Genere</b>	somasa
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale nord-est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale di ingresso
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con stipiti ed architrave in pietra e mensolina superiore modanata
<b>DECM - Materiali</b>	pietra chiara di Cencenighe
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale nord-est//finestre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	inferriata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	maglia romboidale
<b>DECM - Materiali</b>	ferro
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale nord-est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	teste delle travi
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a modiglione
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto sud-est//finestra
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	inferriata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	maglia romboidale
<b>DECM - Materiali</b>	ferro
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale nord-est// aperture
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi vegetali
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto sud-est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finestre
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ovali posti orizzontalmente, contornati da decorazioni a graffiti
<b>DECM - Materiali</b>	muratura

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto sud-ovest//finestrella
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	inferriata
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	maglia quadrata indissolubile
<b>DECM - Materiali</b>	ferro

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto sud-ovest// p. sottotetto
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	palanzin
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con castello ligneo e le travi che salgono andando a ricongiungersi con la struttura del tetto
<b>DECM - Materiali</b>	legno

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto nord-ovest//finestre p.2
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensolina
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad ovoli
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto nord-ovest//finestre
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a graffito
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto nord-ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cantoni d'angolo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	conci alternati
<b>DECM - Materiali</b>	intonaco

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	p.t.//porta di ingresso
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	chiusura
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	palo scorrevole dentro al muro perimetrale per sprangare l'accesso
<b>DECM - Materiali</b>	legno

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale nord-est//bifora rettangolare
--------------------------	----------------------------------------------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	montante
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.1//stube
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento//pareti//soffitto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	fodere
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	cassettoni
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.1//stube
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	fornel con castello
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.1//stube
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	arredo tipico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	tavolo
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	panche
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	angoliere
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	mensole
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	crocifisso
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.2//stube
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	rivestimento
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	fodere
<b>DECM - Materiali</b>	legno
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.t.//cantine//finestre
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	stipiti

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	svasi laterali
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	p.t./portone d'ingresso
<b>DECL - Collocazione</b>	interna
<b>DECT - Tipo</b>	svasi laterali//superiore
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco
<b>DECM - Materiali</b>	muratura
<b>LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale nord-est//trave di colmo
<b>LSIG - Genere</b>	iscrizione
<b>LSIT - Tipo</b>	millesimo
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	"1759"
<b>LSIC - Tecnica</b>	incisione
<b>LSIM - Materiali</b>	legno
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	Purtroppo sono stati eseguiti dei rimaneggiamenti parziali
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Cagnati Margherita
<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Cagnati Mario

<b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>	Cagnati Bruno
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via 20 Agosto n°25, Canale d'Agordo//Via Lotta n°22, Canale d'Agordo//Via Fregona n°6, Canale d'Agordo
<b>AL - ALLEGATI</b>	
<b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>	1
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	6168
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Particolare portone (1999).
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	6169
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto (1999)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	6170
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto retro (1999)
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	6171
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Particolare scala (1999).
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	6172
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto laterale (1999).
<b>FTA - FOTOGRAFIE</b>	
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	6173
<b>FTAP - Tipo</b>	diapositiva
<b>FTAT - Note</b>	Particolare servizi (1999).
<b>DVA - DOCUMENTI VARI</b>	
<b>DVAN - Numero di allegato</b>	2
<b>DVAT - Tipo</b>	relazione Storico-Architettonica
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FNT - FONTI ARCHIVISTICHE</b>	
<b>FNTH - Codice identificativo</b>	New_1529481755266
<b>FNTT - Tipo</b>	relazione di ricerca
<b>FNTD - Denominazione</b>	00307567.pdf
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	compilazione della scheda

<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Ditadi P.//Filippi P.
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>CMP - COMPILATORI</b>	
<b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>	fotografia
<b>CMPN - Nome del compilatore</b>	Abbruscato F.
<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Costanzo G.
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Probabile edificio del XVII secolo rimaneggiato nel XVIII con decorazioni esterne a graffito tipiche del territorio della Valle del Biois. La relazione storico tecnica è il file 00307567.doc.