

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307567

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

## LC - LOCALIZZAZIONE

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Canale d'Agordo

PVCL - Località Tancon

### CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 07

CSTD - Denominazione Tancon

|   |  |
|---|--|
| <b>CSTA</b>                                     | località   |
| <b>OG - OGGETTO</b>                             |  |
| <b>OGT - OGGETTO</b>                            |  |
| <b>OGTT - Tipo</b>                              | casa   |
| <b>OGTQ - Qualificazione</b>                    | rurale   |
| <b>OGTD - Denominazione</b>                     | Casa rurale  |
| <b>CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI</b>         |  |
| <b>CRD - COORDINATE</b>                         |  |
| <b>CRDR - Sistema di riferimento</b>            | Gauss-Boaga  |
| <b>UB - UBICAZIONE</b>                          |  |
| <b>CTS - CATASTO</b>                            |  |
| <b>CTSF - Foglio</b>                            | 16   |
| <b>CTSP - Particelle</b>                        | 69   |
| <b>UBV - UBICAZIONE</b>                         |  |
| <b>UBVD - Denominazione spazio viabilistico</b> | Via Tancon   |
| <b>UBVN - Numero civico</b>                     | 17   |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>               |  |
| <b>AUT - AUTORE</b>                             |  |
| <b>AUTN - Nome scelto</b>                       | NR   |
| <b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>           | NR   |
| <b>AUTH - Sigla per citazione</b>               | NR   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                    |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                            |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                       | intero bene  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                 | costruzione  |
| <b>RENN - Notizia</b>                           | L'edificio per tipologia, materiali e finiture risale probabilmente al XVII secolo                 |
| <b>RENF - Fonte</b>                             | n.d.c. (tipologia, materiali, finiture)  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>         |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                            | XVIII  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>        |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                            | XVIII  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                    |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                            |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                       | copertura  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                 | rifacimento  |
| <b>RENN - Notizia</b>                           | Venne rifatta la copertura da quanto riporta il millesimo inciso sulla testa della trave di colmo. |
| <b>RENF - Fonte</b>                             | n.d.c. (presente sulla testa della trave di colmo)   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>         |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                            | XVIII  |

|  |   |
|--|---|
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>                 | seconda metà  |
| <b>RELI - Data</b>                               | 1759/00/00  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | XVIII   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>                 | seconda metà  |
| <b>REVI - Data</b>                               | 1759/00/00  |
| <b>SI - SPAZI</b>                                |   |
| <b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>                |   |
| <b>SIIR - Riferimento</b>                        | intero bene   |
| <b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>   | livelli continui  |
| <b>SIIN - Numero di piani</b>                    | +4  |
| <b>SIIP - Tipo di piani</b>                      | p.t.//p.1//p.2//p. sottotetto   |
| <b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>                 |   |
| <b>ISP - Configurazione strutturale primaria</b> | L'edificio presenta la caratteristica tipologia della casa dolomitica, di impianto simmetrico con il corridoio centrale e due stanze per lato con il corpo scala di testa al corridoio; la struttura portante verticale è in muratura di pietra, i solai hanno le travature lignee e la struttura lignea portante del tetto presenta dei puntoni collocati a quadrato, per sorreggere le travature che attraversano l'intera struttura. |
| <b>SC - SCALE</b>                                |   |
| <b>SCL - SCALE</b>                               |   |
| <b>SCLU - Ubicazione</b>                         | interna   |
| <b>SCLG - Genere</b>                             | scala   |
| <b>SCLO - Categoria</b>                          | di servizio   |
| <b>SCLN - Quantità</b>                           | 1   |
| <b>SCLL - Collocazione</b>                       | assiale   |
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b>                 | a due rampe   |
| <b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>                  |   |
| <b>SCSR - Riferimento</b>                        | intera struttura  |
| <b>SCSM - Materiali</b>                          | legno   |
| <b>PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>           |   |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>          |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                         | p.t.//corridoio   |
| <b>PVMG - Genere</b>                             | pietra  |
| <b>PVMS - Schema del disegno</b>                 | lastre irregolari di grandi dimensioni  |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>          |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                         | p.t.//cantina a destra  |
| <b>PVMG - Genere</b>                             | somasa  |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>          |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                         | p.1//p.2//corridoio   |
| <b>PVMG - Genere</b>                             | tavolato  |
| <b>PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI</b>          |   |
| <b>PVMU - Ubicazione</b>                         | p. sottotetto   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>PVMG - Genere</b>                  | somasa   |
| <b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>       |  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale nord-est                                      |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | portale di ingresso  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con stipiti ed architrave in pietra e mensolina superiore modanata |
| <b>DECM - Materiali</b>               | pietra chiara di Cencenighe  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale nord-est//finestre                            |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | inferriata   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | maglia romboidale  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | ferro  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale nord-est                                      |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | teste delle travi  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a modiglione   |
| <b>DECM - Materiali</b>               | legno  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto sud-est//finestra  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | inferriata   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | maglia romboidale  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | ferro  |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale nord-est// aperture                           |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | cornice  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a motivi vegetali  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | intonaco   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto sud-est  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | finestre   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | ovali posti orizzontalmente, contornati da decorazioni a graffiti  |
| <b>DECM - Materiali</b>               | muratura   |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto sud-ovest//finestrella |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                          |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | inferriata                       |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | maglia quadrata indissolubile    |
| <b>DECM - Materiali</b>               | ferro                            |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto sud-ovest// p. sottotetto  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | palanzin   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | con castello ligneo e le travi che salgono andando a ricongiungersi con la struttura del tetto |
| <b>DECM - Materiali</b>               | legno  |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto nord-ovest//finestre p.2 |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                            |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | mensolina                          |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | ad ovoli                           |
| <b>DECM - Materiali</b>               | intonaco                           |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto nord-ovest//finestre |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                        |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | cornice                        |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a graffito                     |
| <b>DECM - Materiali</b>               | intonaco                       |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto nord-ovest |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | cantoni d'angolo     |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | conci alternati      |
| <b>DECM - Materiali</b>               | intonaco             |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | p.t.//porta di ingresso  |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | chiusura   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | palo scorrevole dentro al muro perimetrale per sprangare l'accesso |
| <b>DECM - Materiali</b>               | legno  |

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>DECU - Ubicazione</b> | prospetto principale nord-est//bifora rettangolare |
|--------------------------|--|

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna                        |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | montante                       |
| <b>DECM - Materiali</b>               | pietra                         |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | p.1//stube                     |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                        |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | rivestimento//pareti//soffitto |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | fodere                         |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | cassettoni                     |
| <b>DECM - Materiali</b>               | legno                          |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | p.1//stube                     |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                        |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | fornel con castello            |
| <b>DECM - Materiali</b>               | muratura                       |
| <b>DECM - Materiali</b>               | legno                          |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | p.1//stube                     |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                        |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | arredo tipico                  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | tavolo                         |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | panche                         |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | angoliere                      |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | mensole                        |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | crocifisso                     |
| <b>DECM - Materiali</b>               | legno                          |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | p.2//stube                     |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                        |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | rivestimento                   |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | fodere                         |
| <b>DECM - Materiali</b>               | legno                          |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>      |                                |
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | p.t.//cantine//finestre        |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | interna                        |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | stipiti                        |
|                                       |                                |

|  |  |
|--|--|
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>      | svasi laterali   |
| <b>DECM - Materiali</b>                    | muratura   |
| <b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>           |  |
| <b>DECU - Ubicazione</b>                   | p.t./portone d'ingresso                                    |
| <b>DECL - Collocazione</b>                 | interna  |
| <b>DECT - Tipo</b>                         | svasi laterali//superiore                                  |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>      | ad arco  |
| <b>DECM - Materiali</b>                    | muratura   |
| <b>LS - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>     |  |
| <b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>    |  |
| <b>LSIU - Ubicazione</b>                   | prospetto principale nord-est//trave di colmo              |
| <b>LSIG - Genere</b>                       | iscrizione   |
| <b>LSIT - Tipo</b>                         | millesimo  |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b>           | "1759"   |
| <b>LSIC - Tecnica</b>                      | incisione  |
| <b>LSIM - Materiali</b>                    | legno  |
| <b>CO - CONSERVAZIONE</b>                  |  |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>        |  |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b>       | mediocre   |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b>       | Purtroppo sono stati eseguiti dei rimaneggiamenti parziali |
| <b>US - UTILIZZAZIONI</b>                  |  |
| <b>USA - USO ATTUALE</b>                   |  |
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene  |
| <b>USAD - Uso</b>                          | abitazione   |
| <b>USO - USO STORICO</b>                   |  |
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>       | intero bene  |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b>      | destinazione originaria                                    |
| <b>USOD - Uso</b>                          | abitazione   |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b> |  |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>          |  |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>         | proprietà privata  |
| <b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>       | Cagnati Margherita   |
| <b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>       | Cagnati Mario  |

|  |  |
|--|--|
| <b>CDGS - Indicazioni specifiche</b>         | Cagnati Bruno  |
| <b>CDGI - Indirizzo</b>                      | Via 20 Agosto n°25, Canale d'Agordo//Via Lotta n°22, Canale d'Agordo//Via Fregona n°6, Canale d'Agordo |
| <b>AL - ALLEGATI</b>                         |  |
| <b>SFC - Stralcio foglio catastale</b>       | 1  |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                      |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 6168   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | diapositiva  |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Particolare portone (1999).  |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                      |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 6169   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | diapositiva  |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Prospetto (1999)   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                      |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 6170   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | diapositiva  |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Prospetto retro (1999)   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                      |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 6171   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | diapositiva  |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Particolare scala (1999).  |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                      |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 6172   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | diapositiva  |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Prospetto laterale (1999).   |
| <b>FTA - FOTOGRAFIE</b>                      |  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 6173   |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | diapositiva  |
| <b>FTAT - Note</b>                           | Particolare servizi (1999).  |
| <b>DVA - DOCUMENTI VARI</b>                  |  |
| <b>DVAN - Numero di allegato</b>             | 2  |
| <b>DVAT - Tipo</b>                           | relazione Storico-Architettonica   |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |  |
| <b>FNT - FONTI ARCHIVISTICHE</b>             |  |
| <b>FNTH - Codice identificativo</b>          | New_1529481755266  |
| <b>FNTT - Tipo</b>                           | relazione di ricerca   |
| <b>FNTD - Denominazione</b>                  | 00307567.pdf   |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                     |  |
| <b>CMP - COMPILATORI</b>                     |  |
| <b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>          | compilazione della scheda  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>CMPN - Nome del compilatore</b>    | Ditadi P.//Filippi P.   |
| <b>CMPD - Data</b>                    | 1999  |
| <b>CMP - COMPILATORI</b>              |   |
| <b>CMPR - Ruolo del compilatore</b>   | fotografia  |
| <b>CMPN - Nome del compilatore</b>    | Abbruscato F.   |
| <b>CMPD - Data</b>                    | 1999  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b> | Costanzo G.   |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>               |   |
| <b>OSS - Osservazioni</b>             | Probabile edificio del XVII secolo rimaneggiato nel XVIII con decorazioni esterne a graffito tipiche del territorio della Valle del Biois. La relazione storico tecnica è il file 00307567.doc. |