

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda A

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00307569

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia BL

PVCC - Comune Canale d'Agordo

PVCL - Località Tancon

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine 07

CSTD - Denominazione Tancon

CSTA località

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo casa

OGTD - Denominazione Casa Monofamiliare

CR - RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

CRD - COORDINATE

CRDR - Sistema di riferimento Gauss-Boaga

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio 16

CTSP - Particelle 81

UBV - UBICAZIONE

UBVD - Denominazione spazio viabilistico	NR
---	----

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTN - Nome scelto	NR
---------------------------	----

AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR
---------------------------------------	----

AUTH - Sigla per citazione	NR
-----------------------------------	----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	fronte nord-ovest//finestra
---------------------------	-----------------------------

RENS - Notizia sintetica	chiusura
---------------------------------	----------

RENN - Notizia	I primi rimaneggiamenti documentabili eseguiti sul fabbricato sono la chiusura della finestra sul fronte nord-ovest, intervento risalente al 1800, visto che le fodere della stua sono almeno ottocentesche e si presentano integre.
-----------------------	--

RENF - Fonte	n.d.c. (da materiali e finiture)
---------------------	----------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELV - Validità	(?)
------------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVV - Validità	(?)
------------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	copertura
---------------------------	-----------

RENS - Notizia sintetica	rifacimento
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Venne rifatto il coperto, sfondato dal peso della neve, e venne sostituita la trave di colmo che portava la data di costruzione del fabbricato.
-----------------------	---

RENF - Fonte	n.d.c. (testimonianza dei proprietari)
---------------------	--

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

RELI - Data	1952/00/00
--------------------	------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

REVI - Data	1952/00/00
--------------------	------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	latrina
---------------------------	---------

RENS - Notizia sintetica	trasformazione
---------------------------------	----------------

RENN - Notizia	L'ex latrina venne trasformata in un gabinetto esterno in muratura
RENF - Fonte	n.d.c. (testimonianza dei proprietari)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1956/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1956/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	canna fumaria
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Venne rifatta la canna fumaria della cucina
RENF - Fonte	n.d.c. (testimonianza dei proprietari)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1970/00/00
RELX - Validità	ca.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1970/00/00
REVX - Validità	ca.
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	copertura
RENS - Notizia sintetica	rimozione
RENN - Notizia	furono rimosse le scandole del tetto
RENF - Fonte	n.d.c. (testimonianza dei proprietari)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1970/00/00
RELX - Validità	ca.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1970/00/00
REVX - Validità	ca.

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio probabilmente risale al XVII secolo, dal millesimo inciso sulla testa della trave di colmo.
RENF - Fonte	n.d.c. (data incisa sulla testa della trave di colmo)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1642/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1642/00/00

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p.t./p.1/p.secondo-sottotetto

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**ISP - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio, destinato ad una sola famiglia, presenta una pianta rettangolare divisa in due dal muro di spina in corrispondenza della linea di colmo della copertura bifalde; la struttura portante verticale è in manufatto di pietra, i solai sono in legno e la copertura presenta anch'essa struttura lignea.

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna//p.t.
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale//addossata al fronte sud-est
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	primi due gradini//rampa
SCSM - Materiali	pietra
SCSM - Materiali	legno

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna//p.1
SCLG - Genere	scala

SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale//addossata alla parete sud-est
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.1//stua
PVMG - Genere	tavole di larice
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.t//cantina a nord
PVMG - Genere	tavole di legno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p.t//cantina a sud
PVMG - Genere	terra battuta
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale//porte
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale//finestra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	inferriata
DECQ - Qualificazione del tipo	a maglia quadrata
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	motivi religiosi, raffigurante S. Antonio da Padova con in mano un ramo di gigli ed ai piedi un libro; sopra alla testa del Santo, si intravedono delle testine di putti.
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale//finestre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** teste delle travi**DECQ - Qualificazione del tipo** a modiglione con dentellini**DECM - Materiali** legno**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto nord-ovest**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** aggetto**DECQ - Qualificazione del tipo** rotonda a base poligonale**DECM - Materiali** muratura**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto sud-est//scala**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** primi gradini**DECM - Materiali** pietra nera di Castellavazzo**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** p.1//cucina**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** arredo**DECQ - Qualificazione del tipo** panche**DECQ - Qualificazione del tipo** tavolo alla ladina**DECM - Materiali** legno**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** p.1//stua**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** rivestimento pareti**DECQ - Qualificazione del tipo** fodere**DECM - Materiali** legno**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** p.1//stua**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** rivestimento soffitto**DECQ - Qualificazione del tipo** cassettonato**DECM - Materiali** legno**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** p.1//stua

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	"rebalta"
DECQ - Qualificazione del tipo	porta orizzontale a pavimento che permette di scendere in cantina
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.2-sottotetto//terzera parete nord
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	dormiente
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.2-sottotetto//finestre sul fronte sud-ovest
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	varco
DECQ - Qualificazione del tipo	svasi laterali
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	p.1//stua//finestra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	scuretti
DECM - Materiali	legno

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Sono stati fatti dei minimi adattamenti funzionali: servizi igienici e cucina.

US - UTILIZZAZIONI

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	corpo principale
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazioni specifiche	Serafini Maria Paola
CDGI - Indirizzo	Via Vignole n°55, Belluno

AL - ALLEGATI

SFC - Stralcio foglio catastale	1
FTA - FOTOGRAFIE	
FTAN - Codice identificativo	6174
FTAP - Tipo	diapositiva
FTAT - Note	Prospetto (1999)
DVA - DOCUMENTI VARI	
DVAN - Numero di allegato	2
DVAT - Tipo	relazione Storico-Architettonica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FNT - FONTI ARCHIVISTICHE	
FNTH - Codice identificativo	New_1529481970609
FNTT - Tipo	relazione di ricerca
FNTD - Denominazione	Casa Monofamiliare in Via Tancon
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	compilazione della scheda
CMPN - Nome del compilatore	Ditadi P.//Filippi P.
CMPD - Data	1999
CMP - COMPILATORI	
CMPR - Ruolo del compilatore	fotografia
CMPN - Nome del compilatore	Abbruscato F.
CMPD - Data	1999
FUR - Funzionario responsabile	Costanzo G.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Edificio monofamiliare di piccole dimensioni, con affresco in facciata principale raffigurante S. Antonio. La trave di colmo porta la data 1642, probabile anno di costruzione. La relazione storico tecnica è il file 00307569.doc.