

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007718
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	5
RVER - Codice bene radice	0600007718
ROZ - Altre relazioni	0600007719

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	castello
OGTQ - Qualificazione	medievale
OGTN - Denominazione	Castello di Spilimbergo, Palazzo Marzona-Poli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	PN
PVCC - Comune	Spilimbergo
PVCI - Indirizzo	Piazza Castello, 12
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza Duomo

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Complesso castellano
----------------------	----------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Spilimbergo
CTSF - Foglio/Data	30
CTSN - Particelle	391

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	941, 390, 1247, 1403, 558, 393, 61
---	------------------------------------

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.905753061
GPDPY - Coordinata Y	46.110348809

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	6-6-2018
--------------------	----------

GPBO - Note	(3989833) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
--	---------------------------

ATBD - Denominazione	maestranze friulane
-----------------------------	---------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	carattere generale
----------------------------	--------------------

RENS - Notizia sintetica	ampliamento
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Il "Palatium vetus" che occupava la parte sud della cerchia, fu distrutto durante la rivolta del giovedì grasso del 1511 e mai ricostruito. Si vedono tracce di questa presistenza nella parete esposta a est, del palazzo.
-----------------------	---

RENF - Fonte	B0000037 (pp. 45-46, fig. 2)
---------------------	------------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
----------------------	------

RELF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REVI - Data	1511
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Alla metà del XIV secolo su questo lato si ergeva il Palazzo (nuovo) di Enrico che aveva anche l'incarico di sorveglianza della torre scudata. Il palazzo attuale conserva numerose tracce delle preesistenze: lacerti di affresco, una finestra trilobata. Anche questo palazzo subì gli assalti del 1511.
RENF - Fonte	B0000037 (pp. 45-46, fig. 2-3)
RENF - Fonte	B0000043 (pp. 24-25)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1367
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Ristrutturazione a seguito dei danni del 1511 con modifiche. Si vedono numerose tracce sulle murature di archi e logge preesistenti. Successivamente stati anche realizzati il grande portone bugnato e le nuove finestrate verso il fossato.
RENF - Fonte	B0000037 (pp. 43-51)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	strutture verticali
PREI - Individuazione	lato fossato antiche mura fortificate
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIV - Suddivisione verticale	corpi aggregati
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il fabbricato presenta tre corpi distinti, a sud i possibili resti del Palatium vetus, la parte centrale con androne passante e poi la parte verso la torre castellana. Lo sviluppo altimetrico è il medesimo: il corpo sud è leggermente più basso ed ha un piano interrato.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
-------------------------------------	------------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	composito
----------------------	-----------

PNTF - Forma	rettangolare arcuato
---------------------	----------------------

PNTE - Dati icnografici significativi	androne passante al piano terra
--	---------------------------------

PNTE - Dati icnografici significativi	forte spessore murario a ovest
--	--------------------------------

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	ala sinistra
-------------------------------------	--------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	radiale
----------------------	---------

PNTF - Forma	settore di cerchio
---------------------	--------------------

PNTE - Dati icnografici significativi	piano interrato
--	-----------------

PNTE - Dati icnografici significativi	forte spessore murario a sud-ovest
--	------------------------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	muri perimetrali e di spina
--------------------------	-----------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
---	--------------------

SVCM - Materiali	mista pietrame e/o laterizi
-------------------------	-----------------------------

SVCM - Materiali	pietra da taglio
-------------------------	------------------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
--	-------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
--------------------------	-----------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	leone di S.Marco
DECQ - Qualificazione del tipo	stemma araldico

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	testimoniale
LSII - Trascrizione testo	RESTAURATA/ A.D. MCMLXXXII/ E. POLI - MARZONA
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1982
RSTF - Data fine	non accertato
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento strutturale, adeguamento funzionale e recupero degli apparati decorativi.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1960/12/09
NVCD - Data notificazione	1960/12/31, 1961/01/10

NVCR - Data di registrazione o G.U.	1961/01/24
--	------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.P.C. 2004 - Centro Storico, Ambito 1
-----------------------------------	--

STUN - Sintesi normativa zona	Restauro
--------------------------------------	----------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
----------------------	------------------------

FTAD - Data	2018/06/05
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	S239
---------------------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S239_57805
-------------------------------------	------------

FTAT - Note	facciata principale
--------------------	---------------------

FTAF - Formato	Jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
----------------------	------------------------

FTAD - Data	2018/06/05
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	S239
---------------------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S239_57806
-------------------------------------	------------

FTAT - Note	facciata sud-est con tracce del "Palatium Vetus"
--------------------	--

FTAF - Formato	Jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
----------------------	------------------------

FTAD - Data	2018/06/09
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	S239
---------------------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S239_57808
-------------------------------------	------------

FTAT - Note	vista dal fossato ovest
--------------------	-------------------------

FTAF - Formato	Jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
----------------------	------------------------

FTAD - Data	2018/06/05
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	S239
---------------------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S239_57807
-------------------------------------	------------

FTAT - Note	dettaglio finestra gotica
--------------------	---------------------------

FTAF - Formato	Jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57808
FTAT - Note	portale bugnato e stemma
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	negativo b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_37081
FTAT - Note	esterno: veduta dal cortile
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	negativo b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993/06/00
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_37068
FTAT - Note	esterno - ingresso
FTAF - Formato	Jpeg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Baldin Alice
BIBD - Anno di edizione	2012
BIBH - Sigla per citazione	B0000043
BIBN - V., pp., nn.	pp. 17-29
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 9

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Baldin Alice
BIBD - Anno di edizione	2013
BIBH - Sigla per citazione	B0000037
BIBN - V., pp., nn.	pp. 43-51
BIBI - V., tavv., figg.	figg. 1-4

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Corbellini Roberta - Furlan Italo
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B0000036
BIBN - V., pp., nn.	pp. 61-94, 319-332
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Furlan Caterina - d'Arcano Grattoni Maurizio
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	B0000039
BIBN - V., pp., nn.	p. 71, n.15
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Perrucci, Maria Grazia
AGGE - Ente	ICCD
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta