

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00008079
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Desia, Tomasoni
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Palazzo Linussio
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Udine
PVCL - Località	UDINE
PVCI - Indirizzo	Via Grazzano, 10
PVCV - Altre vie di comunicazione	Vicolo Repetella, 1
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Borgo Grazzano
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Udine
CTSF - Foglio/Data	38

CTSN - Particelle

188

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**GPI - Identificativo punto**

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X**

13.232741291

GPDPY - Coordinata Y

46.0591533

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto esatto

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilevo da cartografia con sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO**GPBB - Descrizione sintetica**

ICCD1004366_OI.ORTOI

GPBT - Data

9-6-2018

GPBO - Note(4007345) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione/ricostruzione

ATBD - Denominazione

maestranze friulane

ATBM - Fonte dell'attribuzione

conto

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

proprietà

RENN - Notizia

Non è documentata una data certa sulla costruzione del fabbricato, ma dovrebbe risalire all'inizio del Settecento, quando la famiglia Desia decise di costruire un'abitazione ampia ed elegante. Il fabbricato passò in eredità a Lucrezia Desia Simeoni che nel 1844 lo vendette ad Antonio Di Biaggio il quale due anni più tardi chiese ed ottenne il permesso di riformare ed innalzare lo stabile, assumendo così il suo aspetto attuale. Nel 1860 l'immobile venne ceduto ai Tomasoni, una modesta famiglia di artigiani e poi alla famiglia Linussio di Tolmezzo.

RENF - Fonte

B0000005 (p. 100)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVF - Frazione di secolo

metà

REVI - Data

1846

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** corpo principale**SIIN - Numero di piani** +3**SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** corpo secondario**SIIN - Numero di piani** +4**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio dalla struttura massiccia, con una facciata non simmetrica caratterizzata da un austero piano terra, il cui unico elemento decorativo è il caratteristico portale rettangolare con bugne picchettate ed accentuati paracarri. L'ordinata fila di finestre rettangolari con cornice sporgente dei piani superiori è interrotta solamente dalla finestra archivoltata sovrastante il portale, chiusa in alto da una trabeazione sporgente. La mancata simmetria di facciata è dovuta all'aggiunta di un corpo sul lato destro risalente al primo '800 e ricordato in un documento del 1837. All'interno è presente il giardino, un tempo chiuso in fondo da un alto muro di cinta. All'interno il piano nobile è stato decorato ad olio su muro da Antonio Picco.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTS - Schema** articolato**PNTF - Forma** a corte**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** prospetti**SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCC - Genere** muratura mista**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO****SOFG - Genere** solaio**SOE - STRUTTURA****SOEC - Tecnica costruttiva** travi in legno**SOEC - Tecnica costruttiva** latero cemento**CP - COPERTURE****CPU - Ubicazione** corpo principale**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA****CPFG - Genere** a tetto**CPFF - Forma** a falde con abbaino**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** coppi**CPMM - Materiali** laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo secondario
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne rustiche
---------------------------------------	------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	pietra
---------------------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	finestra
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
---------------------------------------	------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
---------------------------------------	-------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	finestre
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
---------------------------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	architravate
---------------------------------------	--------------

DECQ - Qualificazione del tipo	pietra
---------------------------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1846
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Riforma ed innalzamento del fabbricato

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2017
RSTT - Tipo di intervento	Manutenzione straordinaria

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	uffici
-------------------	--------

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso	abitazioni
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1985/07/22
NVCD - Data notificazione	1986/08/05
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1986/10/06

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 15 in vigore dal 09/11/2017
STUN - Sintesi normativa zona	zona RM-A1 restauro e risanamento conservativo

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/04
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57268
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/04
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57269
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/04
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57270
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/04
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57271
FTAF - Formato	Jpeg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	della Porta Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B0000004
BIBN - V., pp., nn.	tomo I, pp. 75-76, n. 172

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolini Elio - Bergamini Giuseppe - Sereni Lelia
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B0000005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 100-102

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1993
--------------------	------

CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.