


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007745
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0600007744

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0600007746

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0600007747

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Villa settecentesca

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Villa Savorgnan di Brazzà, Pirzio Biroli
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Moruzzo
PVCL - Località	BRAZZACCO ALTO
PVCI - Indirizzo	Via del Castello Stradon
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	località
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Moruzzo
CTSF - Foglio/Data	8
CTSN - Particelle	146
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	57, 135, 221, 348
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.146579365
GPDPY - Coordinata Y	46.124621519
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
GPBT - Data	20-11-2018
GPBO - Note	(4105323) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	rifacimento
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Valle Provino
AUTA - Dati anagrafici	1887/ 1955
AUTH - Sigla per citazione	A0000009
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	La villa è strettamente legata, nelle vicende storiche ed edilizie, all'adiacente Castello di Brazzà. Venne edificata nel Settecento ai piedi del mastio per volere di Ascanio Savorgnan di Brazzà; passò poi in eredità al figlio Detalmo e successivamente alla figlia Idanna, avuta dalla moglie Cora Slocomb, che sposò il Generale Giuseppe Pirzio-Biroli, ai cui discendenti tutt'oggi appartiene. Durante l'occupazione austriaca del 1917 la villa venne distrutta da un incendio causato da un'imprudenza del tenente barone Reuss di Vienna. L'attuale struttura è una ricostruzione del 1923, opera dell'architetto udinese Provino Valle.
RENF - Fonte	B0000009 (p. 149)
RENF - Fonte	B0000048 (p. 324)
RENF - Fonte	B0000076 (p. 11)
RENF - Fonte	http://www.viaggioinfriuliveneziagiulia.it/wcms/index.php?id=10350,7199,0,0,1,0 (Consultazione: 2018/09/20)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1923
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIN - Numero di piani	+3
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIN - Numero di piani	+2

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento ala sinistra

SIIN - Numero di piani +2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La Villa è anticipata da un viale su cui si affacciano gli annessi rustici appartenenti al complesso seicentesco. Il fabbricato presenta una massiccia distensione in senso orizzontale; la facciata principale è tripartita, scansione sottolineata dal corpo centrale più imponente e dalla presenza di una sorta di pronao con colonne reggenti il terrazzo del piano nobile con balaustra a colonnine. Il piano terra è caratterizzato da ampie arcate a sesto ribassato con cornici a bugnato; il centro del primo piano è dominato da una trifora con cornice a volute sovrastata dallo stemma di famiglia. La facciata termina con un timpano triangolare dentellato, dentelli che proseguono sulla sommità di tutti i prospetti. A sud la struttura principale è fiancheggiata da corpi sporgenti ad un solo piano coperti da terrazzi con balaustra lapidea a colonnine sagomate. Più semplice e lineare il prospetto nord, con finestre rettangolari con cornici a motivi geometrici al livello inferiore, aperture ad arco a tutto sesto e ribassato al centro del piano nobile e finestre rettangolari incorniciate in pietra all'ultimo piano.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema regolare

PNTF - Forma a "C"

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione prospetti

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura mista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva travi in legno

SOEC - Tecnica costruttiva latero cemento

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione corpo principale

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo secondario
------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
---------------	-------

CPFF - Forma	a terrazza
--------------	------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	soletta
---------------------------	---------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	portico
-------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	colonne
--------------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	archi
-------------	-------

DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco ribassato
--------------------------------	-------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
--------------------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
--------------------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	trifora
-------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	con lesene
--------------------------------	------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
--------------------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con volute
--------------------------------	------------

DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano curvilineo
--------------------------------	------------------------

DECQ - Qualificazione del tipo	a vasi in rilievo
--------------------------------	-------------------

DECM - Materiali	stucco
------------------	--------

DECM - Materiali	pietra
------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
-------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	timpano
-------------	---------

DECQ - Qualificazione del	
---------------------------	--

tipo	triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a dentelli
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	a colonnine
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	piano terra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene

USAD - Uso	residenziale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	residenziale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1977/05/30
NVCD - Data notificazione	1977/08/25
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1977/11/21
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 22 in vigore dal 26/07/2017
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A1 immobili di particolare valore artistico e storico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/28
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57352
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/28
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57353
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/28
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57354

FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2018/06/28
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57355
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	archivio vincoli
FTAN - Codice identificativo	S239_36904
FTAT - Note	Esterno-Facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	archivio vincoli
FTAN - Codice identificativo	S239_36905
FTAT - Note	Esterno-Facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	archivio vincoli
FTAN - Codice identificativo	S239_36906
FTAT - Note	Esterno-Facciata dal parco
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1883
FTAE - Ente proprietario	archivio Detalmo e Roberto Pirzio Biroli
FTAN - Codice identificativo	New_1549894354179

FTAT - Note	Villa di Brazzà del '700
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1917
FTAE - Ente proprietario	archivio Detalmo e Roberto Pirzio Biroli
FTAN - Codice identificativo	New_1549895487300
FTAT - Note	Villa di Brazzà nel 1917
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1921
FTAE - Ente proprietario	archivio Detalmo e Roberto Pirzio Biroli
FTAN - Codice identificativo	New_1549896574333
FTAT - Note	Villa di Brazzà nel 1921
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	riproduzione di fotografia da fonte archivistica
FTAD - Data	1924
FTAE - Ente proprietario	archivio Detalmo e Roberto Pirzio Biroli
FTAN - Codice identificativo	New_1549897797790
FTAT - Note	Villa di Brazzà nel 1924
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B0000009
BIBN - V., pp., nn.	pp. 149-150
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pratali Maffei Sergio
BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	B0000048
BIBN - V., pp., nn.	p. 324
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Savorgnan di Brazzà Alvisè
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B0000076
BIBN - V., pp., nn.	p. 11
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.