

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00103655

ESC - Ente schedatore S289

ECP - Ente competente S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTN - Denominazione Palazzo già Grumelli (poi Colleoni, poi Pesenti)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia BG

PVCC - Comune Bergamo

PVCI - Indirizzo via Porta Dipinta 15

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Città Alta
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bergamo
CTSF - Foglio/Data	37
CTSN - Particelle	1023
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.666227
GPDPY - Coordinata Y	45.703053
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVI, 1^ metà?)
ATBD - Denominazione	rinascimento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

PN - PIANTA**PNT - PIANTA****PNTF - Forma**

quadrilatero (a)

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali**

muri: pietra/ intonaco (riv.)/ marmo di Zandobbio (contorni, lesene, balconi)/ arenaria (contorni, balcone fronte sud)

SVCM - Materiali

colonne: marmo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

solaio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a botte

SOFQ - Qualificazione della forma

lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a ombrello

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMM - Materiali**

laterizio (coppi)

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte**

intero bene

USAD - Uso

abitazione

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOC - Riferimento cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso

abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

CDGS - Indicazione specifica

Immobiliare Dafne sas

CDGI - Indirizzo

via Porta Dipinta, 15-Bergamo

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1952/02/23
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1952/06/09

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. (1995)
STUN - Sintesi normativa zona	restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAN - Codice identificativo	00103655
FTAF - Formato	JPG

AD - ACCESO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPIILAzione

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Stolfi G.
CMPN - Nome	Reverzani C.
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.

AN - ANNOTAZIONI

(a) Irregolare a corte. 2) Doc. graf. AM: rilievo, prospetto verso mura, 1:100 (1954). 3) Doc fot. AM: veduta dal lato delle mura/ facciata (1954).4) Restauro interno e facciate (1953-54, arch. Buffa). 5) Palazzo in cortina con ampio cortile interno porticato su tre lati/ Fronte nord, simmetricamente composto, segue andamento via/ Due ampi portali arcuati a piano terra: portale est con lesene a metà bugnate e a metà scanalate e capitello dorico, e sopra di esso stemma della famiglia Grumelli-Pedrocca, già proprietari palazzo; portale ovest, esempio unico in Bergamo con lesene scolpite a cariatide e telamone con sovrastante mensolone scolpito a foglia, trabeazione in stile dorico dal fregio intervallato da metope e triglifi; l'ampia cornice aggettante funge da davanzale a finestre del 1° p./ Gronda confitte mensole di sostegno e alta trabeazione che separa p.t. da piani superiori/ Fronte sud: a p.t. balcone con ringhiera neoclassica su mensoloni scolpiti,

OSS - Osservazioni

finestre binate con timpano triangolare, stemmi di recupero sopra alcune finestre/ In cortile: portico ad arcate in pieno centro su colonne corinzie e al 1° piano loggia con doppio numero di campate/ Interno: androni con volta a botte lunettata e ambiente a p.t. con volta ad ombrello finemente decorata/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0203310.