

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00103721

ESC - Ente schedatore S289

ECP - Ente competente S26

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene A 03.00103710

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene A 03.00103711

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene A 03.00103712

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene A 03.00103713

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	A 03.00103714
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	A 03.00103715
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	A 03.00103716
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Bergamo
PVCI - Indirizzo	via Zambonate 58 , piazza Pontida , 56(P)
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Borgo S. Leonardo
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bergamo
CTSF - Foglio/Data	50
CTSN - Particelle	579
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.664252
GPDPY - Coordinata Y	45.692532
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifabbrica di edificio ante 1170 (XV fine?)
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rimaneggiamenti (XVII)
ATBD - Denominazione	NR
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	muri: pietra e laterizio/ intonaco (riv.)/ pietra (riv. p.t.)/ arenaria (scalone, contorni)
SVCM - Materiali	colonne: pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a ombrello
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	banca/ abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Credito Bergamasco
CDGI - Indirizzo	via Zambonate, 58/ 56-Bergamo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1981/09/08
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1981/10/29
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. borghi storici
STUN - Sintesi normativa zona	risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAN - Codice identificativo	00103721-01
FTAF - Formato	JPG
AD - ACCESSO AI DATI	

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Stolfi G.
CMPN - Nome	Reverzani C.
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

(a) Not. 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184. 1) La mappa catastale allegata, fornita dal comune di Bergamo, riporta ancora tutti i mapp. 592/ 595/ 599/ 601/ 602/ 581 singoli e non come mapp. 581 di cui farebbero parte/ L'edificio posto su piazza Pontida n. civ. 9-mapp. 605 è vincolato con decreto del 1962/01/19 per la sola porzione interessante il portico. 2) Doc. graf. AM: stato di fatto e di progetto, piante e sezioni, 1:100 (1976)/ statodi fatto e di progetto, piante e sezioni, prospetto, 1:50 (1981). 3) Doc.fot. AM: veduta cortile con portico a colonne binate/ volte a crociera già di porticato/ volta a botte e a ombrello/ volta a botte lunettata/ dettaglio portico a colonne binate (s.d. 1981). 4) Ristrutturazione (1981). 5) Mapp. 579: edificio in cortina porticato ad archi su pilastri, alto quattro piani con tetto a due falde; l'edificio, costruito intorno al 1932 sull'area di antichi edifici, ha una facciata su strada di tipo eclettico con impostazione simmetrica e rivestimento in pietra a piano terra, e in cemento ai piani superiori, con una infelice terminazione a parete cieca verso est; interno: colonne lunette e volte a ombrello: particolari restaurati/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0110441/ Mapp. 581/605: edificio interno rispetto alla strada (corrisponde civico n. 7 interno di piazza Pontida) che costituisce il resto di complesso architettonico (una scuola aperta nel '600 dai somaschi) legato all'attigua chiesa di S. Leonardo; l'edificio, a pianta irregolare, alto quattro piani sul lato porticato e tresugli altri lati, ha un cortile da cui si accede o dai portici di piazza Pontida o da largo Rezzara dal portale barocco a lato della chiesa di S. Leonardo; portico su colonne binate e archi con volte a crociera; interno: scalone a due rampe con balaustre in pietra e soffitto decorato/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0110446. 6) Nel mapp. 579 risulta un cortile: nella reltà lo spazio è inglobato nell'agenzia bancaria al p.t. (vedi all. n. 4).