

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00103718
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo - giardino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Bergamo
PVCI - Indirizzo	via Tassis 5(P) , 7

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Città Alta
----------------------	------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bergamo
CTSF - Foglio/Data	31
CTSN - Particelle	442, 448

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.662730
GPDPY - Coordinata Y	45.705185
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	edificio sul m. 442 (XV, fine?)
ATBD - Denominazione	primo rinascimento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifabbrica edificio sul m. 448 (XVII)
ATBD - Denominazione	barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	muri: pietra e laterizio/ intonaco (riv.)/ arenaria a bugnato (portale)/ arenaria (riv. basamento)
SVCM - Materiali	colonne (portico): arenaria
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	laterizio (coppi)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	atrio
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a bacino
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Milanesi Pietro
CDGS - Indicazione specifica	Cardani Virginia
CDGS - Indicazione specifica	Latini Raimondo
CDGS - Indicazione specifica	Palazzo Laura
CDGS - Indicazione specifica	Doneda Maurizio
CDGS - Indicazione specifica	Bertoncini Rosanna
CDGS - Indicazione specifica	Gavardi Fiorenza
CDGS - Indicazione specifica	Piatti Primo
CDGS - Indicazione specifica	Calcaterra Gianleone
CDGS - Indicazione specifica	Palandri Erminia
CDGS - Indicazione specifica	Roche Ettore
CDGS - Indicazione specifica	Salvi Milena
CDGS - Indicazione specifica	Salvi Roberto
CDGS - Indicazione specifica	Salvi Maurizio
CDGS - Indicazione specifica	Moretti (a)

CDGI - Indirizzo	via Tassis, 5-7-Bergamo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1975/03/24
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1975/07/17
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. (1995)
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00103718-01
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00103718-02
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00103718-03
FTAF - Formato	jpg
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Stolfi G.
CMPN - Nome	Reverzani C.
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.

OSS - Osservazioni

(a) Carla//Dada srl//Gratti Ermanno//Fabbro Angela (1983)//Nocchi Marzio (1986)//Villa Maria Vittoria (1991)//Trezzi Paola (1992). 2) Doc. graf. AM: stato di fatto, piante, 1:200 (1984)/ stato di fatto e di progetto, p.s.p., 1:50 (1971)/ stato di fatto, p.s.p., 1:50 (1971)/ stato di fatto, p.s.p., 1:50 (1993). 3) Doc. fot. AM: facciata/ portale, e dettaglio/ dettagliamento arenaria (1991)/ cortile/ atrio a colonna (1993). 4) Restauro eristutturazione (1971)/ Restauro paramento in arenaria (1991). 5) Mapp. 442: edificio in cortina, corpo doppio, pianta poligonale, altezza tre piani/ Portale a forma poligonale in arenaria, piedritti con parallelepipedi decorati al piede e all'imposta parte trasversale, e chiave decorata da mascherone/ Facciata intonacata salvo zone con muratura in arenaria a vista (porzione arco p.t.)/ Finestre quadrate, con inferriate convesse nella parte inferiore al piano seminterrato/ Finestre p.t. e p. 1° con contorni in pietra e davanzale sagomato/ Coronamento rettilineo aggettante/ Finestre 2° piano davanzale semplice in pietra arenaria/ Prospetto a valle su cortile interno assai pregevole presenta: portico al p.t. e logge ad archi pianisuperiori: colonne con capitelli decorati e cornici in cotto/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0201917/ Mapp. 448: edificio in cortina a pianta rettangolare con appendice ad L nell'angolo nord-est, corpo doppio, altezza 4 piani/ Prospetto su v. Tassis: rivestimento p.t. in lastre regolari pietra arenaria fino fascia marcapiano/ Altri piani rivestimento d'intonaco con fascia marcapiano in pietra arenaria al 2° p./ Finestre sotterraneo di dimensioni variabili con inferriate, quelle p. t. sono invece quadrate/ Finestre 1° e 2° p. coronate da timpani, in aggetto, triangolari e curvilinei alternati in senso sia orizzontale che verticale e fasce in arenaria ne uniscono i davanzali/ Ingresso a monte con portale in pietra arenaria ad arco a tutto sesto con leggera strombatura affiancato da paraste abugne piane sormontate da trabeazione tangente al contorno dell'arco/ Finestra 1° p. in asse portale e raccordata a questo con volute/ Vasto atrio aperto a portico su cortile interno, suddiviso da colonne toscane binate sorreggenti archi a tutto sesto/ L'edificio del XVII sec. ha sotterranei con molta probabilità di epoca anteriore/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0201915/ Corpo doppio con pianta a L irregolare altezza di 2 piani con sottotetto/ Sui due lati cortile interno portico a tre luci con archi a tutto sesto con colonne toscane/ Prospetto su giardino: con arco a tutto sesto in asse con arco centrale portico/ 1° p. balcone con ringhiera curvilinea in ferro/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0201916. 6) Non è stato possibile accedere agli appartamenti: non risultano comunque affreschi interni/ L'edificio è completamente ristrutturato e l'unico accesso dalla via Tassis risulta al n.° civico 5.