SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00103718
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo - giardino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Lombardia
PVCP - Provincia BG
PVCC - Comune Bergamo

PVCI - Indirizzo via Tassis 5(P), 7

CST - CENTRO STORICO

CSTA capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione Città Alta

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Bergamo

CTSF - Foglio/Data 31

CTSN - Particelle 442, 448

GP - GEOREFERENZIAZIONE T	TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO		
GPDP - PUNTO		
GPDPX - Coordinata X	9.662730	
GPDPY - Coordinata Y	45.705185	
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato	
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo	
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO		
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps	
GPBT - Data	2018	
AU - DEFINIZIONE CULTURAL	E	
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	edificio sul m. 442 (XV, fine?)	
ATBD - Denominazione	primo rinascimento	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)	
ATB - AMBITO CULTURALE		
ATBR - Riferimento all'intervento	rifabbrica edificio sul m. 448 (XVII)	
ATBD - Denominazione	barocco	
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	fase preminente	
RENF - Fonte	NR	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XV	
RELF - Frazione di secolo	fine	
RELW - Validità	(?)	
REV - CRONOLOGIA, ESTRE		
REVS - Secolo	XVII	
PN - PIANTA		
PNT - PIANTA		
PNTS - Schema	articolato	

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

muri: pietra e laterizio/ intonaco (riv.)/ arenaria a bugnato (portale)/ SVCM - Materiali

arenaria (riv. basamento)

SVCM - Materiali colonne (portico): arenaria

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCM - Materiali laterizio (coppi)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione atrio

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta **SOFF** - Forma a bacino

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere controsoffitto

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione proprietà privata generica

CDGS - Indicazione

Milanesi Pietro specifica

CDGS - Indicazione Cardani Virginia specifica

CDGS - Indicazione Latini Raimondo specifica

CDGS - Indicazione Palazzo Laura

specifica **CDGS** - Indicazione Doneda Maurizio

specifica **CDGS - Indicazione**

Bertoncini Rosanna specifica

CDGS - Indicazione Gavardi Fiorenza specifica

CDGS - Indicazione Piatti Primo specifica

CDGS - Indicazione Calcaterra Gianleone specifica

CDGS - Indicazione Palandri Erminia

specifica

CDGS - Indicazione specifica	Roche Ettore	
CDGS - Indicazione specifica	Salvi Milena	
CDGS - Indicazione specifica	Salvi Roberto	
CDGS - Indicazione specifica	Salvi Maurizio	
CDGS - Indicazione specifica	Moretti (a)	
CDGI - Indirizzo	via Tassis, 5-7-Bergamo	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA		
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1	
NVCE - Estremi provvedimento	1975/03/24	
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1975/07/17	
STU - STRUMENTI URBANISTICI		
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. (1995)	
STUN - Sintesi normativa zona	restauro	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAN - Codice identificativo	00103718-01	
FTAF - Formato	jpg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAN - Codice identificativo	00103718-02	
FTAF - Formato	jpg	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAN - Codice identificativo	00103718-03	
FTAF - Formato	jpg	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	1997	

CMPN - Nome	Stolfi G.
CMPN - Nome	Reverzani C.
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.
AN ANNOTAZIONI	

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

(1993). 4) Restauro eristrutturazione (1971)/ Restauro paramento in arenaria (1991). 5) Mapp. 442: edificio in cortina, corpo doppio, pianta poligonale, altezza tre piani/ Portale a forma poligonale in arenaria, piedritti con parallelepipedi decorati al piede e all'imposta parte trasversale, e chiave decorata da mascherone/ Facciata intonacata salvo zone con muratura in arenaria a vista (porzione arco p.t.)/ Finestre quadrate, con inferriate convesse nella parte inferiore al piano seminterrato/ Finestre p.t. e p. 1° con contorni in pietra e davanzale sagomato/ Coronamento rettilineo aggettante/ Finestre 2º piano davanzale semplice in pietra arenaria/ Prospetto a valle su cortile interno assai pregevole presenta: portico al p.t. e logge ad archi pianisuperiori: colonne con capitelli decorati e cornici in cotto/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0201917/ Mapp. 448: edificio in cortina apianta rettangolare con appendice ad L nell'angolo nord-est, corpo doppio, altezza 4 piani/ Prospetto su v. Tassis: rivestimento p.t. in lastre regolari pietra arenaria fino fascia marcapiano/ Altri piani rivestimento d'intonaco con fascia marcapiano in pietra arenaria al 2° p./ Finestre sotterraneo di dimensioni variabili con inferriate, quelle p. t. sono invece quadrate/ Finestre 1° e 2° p. coronate da timpani, in aggetto, triangolari e curvilinei alternati in senso sia orizzontale che verticale e fasce in arenaria ne uniscono i davanzali/ Ingresso a monte con portale in pietra arenaria ad arco a tutto sesto con leggera strombatura affiancato da paraste abugne piane sormontate da trabeazione tangente al contorno dell'arco/ Finestra 1° p. in asse portale e raccordata a questo con volute/ Vasto atrio aperto a portico su cortile interno, suddiviso da colonne toscane binate sorreggenti archi a tutto sesto/ L'edificio del XVII sec. ha sotterranei con molta probabilità di epoca anteriore/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0201915/ Corpo doppio con pianta a L irregolare altezza di 2 piani con sottotetto/ Sui due lati cortile interno portico a tre luci con archi a tutto sesto con colonne toscane/ Prospetto su giardino: con arco a tutto sesto in asse con arco centrale portico/ 1° p. balcone con ringhiera curvilinea in ferro/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0201916. 6) Non è stato possibile accedere agli appartamenti: non risultano comunqueaffreschi interni/ L'edificio è completamente ristrutturato e l'unico accesso dalla via Tassis ruisulta al n.° civico 5.

(a) Carla//Dada srl//Gratti Ermanno//Fabbro Angela (1983)//Nocchi Marzio (1986)//Villa Maria Vittoria (1991)//Trezzi Paola (1992). 2) Doc. graf. AM: stato di fatto, piante, 1:200 (1984)/ stato di fatto e di progetto, p.s.p., 1:50 (1971)/ stato di fatto, p.s.p., 1:50 (1971)/ stato di

dettaglio/ dettagliparamento arenaria (1991)/ cortile/ atrio a colonna

fatto, p.s.p., 1:50 (1993). 3) Doc. fot. AM: facciata/portale, e