

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00103718
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo - giardino

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Bergamo
PVCI - Indirizzo	via Tassis 5(P) , 7

### CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

### ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Città Alta
----------------------	------------

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bergamo
CTSF - Foglio/Data	31
CTSN - Particelle	442, 448

**GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO**

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

**GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO****GPDP - PUNTO**

<b>GPDPX - Coordinata X</b>	9.662730
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	45.705185
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

**GPB - BASE DI RIFERIMENTO**

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	Google Maps
<b>GPBT - Data</b>	2018

**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	edificio sul m. 442 (XV, fine?)
<b>ATBD - Denominazione</b>	primo rinascimento
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)

**ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	rifabbrica edificio sul m. 448 (XVII)
<b>ATBD - Denominazione</b>	barocco
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	fase preminente
<b>RENF - Fonte</b>	NR

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XV
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RELW - Validità</b>	(?)

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XVII
----------------------	------

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTS - Schema</b>	articolato
----------------------	------------

**SV - STRUTTURE VERTICALI**

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali**

muri: pietra e laterizio/ intonaco (riv.)/ arenaria a bugnato (portale)/ arenaria (riv. basamento)

**SVCM - Materiali**

colonne (portico): arenaria

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCM - Materiali**

laterizio (coppi)

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione**

atrio

**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

**SOFF - Forma**

a bacino

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO****SOFG - Genere**

solaio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

**SOFF - Forma**

a crociera

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO****SOFG - Genere**

controsoffitto

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

**CDGS - Indicazione specifica**

Milanesi Pietro

**CDGS - Indicazione specifica**

Cardani Virginia

**CDGS - Indicazione specifica**

Latini Raimondo

**CDGS - Indicazione specifica**

Palazzo Laura

**CDGS - Indicazione specifica**

Doneda Maurizio

**CDGS - Indicazione specifica**

Bertoncini Rosanna

**CDGS - Indicazione specifica**

Gavardi Fiorenza

**CDGS - Indicazione specifica**

Piatti Primo

**CDGS - Indicazione specifica**

Calcaterra Gianleone

**CDGS - Indicazione specifica**

Palandri Erminia

<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Roche Ettore
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Salvi Milena
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Salvi Roberto
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Salvi Maurizio
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Moretti (a)
<b>CDGI - Indirizzo</b>	via Tassis, 5-7-Bergamo
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1089/1939, art. 1
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1975/03/24
<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	1975/07/17
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. (1995)
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	restauro
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00103718-01
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00103718-02
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00103718-03
<b>FTAF - Formato</b>	jpg
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1997

<b>CMPN - Nome</b>	Stolfi G.
<b>CMPN - Nome</b>	Reverzani C.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Terafina A.
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Zola A.
<b>AGGE - Ente</b>	SABAP-BS S289
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Sala L.

## AN - ANNOTAZIONI

### OSS - Osservazioni

(a) Carla//Dada srl//Gratti Ermanno//Fabbro Angela (1983)//Nocchi Marzio (1986)//Villa Maria Vittoria (1991)//Trezzi Paola (1992). 2) Doc. graf. AM: stato di fatto, piante, 1:200 (1984)/ stato di fatto e di progetto, p.s.p., 1:50 (1971)/ stato di fatto, p.s.p., 1:50 (1971)/ stato di fatto, p.s.p., 1:50 (1993). 3) Doc. fot. AM: facciata/ portale, e dettaglio/ dettagliamento arenaria (1991)/ cortile/ atrio a colonna (1993). 4) Restauro eristruzzurazione (1971)/ Restauro paramento in arenaria (1991). 5) Mapp. 442: edificio in cortina, corpo doppio, pianta poligonale, altezza tre piani/ Portale a forma poligonale in arenaria, piedritti con parallelepipedi decorati al piede e all'imposta parte trasversale, e chiave decorata da mascherone/ Facciata intonacata salvo zone con muratura in arenaria a vista (porzione arco p.t.)/ Finestre quadrate, con inferriate convesse nella parte inferiore al piano seminterrato/ Finestre p.t. e p. 1° con contorni in pietra e davanzale sagomato/ Coronamento rettilineo aggettante/ Finestre 2° piano davanzale semplice in pietra arenaria/ Prospetto a valle su cortile interno assai pregevole presenta: portico al p.t. e logge ad archi pianisuperiori: colonne con capitelli decorati e cornici in cotto/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0201917/ Mapp. 448: edificio in cortina a pianta rettangolare con appendice ad L nell'angolo nord-est, corpo doppio, altezza 4 piani/ Prospetto su v. Tassis: rivestimento p.t. in lastre regolari pietra arenaria fino fascia marcapiano/ Altri piani rivestimento d'intonaco con fascia marcapiano in pietra arenaria al 2° p./ Finestre sotterraneo di dimensioni variabili con inferriate, quelle p. t. sono invece quadrate/ Finestre 1° e 2° p. coronate da timpani, in aggetto, triangolari e curvilinei alternati in senso sia orizzontale che verticale e fasce in arenaria ne uniscono i davanzali/ Ingresso a monte con portale in pietra arenaria ad arco a tutto sesto con leggera strombatura affiancato da paraste abugne piane sormontate da trabeazione tangente al contorno dell'arco/ Finestra 1° p. in asse portale e raccordata a questo con volute/ Vasto atrio aperto a portico su cortile interno, suddiviso da colonne toscane binate sorreggenti archi a tutto sesto/ L'edificio del XVII sec. ha sotterranei con molta probabilità di epoca anteriore/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0201915/ Corpo doppio con pianta a L irregolare altezza di 2 piani con sottotetto/ Sui due lati cortile interno portico a tre luci con archi a tutto sesto con colonne toscane/ Prospetto su giardino: con arco a tutto sesto in asse con arco centrale portico/ 1° p. balcone con ringhiera curvilinea in ferro/ Inventario BCA Comune di Bergamo: scheda n. 0201916. 6) Non è stato possibile accedere agli appartamenti: non risultano comunque affreschi interni/ L'edificio è completamente ristrutturato e l'unico accesso dalla via Tassis risulta al n.° civico 5.