

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00103727
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	complesso
OGTN - Denominazione	rocca viscontea, parco della rimembranza, (a)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Bergamo
PVCI - Indirizzo	via Rocca 19 , 21 , 23

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	Città Alta
----------------------	------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bergamo
CTSF - Foglio/Data	2/ 5 (dato catastale 1990)

CTSN - Particelle 301, 3291, AX (dato catastale 1990)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2
GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 9.667110
GPDPY - Coordinata Y 45.703816

GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica Google Maps
GPBT - Data 2018

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento rocca (XIV, 1331-36)/ torrione rotondo (1455-58)
ATBD - Denominazione architettura fortificata medievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione NR (recupero pregresso)

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione "casa della marchesa" (XVII)
ATBD - Denominazione maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione NR (recupero pregresso)

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento trasformazioni, con demolizioni (XIX, dal 1859)
ATBD - Denominazione maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENr - Riferimento intero bene
RENS - Notizia sintetica fase preminente
RENF - Fonte NR

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIV
RELI - Data 1331/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrilatera (rocca)
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra da taglio a vista/ intonaco (riv. in parte)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	fortificazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Ministero delle Finanze-Intendenza di Finanza di Bergamo
CDGI - Indirizzo	Bergamo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1982/10/18
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	C.C., art. 822
NVCE - Estremi	

provvedimento	1982/10/18
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. (1995)
STUN - Sintesi normativa zona	restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00103727-01
FTAF - Formato	JPG
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00103727-02
FTAF - Formato	JPG
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Stolfi G.
CMPN - Nome	Reverzani C.
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.
AN - ANNOTAZIONI	
	(a) Resti dell'ex casa della marchesa. 1) Il mapp. 3291 non è segnato nella mappa catastale allegata fornita dal Comune di Bergamo. 2) Doc. graf. AM: rilievo, piante, 1:200 (1905)/ rilievo caserma bombardieri, pianta e sezione, 1:50 (1931). 3) Doc. fot. AM: serie vedute/ serie dettagli muraturecortine (1980). 4) Restauro con ricostruzione chiesa di S. Eufemia (1925-28)/ Restauro cortine murarie (1980). 5) La rocca fu edificata nel 1331 daGiovanni di Lussemburgo re di Boemia e di Polonia, e terminata nel 1336 da Azzone Visconti/ Data l'antichissima utilizzazione del sito la fortificazione fu realizzata utilizzando anche come fondazioni le basi delle muraglie di una fotificazione altomedievale (tratti sono visibili nella parte più bassa della cortina nord e torre di nord-ovest del mastio) e inglobò l'antichissima chisa

OSS - Osservazioni

vicinale di S. Eufemia (1006) ora visibile in una ricostruzione del 1928/ Venduta a privati nel 1797, fu occupata dagli austriaci e dal 1859 al 1920 ridotta a penitenziario/ Restauri eseguiti nel 1925-27 riportarono la rocca nella sostanziale integrità delle sue antiche strutture grazie alla demolizione delle case che avevano inglobato porzioni dellacinta esterna a più diretto contatto con la città, fra cui l'edificio barocco detto "palazzo della marchesa"/ La rocca è un esmpio molto significativo dell'evoluzione dell'architettura militare europea medievale: tipica l'ampia cinta muraria esterna in pietra racchiudente l'antico mastio: il corpo centrale più elevato e fortificato a pianta rettangolare rinforzato daquattro torri quadrate agli angoli oggi demolite/ I veneziani sostituirono la torre di sud-est con il torrione circolare, ed edificarono torretta circolare di S. Benedetto all'esterno ed aggiunsero alla fine del '500 corpo di fabbrica addossato alla cortina ovest per l'alloggio dei cannonieri; l'edificio fu occupato dal 1960 fino a tempi recenti dal Museo del Risorgimento/ Inventario BCA Comune di Bergamo: schede n. 0204202/ 0204205/ 0204206/ 0204207/ 0204208/ 0204209/ 0204210/ 0204211/ 0204213/ 0204214.

6) L'exedificio militare addossato alla cortina ovest della rocca è attualmente abbandonato, non più sede del museo del Risorgimento/ Dal rilievo fotografico evidenti le pessime condizioni chiuso al pubblico.