

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00103730
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
-------------------------------	--------

OGTN - Denominazione	chiesa di San Giuseppe (ex)
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Bergamo
PVCI - Indirizzo	via Rovelli 6
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Borgo Palazzo
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bergamo
CTSF - Foglio/Data	53
CTSN - Particelle	2248, 2851
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.685526
GPDPY - Coordinata Y	45.694795
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVII)
ATBD - Denominazione	barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	ottagonale

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCM - Materiali	laterizio/ pietra/ intonaco (riv.)
-------------------------	------------------------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFQ - Qualificazione della forma	ottagono

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	coro
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
-------------------------	-------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	De Benedictis Antonio (1997)
CDGI - Indirizzo	via Rovelli, 6-Bergamo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1984/03/17
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1984/11/22
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. (1995)
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00103730-01
FTAF - Formato	JPG
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Stolfi G.
CMPN - Nome	Reverzani C.
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.
AN - ANNOTAZIONI	
	1) CTSF: 11 (Boccaleone)/ ZR art. 21 L. 1089/39, DM 3/11/87, tr. 20/1/88 (m. 2851, già 2251)/ L'indicazione del m. 2242, su DM e trascrizione, è errata. 2) Doc. graf. AM: rilievo, pianta, 1:200 (1981)/ rilievo e progetto, piante sezioni e prospetti, 1:100, 1:20 (1987). 3) Doc. fot. AM: veduta, e n. 12 interni (s.d.)/ vedute dei tre affreschi, nel coro e nella volta (1986)/ serie di n. 9 vedute esterno e interno (1987). 4) Consolidamento e ristrutturazione (1987). 5) Edificio ad un piano con portale centrale sulla via con contorni e sovrastante fregio in pietra; sopra portale apertura in asse chiusa da inferriate/ Sulle due

OSS - Osservazioni

piccole fronti laterali aperture rettangolari ora murate, con piante di rampicanti in vasi poste ai piedi delle stesse/ L'accesso all'edificio è posto sul lato destro dello stesso, con cancello in ferro da cui si accede al giardino che fa parte della stessa proprietà/ Non risulta agli atti notizia dell'altare e degli affreschi '700eschi di cui nella relazione storico-artistica allegata al decreto di vincolo, e che sono stati segnalati come rimossi (aprile '97, esiste una richiesta in tal senso del dicembre 1986, cui non risulta risposta). 6) Non è stato possibile fotografare gli interni perché il proprietario non si è reso disponibile/ L'edificio è completamente ristrutturato e gli interni, afferma il proprietario, non possiedono affreschi o altro di rilevante/ L'edificio, acquistato dall'attuale proprietario agli inizi degli anni '90, era in pessime condizioni al momento dell'acquisto (pianta sfondava il tetto) ed è stato totalmente ristrutturato destinandolo ad abitazione/ Il m. 1595, a fianco dell'edificio oggetto della scheda, nella realtà è limitato ad un cancello e non ad un fabbricato.