

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00104165
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	A 03.00104167

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa - parco
OGTN - Denominazione	Villa Quarenghi già Calderari

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Bonate Sotto

PVCI - Indirizzo	via Villa 13(P) , 15 , 17
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	centro inglobato
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Bonate sotto
CTSF - Foglio/Data	5
CTSN - Particelle	160
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.558287
GPDPY - Coordinata Y	45.663335
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google amps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XIX)
ATBD - Denominazione	neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	a U
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra/ intonaco/ arenaria (portale, contorni)
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	portico
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCM - Materiali	arenaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione/ usi agricoli
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Devco srl
CDGI - Indirizzo	via Donizetti, 2 - Bergamo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1978/12/05
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1979/03/14
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAN - Codice identificativo	00104165
FTAF - Formato	JPG

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Cattaneo E. (compilazione)
CMPN - Nome	Tagliabue G. (fotografie)
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

1) In altri stralci catastali, il m. 158b figura come 1658b, e il m. 176 come 175/ 2) Doc. graf. AM: rilievo e progetto, piante e prospetti, 1: 100 (1994)/ 3) Doc. fot. AM: n. 2 viste tetti/ n. 6 esterni/ n. 6 particolari affreschi (fotocopie, 1994?)/ facciata su via Villa/ n. 2 cortile/ ala sud, sul cortile/ ala nord, sul cortile/ loggia al p.1/ sequenza sale decorate al p.t. nell'ala nord (fotocopie a colori, 1995)/ n. 27 soffitti e pareti affrescate/ n. 2 scalone/ esterno (fotocopie, 1995)/ n. 2 esterni/ n. 2 interni (1994)/ 4) Restauro tetto (1984)/ restauro decorazioni interne (1995)/ ristrutturazione e restauro (1994-95)/ 5) La facciata esterna del corpo centrale presenta finestre che al p.t. e al p.2 hanno davanzali e contorni squadrati in arenaria, mentre al p.1 sono sempre in arenaria ma con fregio superiore a timpano/ portale con arco a tutto sesto e fregio in arenaria/ portico con archi a tutto sesto su quattro colonne doriche, e loggiato/ soffitti affrescati con motivi floreali, faunistici e geometrici nei locali di rappresentanza e al p.1 (1a metà XIX-inizio XX)/ la corte è chiusa sul fondo da una cancellata che immette nel "brolo", con colonne in arenaria richiamanti quelle del portico.