

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00104187
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	torre
OGTN - Denominazione	Torre di Caprino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Caprino Bergamasco

PVCI - Indirizzo	via Torre 2
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Caprino Bergamasco
CTSF - Foglio/Data	CA/3
CTSN - Particelle	202
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.481545
GPDPY - Coordinata Y	45.747771
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XIV)
ATBD - Denominazione	architettura fortificata medievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	N.R.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	metà
REVW - Validità	(?)
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra e ciottoli a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p.t.
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	fortificazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Nava Sergio
CDGI - Indirizzo	via Verdi, 12- Caprino Bergamasco (BG)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1914/07/16
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.

**STUN - Sintesi normativa
zona**

ristrutturazione/ ricostruzione con mantenimento delle caratteristiche della muratura antica e della volumetria

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

immagine creata da google street view

FTAA - Autore

Google street view

FTAN - Codice identificativo

00104187

FTAF - Formato

JPG

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

1998

CMPN - Nome

Cattaneo E. (compilazione)

CMPN - Nome

Castellani M. (sopralluogo, compilazione)

**FUR - Funzionario
responsabile**

Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data

2018

AGGN - Nome

Zola A.

AGGE - Ente

SABAP-BS S289

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Sala L.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

2) Doc. graf. AM: rilievo e progetto, piante e sezioni, 1:50 (1971-72)/
4) Lavori di restauro e consolidamento (1970, 1973)/ 5) La torre
faceva parte di un complesso fortificato, oggi si trova addossata a una
vecchia casacolonica ristrutturata ad abitazione/ la torre è stata
sopralzata in epoca ignota/ in sommità, sul lato sud, bertesca su
quattro mensole in granito6) il complesso è composto dalla torre
oggetto del vincolo e da un edificio, altra torre più bassa, separati da
un cortiletto/ l'ingresso è dato da una porta che apre sul cortiletto, il cui
accesso avviene dalla corte al m. 204 con ingresso da via Torre 2/ la
torre bassa affaccia su via Roma e sull'inizio di via Torre, ed è
caratterizzata da inserti di laterizio e lacerti di affreschi/ oggi la torre è
in stato di abbandono.