

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00104197
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa - parco
OGTN - Denominazione	Villa Albani
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Mozzo
PVCI - Indirizzo	via G. Todeschini 35
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU anomalo
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Mozzo
CTSF - Foglio/Data	1
CTSN - Particelle	416
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.607777
GPDPY - Coordinata Y	45.706405
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVIII)
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	N.R.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio/ intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCM - Materiali	pietra di Sarnico
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico e atrio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione** sale p.t.**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a schifo**CP - COPERTURE****CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMM - Materiali** laterizio (coppo)**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE****USAR - Riferimento alla parte** intero bene**USAD - Uso** abitazione**USO - USO STORICO****USOR - Riferimento alla parte** intero bene**USOC - Riferimento cronologico** destinazione originaria**USOD - Uso** abitazione**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica** proprietà privata**CDGS - Indicazione specifica** Albani Giovanbattista**CDGI - Indirizzo** via C. Corti, 4 - Milano**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** L. 1089/1939, art. 1**NVCE - Estremi provvedimento** 1978/02/15**NVCR - Data di registrazione o G.U.** 1978/05/27**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** P.R.G.**STUN - Sintesi normativa zona** intervento non specificato/ sui m. 59 e 496, possibile demolizione con ricostruzione in altra posizione con piano di recupero**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** immagine creata da google street view**FTAA - Autore** Google street view**FTAN - Codice identificativo** 00104197**FTAF - Formato** JPG**AD - ACCESSO AI DATI**

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Stolfi G. (compilazione)
CMPN - Nome	Castellani M. (sopralluogo, compilazione)
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.

AN - ANNOTAZIONI

1) ZR art. 21 L. 1089/1939, DM 2/5/1981, tr. 12/8/1981 (f. 1: m. 400, 405; f. 2: m. 400, 405, 403)/ oggi il m. 405 risulta lottizzato nella parte sud, il m. 403 risulta lottizzato con l'inserto del m. 1375/ 2) Doc. graf. AM: stato di fatto edificio sul m. 407, prospetti 1:100 (1976)/ 3) Doc. fot. AM: n. 16 vedute villa, parco e rustici (1978?)/ veduta villa, e affresco nella cappella 700esca/ 4) Recinzione edificio sul m. 407 (1977)/ ricorsa copertura edificio sul m. 413 (1980)/ realizzazione piscina sul m. 487 (1981)/ restauro cappella (1982)/ 5) Decorazioni a fresco di P.V. Bonomini/ affresco di Bonomini nella cappella del Crocifisso, sul m. 403 (1752)/ ingresso alla villa con cancello tra pilastri in pietra/ facciata con portico a tre archi su due colonne chiuso da finestroni, e con all'interno volte su due pilastrini/ davanti alla facciata parco all'italiana con vialetto centrale e prati con siepe/ interno scalone a due rampe con balaustrata in pietra, soffitti lignei (saloni p.t.), dipinti e decorazioni (varie salea p.t. e p.1), soffitti dipinti su tela posta su pannelli (sale p.1)/ cappella interna nell'angolo sud-ovest della villa/ sul retro della villa, sul m. 413, ex corte rustica ora ristrutturata (anni '70) con laboratori e abitazioni/ bibl.: Perogalli-Sandri-Zanella, Ville della provincia di Bergamo, Milano 1983, p. 315/ 6) In origine l'accesso alla villa avveniva per mezzo di una strada privata lungo l'attuale ZR, con viale alberato, ora il viale si trova separato dal complesso dalla strada comunale su cui apre l'attuale ingresso; in fondo al viale si trova la cappella del Crocifisso.

OSS - Osservazioni