SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00104272
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26
RV - RELAZIONI	
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	bene composto
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	A 03.00104270
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	casa
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Castelli Calepio
PVCL - Località	CASTELLI CALEPIO
PVCI - Indirizzo	via dei Mille 1 , via Marconi
PVL - Altra località	Tagliuno (frazione ISTAT)

CST - CENTRO STORICO	
CSTA	frazione
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castelli Calepio
CTSF - Foglio/Data	TA/18
CTSN - Particelle	9, 120
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.904607
GPDPY - Coordinata Y	45.640786
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVIII)
ATBD - Denominazione	architettura civile 700esca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	

PNTF - Forma	a U
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra/ laterizio/ intonaco/ pietra di Sarnico (contorni)
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	portico cortile
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCM - Materiali	pietra di Sarnico
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	rustico
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCM - Materiali	pietra di Sarnico
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione/ negozio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione/ rustici
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Gualandris Emmanuel
CDGI - Indirizzo	via Ressi, 17 - Milano
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1989/02/11
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1995/03/15
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. (1983)/ Variante generale (appr. 1998)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAA - Autore	Google street view
FTAN - Codice identificativo	00104272
FTAF - Formato	JPG
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Cattaneo E. (compilazione)
CMPN - Nome	Tagliabue G. (fotografie)
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	2) Doc. graf. AM: rilievo e progetto, piante, 1:100 (1989)/ rilievo e progetto, piante sezioni e prospetti, 1:100 e 1:50 (1991)/ rilievo e progetto, piante sezioni e prospetti, 1:100 (1992, 1995)/ 3) Doc. fot. AM: n. 12 prospetti (fotocopie, 1989?)/ 4) Restauri (1989, 1991, 1994-95)/ 5) E' probabile che l'edificio sia stato una dipendenza del fabbricato confinante, Villa Belli/ balcone sull'angolo, cui si accede attraverso porte-finestre al p.1/ prospetto su corte che al p.t. presenta un arco centrale a sesto ribassato e due piccoli a tutto sesto, su colonne/ loggiato al p.2/ fabbricato a uso agricolo, parallelo all'edificio padronale in fondo al cortile e delimitante l'area di proprietà: presenta un porticato al p.t. con archi asesto ribassato sorretti da pilastri quadrati, e soprastante loggiato.