

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

## NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 07

NCTN - Numero catalogo generale 00210758

ESC - Ente schedatore S20

ECP - Ente competente S20

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica masseria

OGTN - Denominazione Masseria del Santo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Liguria

PVCP - Provincia GE

PVCC - Comune Genova

<b>PVCI - Indirizzo</b>	Voltri
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Genova
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	catasto fabbricati-VOL29
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	catasto terreni-29
<b>CTSN - Particelle</b>	VOL29/ 1189 sub.1,2,3
<b>CTSN - Particelle</b>	29/ 1187
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	8.7410645411
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	44.436043317
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	13-7-2018
<b>GPBO - Note</b>	(4020996) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze locali
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intorno
<b>RENN - Notizia</b>	Il bene è situato alle pendici del monte Castellaro di Voltri in un area che già Arturo Issel segnalav interessata da rinvenimenti sepolcrali all'interno della stessa Villa Duchessa di Galliera andati perduti.
<b>RENF - Fonte</b>	00210758
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	X
<b>RELV - Validità</b>	(?)

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	X
<b>REVV - Validità</b>	(?)

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

<b>RENR - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENN - Notizia</b>	A monte dell'area maggiormente costruita del complesso della Villa Duchessa di Galliera, con il suo grande parco romantico, si colloca un vasto compendio agricolo costruito dalle masserie e da ampie aree coltivate, che la Duchessa portò in patrimonio all'Opera Pia al momento della sua fondazione. All'interno dell'area sorgono, oltre ad alcuni manufatti di pregio risalenti agli inizi dell'Ottocento, numerosi immobili funzionali all'attività agricola, che erano utilizzati, fino al secolo scorso, per la gestione dei fondi. La masseria del Santo riale presumibilmente al secolo XIX e costituisce un notevole esempio di antico edificio destinato all'abitazione dei manenti dediti alla coltivazione e alla cura dell'ampia tenuta di proprietà della Duchessa.

<b>RENF - Fonte</b>	00210758
---------------------	----------

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

<b>RELS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

<b>REVS - Secolo</b>	XIX
----------------------	-----

**PN - PIANTA****PNT - PIANTA**

<b>PNTS - Schema</b>	articolato
----------------------	------------

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
----------------------	--------

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	struttura lignea
-----------------------------------	------------------

**CP - COPERTURE****CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	struttura lignea
----------------------------------	------------------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMM - Materiali</b>	ardesia
-------------------------	---------

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAD - Uso</b>	trattoria
-------------------	-----------

**USO - USO STORICO**

<b>USOD - Uso</b>	abitazione
-------------------	------------

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Opera Pia Brignole Sale
<b>CDGI - Indirizzo</b>	Voltri

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DLgs n. 42/2004, art. 10, comma 1
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	2014/12/05

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SABAPGE
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0700210758

**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	00210758_sc

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>Fntp - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	2014/12/05
<b>FNTN - Nome archivio</b>	SABAPGE
<b>FNTS - Posizione</b>	GENOVA voltri (GE) / MON 51
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00210758

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2017
<b>CMPN - Nome</b>	Panzani, Laura
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Barbaro, Barbara

**AN - ANNOTAZIONI**

I dati per la compilazione della scheda sono tratti dal decreto di vincolo e dalla relazione storico-artistica che ne costituisce parte integrante. La georeferenziazione puntuale è stata effettuata

**OSS - Osservazioni**

sull'immobile principale mentre per la perimetrazione del vincolo si rimanda all'estratto di mappa catastale allegato.