# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00104399
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

### **OG - OGGETTO**

**OGT - OGGETTO** 

**OGTD - Definizione** 

tipologica

villa - giardino

**OGTN** - Denominazione

Villa Suardo

### LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Lombardia
PVCP - Provincia BG

PVCC - Comune Chiuduno
PVCI - Indirizzo via Cicola 4

**PVL - Altra località** Cicola (frazione ISTAT)

**CST - CENTRO STORICO** 

**CSTA** frazione

**SET - SETTORE** 

SETT - Tipo SU

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Chiuduno

CTSF - Foglio/Data	3/ 1995
CTSN - Particelle	673-E-674-675-741-745
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	OTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.836082
GPDPY - Coordinata Y	45.656239
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	nucleo originario (XIII-XIV)
ATBD - Denominazione	architettura fortificata medievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rimaneggiamenti (XV)
ATBD - Denominazione	primo rinascimento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	riforma in villa (XVIII)
ATBD - Denominazione	tardobarocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	villa
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	a U
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	rustici
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	a corte aperta
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	A
SVCU - Ubicazione	villa
SVCM - Materiali	pietra/ intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	A
SVCU - Ubicazione	portico e loggiato villa
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCM - Materiali	arenaria
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	A
SVCU - Ubicazione	rustici, torre
SVCM - Materiali	pietra a vista/ intonaco (parte)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	
SOU - Ubicazione	passaggio al giardino
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a padiglione
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTUR	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione/ chiesa/ usi agricoli
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione/ chiesa/ usi agricoli
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Suardi Agostino
CDGI - Indirizzo	via Garibaldi, 7 - Bergamo
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1953/01/08
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1953/05/12
STU - STRUMENTI URBANIST	TCI
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. vigente (1982)/ P.R.G. adottato (1996)
STUN - Sintesi normativa zona	edifici isolati di interesse storico-artistico e ambientale: restauro/ zona agricola
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	Regione Lombardia
FTAN - Codice identificativo	SABAP_BS_300104399
FTAT - Note	http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/RL560-00040/?view=ricerca&offset=3
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Stolfi G. (compilazione)
CMPN - Nome	Ricci M. (sopralluogo, compilazione)
FUR - Funzionario	

responsabile	Terafina A.	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2018	
AGGN - Nome	Salvarani MP.	
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.	
AN - ANNOTAZIONI		
OSS - Osservazioni	2) Doc. graf. AM: stato di fatto e di progetto, pianta p.1, 1:100 (1990)  /4) Restauro contorni finestre (1973)/ opere interne (1990)/ 5)  L'edificioincorpora i resti del 200esco castello Cicola/ piano nobile con decorazioni ad affreschi prospettici/ tracce di decorazione a fresco/ caminiere 400esche con stemmi/ volte con decorazioni a stucco 600esche/ atrio passante a tre luci sul giardino/ giardino all'italiana/ bibl.: Perogalli-Sandri-Zanella, Ville della provincia di Bergamo, Milano 1983, p. 262-263.	