

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00458223
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale
OGTN - Denominazione	ignota - via R. Stasi 8-10

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

<b>PVCR - Regione</b>	Campania
<b>PVCP - Provincia</b>	NA
<b>PVCC - Comune</b>	Napoli
<b>PVCL - Località</b>	NAPOLI
<b>PVCE</b>	Arenella
<b>PVL - Altra località</b>	Avvocata (catasto)
<b>ZUR - ZONA URBANA</b>	
<b>ZURN - Numero</b>	12
<b>ZURD - Denominazione</b>	quartiere
<b>SET - SETTORE</b>	
<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>SETN - Numero</b>	078
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Napoli
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	008/1976
<b>CTSN - Particelle</b>	176
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.23014
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	40.85227
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	posizione
<b>GPBT - Data</b>	2018
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE</b>	
<b>AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)</b>	progetto
<b>AUTM - Fonte dell'attribuzione</b>	NR (recupero pregresso)
<b>AUTN - Nome scelto</b>	ignoto
<b>AUTA - Dati anagrafici</b>	NR
<b>AUTH - Sigla per citazione</b>	NR

**ATB - AMBITO CULTURALE**

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	progetto
<b>ATBD - Denominazione</b>	ignoto
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	dato non disponibile

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

**REN - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** progettazione

**RENN - Notizia**

L'edificio fa parte di un complesso abitativo costituito da due fabbricati costruiti in tempi diversi dall'impresa Lamaro, quello di cui si sta trattando è stato edificato agli inizi degli anni quaranta e, nel periodo della II guerra mondiale, è stato utilizzato dai militari tedeschi quale ricovero. Insieme al fabbricato adiacente, con cui divide la parete contigua, occupano un'insula con un impianto planimetrico a C e corte interna, chiusa da un lato da un muro di recinzione dotato di due ingressi e di un basso corpo curvo centrale per la portineria. La palazzina si sviluppa per sei livelli con un volume compatto su una pianta ad L con tre corpi scala che servono due appartamenti per piano e di tre ingressi, di cui due situati lungo via Raffaele Stasi, e il terzo nel cortile che si affaccia su via Edgardo Cortese.

**RENF - Fonte** n.d.c.

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELV - Validità** ca

**RELF - Frazione di secolo** secondo quarto

**RELW - Validità** ca

**RELI - Data** 1940

**RELX - Validità** ca

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVV - Validità** ca

**REVF - Frazione di secolo** secondo quarto

**RE VW - Validità** ca

**REVI - Data** 1943

**RE VX - Validità** ca

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA**

**REN - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** progettazione

**RENN - Notizia**

L'edificio non grandi qualità architettoniche ma è interessante per la pulizia delle facciate caratterizzate da bucatore senza cornici. Il prospetto principale risulta piegato sull'asse con un leggero arrotondamento dello spigolo, asse che segna non la simmetria della facciata piuttosto il passaggio di una parte di prospetto segnata da una doppia sequenza verticale di lunghi balconi con ringhiere di ferro, ad una parte scandita da sole finestre, quasi come feritoie aperte sulla

parete. Tale impostazione della facciata che da pesi diversi alle due parti del prospetto crea nello spettatore senso di squilibrio. A datare l'edificio sono gli stipiti dei balconi e delle finestre situati sul prospetto principale, i quali si presentano con i profili smussati, arrotondati, tipici di molti fabbricati costruiti negli anni trenta.

**RENF - Fonte** n.d.c.

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XX

**RELV - Validità** ca

**RELF - Frazione di secolo** secondo quarto

**RELW - Validità** ca

**RELI - Data** 1940

**RELX - Validità** ca

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVV - Validità** ca

**REVF - Frazione di secolo** secondo quarto

**REVW - Validità** ca

**REVI - Data** 1943

**REVX - Validità** ca

### **SI - SPAZI**

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** 6

**SIIP - Tipo di piani** p. ammezzato; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; p. 5

**SIIV - Suddivisione verticale** a elementi seriali

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** 1

**SIIP - Tipo di piani** p. interrato-1

**SIIV - Suddivisione verticale** a elementi seriali

### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il fabbricato con pianta ad L si sviluppa per sei livelli, possiede due accessi da via Raffaele Stasi, ed uno dal cortile di via Edgardo Cortese; la struttura portante è stata realizzata con telai di cemento armato, i solai sono piani in cemento armato e laterizi, la copertura è piana, a terrazzo.

### **PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

#### **PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano**

<b>o quota</b>	p.t.
<b>PNTF - Forma</b>	a L
<b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>	cortile
<b>FN - FONDAZIONI</b>	
<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	tufaceo
<b>FNS - STRUTTURE</b>	
<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	a plinti
<b>FNSQ - Qualificazione del tipo</b>	non accertabile
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile
<b>FNSM - Materiali</b>	cemento armato ?
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	pilastrì
<b>SVCC - Genere</b>	a gabbia
<b>SVCM - Materiali</b>	cemento armato
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOER - Riferimento</b>	intero soffitto
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	a getto
<b>SOES - Specificazioni tecniche</b>	a soletta con nervature parallele
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	piana
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCR - Riferimento</b>	intero bene
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	soletta
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	guaina bituminosa
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	non accertabile
<b>CPMM - Materiali</b>	non accertabile
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	

<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	2
<b>SCLL - Collocazione</b>	trasversale
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea spezzata
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata
<b>SCSC - Tecnica</b>	a travi paralleli
<b>SCSM - Materiali</b>	cemento armato
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
<b>SCLU - Ubicazione</b>	interna
<b>SCLG - Genere</b>	scala
<b>SCLO - Categoria</b>	principale
<b>SCLN - Quantità</b>	1
<b>SCLL - Collocazione</b>	angolare
<b>SCLF - Forma planimetrica</b>	rettilinea spezzata
<b>SCS - SCHEMA STRUTTURALE</b>	
<b>SCSR - Riferimento</b>	intera struttura
<b>SCST - Tipo</b>	appoggiata
<b>SCSC - Tecnica</b>	a travi parallele
<b>SCSM - Materiali</b>	cemento armato
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	stipiti
<b>DECM - Materiali</b>	muratura intonacata
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	tutti i prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	basamento
<b>DECM - Materiali</b>	marmo
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	discreto
<b>STCO - Indicazioni specifiche</b>	L'edificio si presenta in discreto stato di conservazione.

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAD - Data</b>	1999
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAA NA
<b>FTAC - Collocazione</b>	38 43 G
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	458223

**ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE**

<b>ADMX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>ADMP - Tipo</b>	scheda A digitalizzata
<b>ADMN - Codice identificativo</b>	458223_01

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1999
<b>CMPN - Nome</b>	Maria Di Nardo
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	P. Mascilli Migliorini

**AN - ANNOTAZIONI**

<b>OSS - Osservazioni</b>	Decorazioni: stipiti delle bucatore, finestre e balconi, arrotondati; basamento in marmo travertino a lastre verticali.
---------------------------	---