

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00104692

ESC - Ente schedatore S289

ECP - Ente competente S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chostro

OGTN - Denominazione Chostro delle Suore agostiniane

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia BG

PVCC - Comune Treviglio

PVCI - Indirizzo piazzale Santuario

CST - CENTRO STORICO

CSTA capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Treviglio
CTSF - Foglio/Data	43
CTSN - Particelle	2216
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.591043
GPDPY - Coordinata Y	45.522348
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XI)
ATBD - Denominazione	romanico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	completamento (XX)
ATBD - Denominazione	liberty
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1902/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	

PNTF - Forma	irregolare a corte
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	laterizio/ intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	chiodro
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCM - Materiali	laterizio a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	sede Centro cattolico
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	convento (agostiniane)
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Martino e di S. Maria Assunta
CDGI - Indirizzo	via S. Agostino, 2 - Treviglio (BG)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCE - Estremi provvedimento	1966/07/14
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	Google
FTAN - Codice identificativo	SABAP_BS_300104692

FTAT - Note

Immagine creata da Google Street View

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1998

CMPN - Nome

Sforza M. (compilazione)

CMPN - Nome

Tagliabue G. (fotografie)

FUR - Funzionario responsabile

Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2018

AGGN - Nome

Salvarani MP.

AGGF - Funzionario responsabile

Sala L.

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

2) Doc. graf. AM: rilievo e progetto, piante, sezioni, 1:100 (1967)/ rilievo e progetto, piante, sezioni, 1:100 (1968)/ rilievo e progetto, piante,sezioni, prospetti, 1:100 (1969)/ 3) Doc. fot. AM: n. 16 viste esterne (s.d., 1968 ca.)/ n. 2 viste esterne (1970 ca.)/ n. 5 viste esterne (1972 ca.)/ n. 5 viste esterne/ n. 3 viste interne (1987 ca.)/ 4) Restauri e sistemazioni (1969)/ 5) Il chiostro faceva parte del cenobio sorto accanto allachiesa di S. Agostino e risale all'XI secolo/ il chiostro, di cui rimangono tre lati è a due piani/ colonne con capitelli cubici sorreggono strutture in legno/ uno dei quattro lati del cortile presenta una facciata floreale eseguita nei primi anni del XX secolo/ cappella del 1902 importante perché pare che nel luogo dove è eretta sia avvenuto nel 1522 il miracolo della "Madonna delle lacrime".