

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00042079
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Beltrame, Vignuda

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	San Daniele del Friuli
PVCL - Località	SAN DANIELE DEL FRIULI
PVCI - Indirizzo	Via Umberto I, 38, 40

### CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	ex "Borgo di S. Francesco"
CSTA	capoluogo municipale

### ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

### SET - SETTORE

<b>SETT - Tipo</b>	SU
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	San Daniele del Friuli
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	9
<b>CTSN - Particelle</b>	757
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	756, 764
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.009812471
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	46.158999487
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	26-8-2018
<b>GPBO - Note</b>	(4062484) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione/rifacimento
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze friulane
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	proprietà
<b>RENN - Notizia</b>	Il palazzo occupa l'area segnata dall'ex "Strada Comunale detta Borgo di S. Francesco", ora Via Umberto I, cui volge il fronte est. Dal confronto tra la cartografia francese (1835) e austriaca (1847) si può ipotizzare che l'immobile abbia un'origine (o una riforma) risalente ai primi dell'800. Nel 1847 la costruzione presentava un impianto planimetrico rettangolare, era collegata alla lunga struttura adiacente (a sud) ed entrambe appartenevano a "Concina Nobile Caterina q.r

Nicolò vedova Beltrame". Dalle planimetrie catastali del 1957 si riscontra un'alterazione dell'impianto ottocentesco, dovuto probabilmente alle variazioni di destinazione d'uso a cui fu sottoposta la costruzione. Nel 1976 l'edificio è stato danneggiato dal sisma e successivamente sottoposto a interventi ristrutturativi e di consolidamento statico.

**RENF - Fonte** relazione di ricerca

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIX

**RELF - Frazione di secolo** inizio

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XX

**REVF - Frazione di secolo** ultimo quarto

**REVI - Data** 1976

### **SI - SPAZI**

#### **SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

**SIIR - Riferimento** intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui

**SIIN - Numero di piani** +4

### **IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il monumentale impalcato di facciata è scandito da tre ampi archi a tutto sesto, in rocchi di bugnato rustico poggianti su pilastri a base rettangolare, a conformare un porticato connotato da volte a crociera intonacate. Il fronte dell'edificio è marcato orizzontalmente da fasce marcapiano e dalla cornice a dentelli del tetto. La costruzione, a pianta rettangolare, si eleva per tre piani più sottotetto. L'entrata è contrassegnata da un massiccio portale ad arco a tutto sesto in rocchi di bugnato rustico, affiancato da due finestre a arco ribassato, con riquadrature in conci di bugnato rustico. Il primo piano è scandito da tre fori rettangolari sormontati da timpani (lobato e triangolari) a cui corrispondono, superiormente, tre semplici aperture riquadrate in pietra. A sud è accorpata una struttura in cemento armato novecentesca, con copertura a terrazza poggiante su pilastri e con apertura arcuata. Il prospetto sulla corte interna è scandito da fori rettangolari con cornici modanate.

### **PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

#### **PNT - PIANTA**

**PNTS - Schema** regolare

**PNTF - Forma** rettangolare

### **SV - STRUTTURE VERTICALI**

#### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** prospetti

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** muratura mista

#### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** prospetto principale

<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	pilastrì
<b>SVCC - Genere</b>	a blocchi
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	so laio
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	cemento armato
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	latero cemento
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	parte del bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta
<b>SOFF - Forma</b>	a crociera
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo principale
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo secondario
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	piana
<b>CPFQ - Qualificazione della forma</b>	a pianta rettangolare
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portico
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad archi a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato rustico
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	fascia marcapiano
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	rettilineo
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finestre
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con timpani e cornice
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con lunetta
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornicione
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dentellato

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	bugnato rustico
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>LSIG - Genere</b>	stemma
<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

**RS - RESTAURI****RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	Fine anni '70
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Interventi ristrutturativi e di consolidamento statico post terremoto: risanamento delle murature portanti in pietrame attraverso iniezioni di malta cementizia; sostituzione dei solai lignei con elementi in laterocemento; ricostruzione della copertura lignea, poggiante su struttura in c.a.; rifacimento degli intonaci esterni e interni e di parte delle pavimentazioni; recupero dei serramenti esterni; realizzazione di

nuove cornici modanate delle forature di facciata; inserimento dell' ascensore.

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

**USAR - Riferimento alla parte** intero bene

**USAD - Uso** terziario

### USA - USO ATTUALE

**USAR - Riferimento alla parte** intero bene

**USAD - Uso** residenziale

### USO - USO STORICO

**USOR - Riferimento alla parte** intero bene

**USOD - Uso** residenziale

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

**CDGG - Indicazione generica** proprietà privata

### STU - STRUMENTI URBANISTICI

**STUT - Strumenti in vigore** P.R.G.C. variante 85-88-91

**STUN - Sintesi normativa zona** Zona A edifici e/o ambiti vincolati ai sensi del titolo I del Dlgs 490/99 (art. 5)

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore** Picco, Elisa

**FTAD - Data** 2017/12/05

**FTAE - Ente proprietario** S239

**FTAN - Codice identificativo** S239\_57480

**FTAF - Formato** Jpeg

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore** Picco, Elisa

**FTAD - Data** 2017/12/05

**FTAE - Ente proprietario** S239

**FTAN - Codice identificativo** S239\_57481

**FTAF - Formato** Jpeg

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**FTAX - Genere** documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

**FTAA - Autore** Picco, Elisa

<b>FTAD - Data</b>	2017/12/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_57482
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Picco, Elisa
<b>FTAD - Data</b>	2017/12/05
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_57483
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Asquini, Licia
<b>FTAD - Data</b>	1994
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAC - Collocazione</b>	1676
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_790-22
<b>FTAT - Note</b>	Esterno facciata-Veduta
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	relazione di ricerca
<b>FNTA - Autore</b>	Asquini, Licia
<b>FNTD - Data</b>	1994
<b>FNTN - Nome archivio</b>	S239
<b>FNTS - Posizione</b>	1676
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1535461121213
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1994
<b>CMPN - Nome</b>	Asquini, Licia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Malisani, Gianna
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Picco, Elisa
<b>AGGR - Referente</b>	

<b>scientifico</b>	Boccuzzi, Stefania
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	di Micco, Maria Concetta
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
<b>OSS - Osservazioni</b>	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1994.