

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00042079
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Beltrame, Vignuda
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	San Daniele del Friuli
PVCL - Località	SAN DANIELE DEL FRIULI
PVCI - Indirizzo	Via Umberto I, 38, 40
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	ex "Borgo di S. Francesco"
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	San Daniele del Friuli
CTSF - Foglio/Data	9
CTSN - Particelle	757
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	756, 764
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	13.009812471
GPDPY - Coordinata Y	46.158999487
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	26-8-2018
GPBO - Note	(4062484) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	conto

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Il palazzo occupa l'area segnata dall'ex "Strada Comunale detta Borgo di S. Francesco", ora Via Umberto I, cui volge il fronte est. Dal confronto tra la cartografia francese (1835) e austriaca (1847) si può ipotizzare che l'immobile abbia un'origine (o una riforma) risalente ai primi dell'800. Nel 1847 la costruzione presentava un impianto planimetrico rettangolare, era collegata alla lunga struttura adiacente (a sud) ed entrambe appartenevano a "Concina Nobile Caterina q.r Nicòlò vedova Beltrame". Dalle planimetrie catastali del 1957 si riscontra un'alterazione dell'impianto ottocentesco, dovuto probabilmente alle variazioni di destinazione d'uso a cui fu sottoposta la costruzione. Nel 1976 l'edificio è stato danneggiato dal sisma e successivamente sottoposto a interventi ristrutturativi e di consolidamento statico.
RENF - Fonte	relazione di ricerca

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto

REVI - Data	1976
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	<p>Il monumentale impalcato di facciata è scandito da tre ampi archi a tutto sesto, in rocchi di bugnato rustico poggiante su pilastri a base rettangolare, a conformare un porticato connotato da volte a crociera intonacate. Il fronte dell'edificio è marcato orizzontalmente da fasce marcapiano e dalla cornice a dentelli del tetto. La costruzione, a pianta rettangolare, si eleva per tre piani più sottotetto. L'entrata è contrassegnata da un massiccio portale ad arco a tutto sesto in rocchi di bugnato rustico, affiancato da due finestre a arco ribassato, con riquadrature in conci di bugnato rustico. Il primo piano è scandito da tre fori rettangolari sormontati da timpani (lobato e triangolari) a cui corrispondono, superiormente, tre semplici aperture riquadrate in pietra. A sud è accorpata una struttura in cemento armato novecentesca, con copertura a terrazza poggiante su pilastri e con apertura arcuata. Il prospetto sulla corte interna è scandito da fori rettangolari con cornici modanate.</p>
PN - PIANA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	a blocchi
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	cemento armato
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo secondario
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	ad archi a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato rustico
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	rettilineo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpani e cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con lunetta
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato rustico
DECM - Materiali	pietra
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIC - Tecnica	scolpita/o
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	Fine anni '70
RSTT - Tipo di intervento	Interventi ristrutturativi e di consolidamento statico post terremoto: risanamento delle murature portanti in pietrame attraverso iniezioni di malta cementizia; sostituzione dei solai lignei con elementi in laterocemento; ricostruzione della copertura lignea, poggiante su struttura in c.a.; rifacimento degli intonaci esterni e interni e di parte delle pavimentazioni; recupero dei serramenti esterni; realizzazione di nuove cornici modanate delle forature di facciata; inserimento dell'ascensore.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	terziario
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	residenziale
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

| **USOD - Uso** | residenziale |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
--	--

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
-----------------------------------	--

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI	
------------------------------------	--

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 85-88-91
-----------------------------------	----------------------------

STUN - Sintesi normativa zona	Zona A edifici e/o ambiti vincolati ai sensi del titolo I del Dlgs 490/99 (art. 5)
--------------------------------------	--

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
--	--

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
---	--

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Picco, Elisa
----------------------	--------------

FTAD - Data	2017/12/05
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	S239
---------------------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S239_57480
-------------------------------------	------------

FTAF - Formato	Jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
---	--

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Picco, Elisa
----------------------	--------------

FTAD - Data	2017/12/05
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	S239
---------------------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S239_57481
-------------------------------------	------------

FTAF - Formato	Jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
---	--

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Picco, Elisa
----------------------	--------------

FTAD - Data	2017/12/05
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	S239
---------------------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S239_57482
-------------------------------------	------------

FTAF - Formato	Jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
---	--

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Picco, Elisa
----------------------	--------------

FTAD - Data	2017/12/05
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	S239
---------------------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S239_57483
-------------------------------------	------------

FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Asquini, Licia
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	1676
FTAN - Codice identificativo	S239_790-22
FTAT - Note	Esterno facciata-Veduta
FTAF - Formato	Jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione di ricerca
FNTA - Autore	Asquini, Licia
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	1676
FNTI - Codice identificativo	New_1535461121213
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1994.