

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00042079

ESC - Ente schedatore S239

ECP - Ente competente S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica palazzo

OGTQ - Qualificazione privato

OGTN - Denominazione Palazzo Beltrame, Vignuda

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Friuli-Venezia Giulia

PVCP - Provincia UD

PVCC - Comune San Daniele del Friuli

PVCL - Località SAN DANIELE DEL FRIULI

PVCI - Indirizzo Via Umberto I, 38, 40

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione ex "Borgo di S. Francesco"

CSTA capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	San Daniele del Friuli
CTSF - Foglio/Data	9
CTSN - Particelle	757
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	756, 764
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.009812471
GPDPY - Coordinata Y	46.158999487
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	26-8-2018
GPBO - Note	(4062484) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Il palazzo occupa l'area segnata dall'ex "Strada Comunale detta Borgo di S. Francesco", ora Via Umberto I, cui volge il fronte est. Dal confronto tra la cartografia francese (1835) e austriaca (1847) si può ipotizzare che l'immobile abbia un'origine (o una riforma) risalente ai primi dell'800. Nel 1847 la costruzione presentava un impianto planimetrico rettangolare, era collegata alla lunga struttura adiacente (a sud) ed entrambe appartenevano a "Concina Nobile Caterina q.r

Nicolò vedova Beltrame". Dalle planimetrie catastali del 1957 si riscontra un'alterazione dell'impianto ottocentesco, dovuto probabilmente alle variazioni di destinazione d'uso a cui fu sottoposta la costruzione. Nel 1976 l'edificio è stato danneggiato dal sisma e successivamente sottoposto a interventi ristrutturativi e di consolidamento statico.

RENF - Fonte relazione di ricerca

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo inizio

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1976

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani +4

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il monumentale impalcato di facciata è scandito da tre ampi archi a tutto sesto, in rocchi di bugnato rustico poggianti su pilastri a base rettangolare, a conformare un porticato connotato da volte a crociera intonacate. Il fronte dell'edificio è marcato orizzontalmente da fasce marcapiano e dalla cornice a dentelli del tetto. La costruzione, a pianta rettangolare, si eleva per tre piani più sottotetto. L'entrata è contrassegnata da un massiccio portale ad arco a tutto sesto in rocchi di bugnato rustico, affiancato da due finestre a arco ribassato, con riquadrature in conci di bugnato rustico. Il primo piano è scandito da tre fori rettangolari sormontati da timpani (lobato e triangolari) a cui corrispondono, superiormente, tre semplici aperture riquadrate in pietra. A sud è accorpata una struttura in cemento armato novecentesca, con copertura a terrazza poggiante su pilastri e con apertura arcuata. Il prospetto sulla corte interna è scandito da fori rettangolari con cornici modanate.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema regolare

PNTF - Forma rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione prospetti

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura mista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione prospetto principale

SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	a blocchi
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaiò
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	cemento armato
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo secondario
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	ad archi a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato rustico
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	rettilineo
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpani e cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	con lunetta
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	dentellato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato rustico
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIC - Tecnica	scolpita/o

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	Fine anni '70
RSTT - Tipo di intervento	Interventi ristrutturativi e di consolidamento statico post terremoto: risanamento delle murature portanti in pietrame attraverso iniezioni di malta cementizia; sostituzione dei solai lignei con elementi in laterocemento; ricostruzione della copertura lignea, poggiante su struttura in c.a.; rifacimento degli intonaci esterni e interni e di parte delle pavimentazioni; recupero dei serramenti esterni; realizzazione di

nuove cornici modanate delle forature di facciata; inserimento dell' ascensore.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso terziario

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte intero bene

USAD - Uso residenziale

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte intero bene

USOD - Uso residenziale

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica proprietà privata

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G.C. variante 85-88-91

STUN - Sintesi normativa zona Zona A edifici e/o ambiti vincolati ai sensi del titolo I del Dlgs 490/99 (art. 5)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Picco, Elisa

FTAD - Data 2017/12/05

FTAE - Ente proprietario S239

FTAN - Codice identificativo S239_57480

FTAF - Formato Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Picco, Elisa

FTAD - Data 2017/12/05

FTAE - Ente proprietario S239

FTAN - Codice identificativo S239_57481

FTAF - Formato Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Picco, Elisa

FTAD - Data	2017/12/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57482
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/12/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57483
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Asquini, Licia
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	1676
FTAN - Codice identificativo	S239_790-22
FTAT - Note	Esterno facciata-Veduta
FTAF - Formato	Jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione di ricerca
FNTA - Autore	Asquini, Licia
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	1676
FNTI - Codice identificativo	New_1535461121213
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente	

scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1994.