

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00042080
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Casa con portico a tre arcate

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Casa Adami, Candotti

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	San Daniele del Friuli
PVCL - Località	SAN DANIELE DEL FRIULI
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Garibaldi, 45
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Monte Pasubio, 1, 3

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	San Daniele del Friuli
CTSF - Foglio/Data	9
CTSN - Particelle	537 sub. 1, 2, 3, 4

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	538
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.01210041
GPDPY - Coordinata Y	46.161360392
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	28-8-2018
GPBO - Note	(4062539) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	L'area in cui sorge l'edificio, compresa tra l'ex "Strada Comunale detta Borgo di S. Antonio" (oggi Via Garibaldi) e il piccolo slargo (ex "Piazza del Vino"), è interna al borgo medioevale e fa parte della porzione urbana iscritta entro la seconda e terza cinta muraria. Nel 1847 la casa, verosimilmente quattro-cinquecentesca, risultava di proprietà di "De Cecco Maria q.m. ... vedova De Cecco e De Cecco Orsola q.m. Antonio maritata Bortolotti, madre e figlia" (part. 58 del Catasto Austriaco) ed era indicata come "casa con bottega e portico ad uso pubblico". Tra il 1835 e il 1847 è ascrivibile l'accorpamento dell'edificio alla costruzione adiacente; nel Catasto Napoleonico i due fabbricati risultano separati da un androne, confluyente nella retrostante "Piazza del Vino". Negli anni Settanta l'edificio, danneggiato dal sisma del 1976, è stato sottoposto a interventi di consolidamento statico e risanamento.
RENF - Fonte	relazione di ricerca
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XV-XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1976
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il fabbricato, in muratura mista intonacata e tinteggiata, si sviluppa su tre piani più sottotetto e un presenta impianto planimetrico-distributivo irregolare. Il prospetto principale, prospiciente Via Garibaldi, è connotato al piano terra dalla presenza di un portico con tre ampi archi a tutto sesto, poggianti su colonne lapidee a fusto cilindrico. Sul portico si affacciano il portale d'ingresso riquadrato in pietra e due ampie finestre rettangolari, con cornici modanate cementizie. Al primo e secondo piano è presente una fila di quattro fori, con soglie lapidee sporgenti (primo livello), mentre l'attico è illuminato da basse finestre rettangolari. Il fronte posteriore è caratterizzato dalla successione di forature rettangolari, irregolarmente disposte.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	cemento armato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco ribassato
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	fine anni '70
RSTT - Tipo di intervento	Interventi di consolidamento statico post sisma: risanamento delle murature portanti e rifacimento dei solai con struttura in cemento armato.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	uffici
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	bottega
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909
NVCD - Data notificazione	1928/12/12
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10

NVCE - Estremi provvedimento	2014/03/31
NVCD - Data notificazione	2014/04/03, 2014/04/04
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2014/10/07

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 85-88-91
STUN - Sintesi normativa zona	zona A1 immobili soggetti a restauro conservativo e soggetti a vincolo ex parte 2a titolo 1 capo 1 Dlgs 42/2004 8art. 5)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/27
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57484
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/27
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57485
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/27
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57486
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/27
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57487
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Asquini, Licia
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_785-4
FTAT - Note	Esterno-Veduta d'insieme
FTAF - Formato	Jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione di ricerca
FNTA - Autore	Asquini, Licia
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	785
FNTI - Codice identificativo	New_1535492265940
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1994.