

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 06 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00042089 |
| ESC - Ente schedatore | S239 |
| ECP - Ente competente | S239 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|---------------|
| RSER - Tipo relazione | bene composto |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 0600042086 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | privato |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Ronchi, Terenzio |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| PVCP - Provincia | UD |
| PVCC - Comune | San Daniele del Friuli |
| PVCL - Località | SAN DANIELE DEL FRIULI |
| PVCI - Indirizzo | Via Giuseppe Mazzini, 3 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------|----------------------|
| CSTA | capoluogo municipale |
|------|----------------------|

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|---------------|
| ZURD - Denominazione | zona centrale |
|----------------------|---------------|

SET - SETTORE

| | |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|------------------------|
| CTSC - Comune | San Daniele del Friuli |
| CTSF - Foglio/Data | 9 |
| CTSN - Particelle | 505, 2214, 2215 |

| | |
|---|---|
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | 504, 506 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.012557506 |
| GPDPY - Coordinata Y | 46.162049286 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 31-08-2018 |
| GPBO - Note | (4067893) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione/ricostruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze friulane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Il sito dove sorge l'edificio, il cui fronte sud è prospiciente Via Mazzini (ex Strada Comunale detta "Borgo di Gemona"), è interno al borgo medievale sviluppatosi ai margini settentrionali del nucleo storico. L'edificio principale rappresenta una porzione di un più ampio complesso a corte costituito da un corpo ad "L" rovesciata (corpo principale) con la facciata minore prospiciente via Mazzini (a nord-est), un fabbricato minore (a sud), la corte e il portone barocco che da accesso alla proprietà. Data la conformazione del prospetto su via Mazzini, e considerato che i primi proprietari furono la famiglia Ronchi, è evidente il collegamento tra il palazzo e l'adiacente Palazzo Ronchi. L'origine del complesso edilizio non è certa, ma ne troviamo traccia nella Mappa del Centro Storico di San Daniele redatta dall'Ing. Lavagnolo nel 1846 nelle forme pressoché attuali. |
| RENF - Fonte | relazione di ricerca |
| RENF - Fonte | https://divisare.com/projects/6764-giorgio-cacciaguerra-restauro-del-palazzo-ronchi-terenzio-sito-in-san-daniele-udine (Consultazione: 2018 |

/08/31)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII-XVIII

RELV - Validità (?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica proprietà

RENN - Notizia

La struttura in impianto e parzialmente in composizione di facciata della fabbrica rimanda a interventi tardo ottocenteschi, promossi dalla famiglia Ronchi. Il Palazzo fu oggetto di interventi di riparazione e ricostruzione dei danni di guerra, come testimoniato dagli atti delle Commissioni Parlamentari di Inchiesta del 1919-1923, nonché di interventi di consolidamento statico-strutturale eseguiti successivamente al sisma del 1976. Il complesso è passato dalla famiglia Ronchi alla Terenzio ed ora è di una società udinese.

RENF - Fonte relazione di ricerca

RENF - Fonte

<https://divisare.com/projects/6764-giorgio-cacciaguerra-restauro-del-palazzo-ronchi-terenzio-sito-in-san-daniele-udine> (Consultazione: 2018/08/31)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XXI

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento corpo principale

SIIN - Numero di piani +3

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento corpo secondario

SIIN - Numero di piani +2

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio principale presenta una pianta ad "L" rovesciata, con il lato minore prospiciente su via Mazzini. Il prospetto su strada, facente parte della lunga facciata di Palazzo Ronchi, è caratterizzato da due file di due finestre con terminazione ad arco a tutto sesto poggiante su pilastri in pietra e, nel sottotetto, da due finestre quadrate di minori dimensioni. Nel settore centrale, inscritto entro i due fori del primo piano, emergeva un'ancona tardocinquecentesca, opera del pievano Bernardino Beltrame, rimossa a fine del secolo scorso. Le facciate interne, prospicienti la corte, sono contraddistinte da una disomogenea composizione prospettica, data dall'irregolare scansione di fori rettangolari riquadrati in pietra. Il fabbricato rustico (ex fienile), collocato a sud, presenta una pianta pressoché trapezoidale sviluppata su due piani, con il fronte anteriore segnato da due aperture (piano terra) cui corrispondono, superiormente, ampi fori rettangolari riquadrati in pietra.

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| PNR - Riferimento alla parte | corpo principale |
|-------------------------------------|------------------|

PNT - PIANTA

| | |
|----------------------|---------|
| PNTS - Schema | a corte |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| PNTF - Forma | ad "L" rovesciata |
|---------------------|-------------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|--------------------------|-----------|
| SVCU - Ubicazione | prospetti |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
|---------------------------------|--------|

| | |
|----------------------|----------------|
| SVCC - Genere | muratura mista |
|----------------------|----------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|------------------|
| SOU - Ubicazione | corpo principale |
|-------------------------|------------------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|----------|
| SOFG - Genere | soffitto |
|----------------------|----------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | travi in legno |
|-----------------------------------|----------------|

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|---------|
| CPFG - Genere | a tetto |
|----------------------|---------|

| | |
|---------------------|---------|
| CPFF - Forma | a falde |
|---------------------|---------|

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
|----------------------------------|-------------------|

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--------------------|-------|
| CPMT - Tipo | coppi |
|--------------------|-------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| CPMM - Materiali | laterizio |
|-------------------------|-----------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

| | |
|--------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
|--------------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|----------|
| DECT - Tipo | monofora |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | con arco a tutto sesto |
|---------------------------------------|------------------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------|---------|
| DECL - Collocazione | esterna |
|----------------------------|---------|

| | |
|--------------------|----------|
| DECT - Tipo | finestre |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornici |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| DECM - Materiali | pietra |
|-------------------------|--------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--|---|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | dopo Prima Guerra M. |
| RSTT - Tipo di intervento | Riparazione e ricostruzione dei danni di guerra. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | dopo 1976 |
| RSTT - Tipo di intervento | Interventi di consolidamento statico-strutturale. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | residenziale |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | residenziale |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G.C. variante 85-88-91 |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona A2A4 altri immobili del centro storico |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2017/12/05 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_57508 |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |

| | |
|--|--|
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2017/12/05 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_57509 |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2017/12/05 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_57510 |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2017/12/05 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_57511 |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Asquini, Licia |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAC - Collocazione | archivio vincoli |
| FTAN - Codice identificativo | S239_788-29-30 |
| FTAT - Note | Esterno facciata-Veduta d'insieme |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | relazione di ricerca |
| FNTA - Autore | Asquini, Licia |
| FNTD - Data | 1994 |
| FNTN - Nome archivio | S239 |
| FNTS - Posizione | archivio vincoli |
| FNTI - Codice identificativo | New_1538993485266 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Asquini, Licia |
| FUR - Funzionario responsabile | Malisani, Gianna |

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

| | |
|--|--------------------------|
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Picco, Elisa |
| AGGR - Referente scientifico | Boccuzzi, Stefania |
| AGGF - Funzionario responsabile | di Micco, Maria Concetta |

AN - ANNOTAZIONI

| | |
|---------------------------|--|
| OSS - Osservazioni | Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1994. Palazzo Ronchi-Terenzio e il portone barocco sono parte di un unico recente vincolo. |
|---------------------------|--|