

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00042119
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo prospettante su Piazza Dante Alighieri

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	San Daniele del Friuli
PVCL - Località	SAN DANIELE DEL FRIULI
PVCI - Indirizzo	Piazza Dante Alighieri, 9, 10, 11
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Carso, 1

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	ex "Borgo di S. Antonio"
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	San Daniele del Friuli
CTSF - Foglio/Data	9
CTSN - Particelle	511

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.012433679
GPDPY - Coordinata Y	46.161411467
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	31-08-2018
GPBO - Note	(4070204) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il sito dove sorge il palazzo, posto all'incrocio tra Piazza Dante e l'ex "Strada Comunale detta Calle Gerorgiis" (ora Via Carso), è interno al borgo medioevale (Borgo di S. Antonio) e fa parte della porzione urbana originariamente iscritta tra la prima e la seconda cinta muraria (quest'ultima lambiva l'intero versante settentrionale di via Garibaldi). Non sono state rinvenute fonti storiografiche e iconografiche puntuali sul complesso, il cui attuale assetto è riferibile ai massicci interventi edilizi cui è stato sottoposto negli anni ottanta del secolo scorso. I frammentari dati morfologici della costruzione, il cui primitivo impianto è ricostruibile sulla base del raffronto tra la cartografia francese (1835) e austriaca (1847), suggerirebbero un'origine sei-settecentesca.
RENF - Fonte	relazione di ricerca
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII-XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1847
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Già nel 1847 il complesso era costituito dall'edificio dominicale, prospettante su ampio slargo (l'attuale Piazza Dante), e dal connesso corpo di fabbrica orientale a conformare corte interna identificata come "casa civile" appartenente a "PiuZZi Giacomo, Carlo, Nicolò e Daniele fratelli q.m Gerolamo".
RENF - Fonte	relazione di ricerca
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1847
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo principale
SIIN - Numero di piani	+4
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo secondario
SIIN - Numero di piani	+4
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il complesso realizzato ad angolo tra Piazza Dante e Via Carso è costituito da due corpi di fabbrica. Il fabbricato prospiciente la piazza si sviluppa su tre piani fuori terra più sottotetto; sul prospetto principale spiccano un alto portale bugnato con mascherone in sommità sormontato da monofora con lesene, cornice e mascherone in pietra e un lungo porticato con travi lignee a vista (realizzato negli anni '80 del secolo scorso). La facciata interna è scandita al piano terra da una loggia ad archi ribassati poggiante su colonne in pietra e primo livello da una loggia con andamento rettilineo sostenuta da colonne simili alle sottostanti. Il fabbricato ad est, inizialmente eretto su due livelli, è stato demolito e realizzato ex-novo su quattro piani fuori terra più interrato.
PN - Pianta	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - Pianta	
PNTS - Schema	a corte
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto su corte
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	terminazione ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	con mascherone
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	monofora
DECQ - Qualificazione del tipo	terminazione ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	con mascherone
DECQ - Qualificazione del tipo	lesene, stipiti e cornici
DECQ - Qualificazione del tipo	con balaustra
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggia
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco ribassato
DECM - Materiali	muratura mista
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurati
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	anni '80 del XX secolo
RSTT - Tipo di intervento	Importanti interventi edilizi che hanno modificato l'originario assetto planimetrico e prospettico: realizzazione di un portico sulla piazza, sostituzione dei solai lignei con nuovi in laterocemento, demolizione dell'originaria scala sostituita con una in c.a., sopraelevazione dell'attico, ricostruzione della copertura con struttura in legno, rifacimento delle pavimentazioni, degli intonaci esterni e interni e delle cornici modanate delle facciate, rifacimento dei serramenti e degli scuri lignei
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	commerciale
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	altri piani
USAD - Uso	residenziale

USO - USO STORICO**USOR - Riferimento alla parte**

intero bene

USOD - Uso

residenziale

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA****CDGG - Indicazione generica**

proprietà privata

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento**

L. 364/1909

NVCE - Estremi provvedimento

1928/12/15

STU - STRUMENTI URBANISTICI**STUT - Strumenti in vigore**

P.R.G.C. variante 85-88-91

STUN - Sintesi normativa zona

Zona A edifici e/o ambiti vincolati ai sensi del titolo I del Dlgs 490/99 (art. 5)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Picco, Elisa

FTAD - Data

2017/11/27

FTAE - Ente proprietario

S239

FTAN - Codice identificativo

S239_57512

FTAF - Formato

Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Picco, Elisa

FTAD - Data

2017/11/27

FTAE - Ente proprietario

S239

FTAN - Codice identificativo

S239_57513

FTAF - Formato

Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

Picco, Elisa

FTAD - Data

2017/11/27

FTAE - Ente proprietario

S239

FTAN - Codice identificativo

S239_57514

FTAF - Formato

Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/11/27
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57515
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Asquini, Licia
FTAD - Data	1994
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_786-16
FTAT - Note	Esterno-facciata
FTAF - Formato	Jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTF - Tipo	relazione di ricerca
FNTA - Autore	Asquini, Licia
FNTD - Data	1994
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	archivio vincoli
FNTI - Codice identificativo	New_1539005777618
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPT - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento interne fanno riferimento alla scheda cartacea del 1994.