SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00042001
ESC - Ente schedatore	S280
ECP - Ente competente	S280
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	campestre
OGTN - Denominazione	Chiesa della Madonna del Valinò
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA

PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	AT
PVCC - Comune	Montemagno
PVCI - Indirizzo	Strada Vicinale Valino
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Montemagno
CTSF - Foglio/Data	9
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	8.326910
GPDPY - Coordinata Y	44.966681
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2018
GPBO - Note	(4079893) https://www.google.com/maps/
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Secondo la tradizione popolare, la chiesa esiste già dalla fine del secolo XVII, ma non vi sono documenti che ne suffraghino l'ipotesi. Nell'Archivio Parrocchiale è conservato l'atto di "costituzione di censo per messer Francesco Aletto a favore della chiesa campestre della Madonna delle Grazie o sii Valinò su queste fini…". Questo è il primo documento che attesta l'esistenza della Chiesa.
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1764/07/07
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1764/07/07
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Nella mappa francese la chiesa “chapelle de N. D. de Vallino” è rappresentata con pianta rettangolare, stretta ed allungata, e non è affiancata dal campanile.
RENF - Fonte	fonte iconografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1812/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1812/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	La chiesa viene totalmente ristrutturata. Vengono eseguite opere di risanamento all'interno dell'edificio e ripristinati gli intonaci.
RENF - Fonte	NR (recupero regresso)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1978/00/00
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1978/00/00
REVX - Validità	(?)
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	isolata
PNTF - Forma	aula rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	sacrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	campanile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	in mattoni
SVCM - Materiali	intonaco
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in mattoni intonacati
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	ammattonato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	ceramica
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in cemento (battuto)
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paraste
DECM - Materiali	intonaco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	esterno

STCO - Indicazioni specifiche	Degrado degli intonaci esterni, in particolare sul prospetto ovest e in generale sulla parte bassa dei fronti dove si rilevano annerimenti a causa dell'umidità. Sul campanile il degrado interessa le parti intonacate e tinteggiate (2018).
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Martino
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2018/08/22
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo
FTAN - Codice identificativo	0100042001_01
FTAT - Note	vista generale dalla strada di accesso
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2018/08/22
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo
FTAN - Codice identificativo	0100042001_02
FTAT - Note	facciata
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2018/08/22
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo
FTAN - Codice identificativo	0100042001_03
FTAT - Note	prospetto ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2018/08/22
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo
FTAN - Codice identificativo	0100042001_04
FTAT - Note	vista da sud-ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2018/08/22
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo
FTAN - Codice identificativo	0100042001_05
FTAT - Note	scorcio prospetto sud
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2018/08/22
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo
FTAN - Codice identificativo	0100042001_06
FTAT - Note	scorcio prospetto est
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1990/05/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	Archivio Catalogo - 2874
FNTI - Codice identificativo	0100042001_scheda_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	allegati alla scheda di catalogo
FNTD - Data	1990/05/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	Archivio Catalogo - 2874
FNTI - Codice identificativo	0100042001_scheda_02
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	

CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Villata, Giannamaria
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, D.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2018
RVMN - Nome	Musetti, Valentina
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Fantone, Monica
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	SISTEMA URBANO. Zona agricola di fondo valle, posta ai piedi del centro abitato. Il collegamento con questo è assicurato dalla sola strada vicinale Vallinò. RAPPORTI AMBIENTALI. Chiesa campestre isolata nella campagna, circondata da zone coltivate a boschive. In tutta la vallata non vi sono costruzioni, se non qualche tettoia in lamiera, ad uso fienile. DESCRIZIONE. Edifico isolato, sito in fondovalle, è stato totalmente ristrutturato alla fine degli anni ’70. Si presenta con pianta rettangolare; la retrostante sacrestia è a pianta rettangolare con solaio piano; pavimento in battuto di cemento. Sul lato di ponente dell’edificio vi è il campanile a pianta quadrata. (segue nella scheda cartacea allegata). STRUTTURE SOTTERRANEE. 0 p.s: fondazioni non accertabili. ARCHIVI. Cfr. scheda allegata. BIBLIOGRAFIA. Non sono state reperite fonti bibliografiche. AGGIORNAMENTO. Sono stati aggiornati i campi relativi ai paragrafi CS, GP, CO, DO.