

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 20 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00146289 |
| ESC - Ente schedatore | S255 |
| ECP - Ente competente | S255 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------------|
| OGTD - Definizione tipologica | villa |
| OGTQ - Qualificazione | padronale |
| OGTN - Denominazione | Villa Li Bombi |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Sardegna |
| PVCP - Provincia | SS |
| PVCC - Comune | Sassari |
| PVCL - Località | SASSARI |
| PVCI - Indirizzo | Via Caniga |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|---------|
| CTSC - Comune | Sassari |
| CTSF - Foglio/Data | 103 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione

ATBD - Denominazione Produzione locale ottocentesca

ATBM - Fonte dell'attribuzione analisi storica

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento carattere generale

RENS - Notizia sintetica costruzione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento carattere generale

RENS - Notizia sintetica ampliamento

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento carattere generale

RENS - Notizia sintetica ristrutturazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1970/00/00

RELX - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1970/00/00

REVX - Validità ca

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio si sviluppa su due livelli fuori terra. Una loggia a tre archi a tutto sesto, sovrastata da un ballatoio superiore protegge l'ingresso centrale e due finestre laterali. Al piano superiore si ripete lo stesso ritmo di aperture voltate, mentre le aperture della torretta del terrazzo sono architravate. Il ballatoio è protetto da una ringhiera in ferro battuto di semplice ma elegante fattura, sostenuta da pilastri in muratura conclusi a capitello, che si ripetono nel parapetto del terrazzo al livello superiore. Gli interni sono per buona parte conservati come in origine. Dal vano di ingresso si ha accesso alla scala in muratura retta da archi e rivestita in ardesia, con la ringhiera originale in ferro battuto, che porta fino alla terrazza superiore. Gli infissi sono quelli di

fattura rustica tipici dell'800 e primi '900, con ferramenta a vista verniciate. I pavimenti in mattoni di cotto sono rimasti in alcune zone della casa, mentre in altre sono state sostituite da ceramiche

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema a C

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere continua

SVCM - Materiali calcare

SVCM - Materiali trachite

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a padiglione

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva in cantoni regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPFQ - Qualificazione della forma a due falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a falde

CPFQ - Qualificazione della forma a falda unica

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|---|------------------------|
| CPFG - Genere | piana |
| CPFF - Forma | terrazzo |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMT - Tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| SC - SCALE | |
| SCL - SCALE | |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | principale |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLF - Forma planimetrica | a tre rampe |
| SCS - SCHEMA STRUTTURALE | |
| SCST - Tipo | su volte |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMG - Genere | in ceramica |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMG - Genere | in cotto |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMG - Genere | in marmette di cemento |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECM - Materiali | calcare |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | fascia marcapiano |
| DECM - Materiali | calcare |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | parapetto |
| DECM - Materiali | ferro battuto |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECL - Collocazione | interna |
| DECT - Tipo | ringhiera |
| DECM - Materiali | ferro battuto |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | corpo laterale |
| RSTI - Data inizio | XX |
| RSTF - Data fine | XX |

| | |
|--|---|
| RSTT - Tipo di intervento | Probabile ampliamento di un corpo laterale. |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | corpo laterale |
| RSTI - Data inizio | XX |
| RSTF - Data fine | XX |
| RSTT - Tipo di intervento | Ristrutturazione impropria del corpo laterale non ampliato. |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAD - Uso | abitazione |
| USO - USO STORICO | |
| USOD - Uso | abitazione |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 490/1999 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | riproduzione di fotografia da fonte archivistica |
| FTAN - Codice identificativo | 124760 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | estratto di mappa catastale |
| FNTD - Data | 2001 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Castia, S./ Casula, F. |
| BIBD - Anno di edizione | 1998 |
| BIBH - Sigla per citazione | 59000221 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Mossa, Vico |
| BIBD - Anno di edizione | 1965 |
| BIBH - Sigla per citazione | 59000809 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Mossa, Vico |
| BIBD - Anno di edizione | 1979 |
| BIBH - Sigla per citazione | 59000810 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2001 |
| CMPN - Nome | Angius, Patrizia |
| FUR - Funzionario responsabile | Zini, Gianluca |
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2018 |
| RVMN - Nome | Callea, Laura |