

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 06 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00007971 |
| ESC - Ente schedatore | S239 |
| ECP - Ente competente | S239 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzetto |
| OGTN - Denominazione | Immobile sito in Via Bini 30, 32 (ora civici 32, 34) |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-----------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| PVCP - Provincia | UD |
| PVCC - Comune | Gemona del Friuli |

| | |
|---|--|
| PVCL - Località | GEMONA |
| PVCI - Indirizzo | Via Giuseppe Bini, 32, 34 |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Gemona del Friuli |
| CTSF - Foglio/Data | 24 all. B |
| CTSN - Particelle | 904 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | 903, 905 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.140901339 |
| GPDPY - Coordinata Y | 46.276166339 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 15-9-2018 |
| GPBO - Note | (4053682) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione/ricostruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze friulane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |

| | |
|--|---|
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | preesistenze |
| RENN - Notizia | Delle tre cerchie di mura che cinsero Gemona, la prima venne a racchiudere, verso Sud-Est, lo spazio poi occupato dal Duomo (iniziato nel Duecento). La città si sviluppò, successivamente, verso Nord. Via Bini è la parte più antica di Gemona, costruita sulla roccia, alle spalle del conoide di deiezione sul quale si erano estese nel tempo le successive mura. E' una tipica strada medioevale sulla quale si affacciano edifici storici ornati di portali, rientranze, piazzette e portici. L'edificio ai civici 30, 32 (ora civici 32 e 34) è caratterizzato in facciata da lacerti di affreschi datati XV-XVI secolo, in cui viene riproposto il motivo del rosone del vicino Duomo. |
| RENF - Fonte | B0000015 (p. 157-159) |
| RENF - Fonte | B0000016 (p. 68, 72) |
| RENF - Fonte | B0000017 (p. 40, 42, 48, 49) |
| RENF - Fonte | B0000030 (p. 106) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIV-XV |
| RELV - Validità | (?) |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XV-XVI |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | demolizione parziale |
| RENN - Notizia | Dopo il terremoto del 6 maggio 1976 erano rimaste salve tutte le facciate dei fabbricati prospettanti Via Bini, compresa quella dell'immobile sito ai civici 30 e 32 (ora civici 32 e 34); i crolli principali si verificarono all'interno degli edifici. Una fitta puntellatura di legno, realizzata in tempi rapidissimi dopo il terremoto del mese di maggio, permise ai fabbricati di non subire ulteriori gravi danni con le scosse di settembre. La via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini "... di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 Giugno 1939, nr. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico" e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa. |
| RENF - Fonte | B0000015 (p. 157-159) |
| RENF - Fonte | B0000016 (p. 68, 72) |
| RENF - Fonte | B0000017 (p. 40, 42, 48, 49) |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| RELI - Data | 1976/05/06 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | ultimo quarto |
| REVI - Data | 1976/11/08 |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica rifacimento

RENN - Notizia

L'operazione di recupero dei fabbricati si presentò molto complessa, sia per lo stato delle murature, sia per l'interpretazione rigorosa del vincolo da parte della Soprintendenza. Mentre l'analisi statica da parte degli ingegneri prevedeva un ripristino degli immobili previa demolizione, garantendo però il recupero degli elementi stilistici di rilievo e il loro ricollocamento integrale, il verdetto del Soprintendente imponeva la massima conservazione. Venne così trovato un compromesso: rifacimento ex novo del corpo edilizio retrostante con il mantenimento assoluto del portico e delle facciate. A sette anni dal sisma si poté vedere un cantiere attivo e dopo dieci anni la riapertura della strada con gli immobili riparati; una via "come prima" con i caratteristici sottoportici e le facciate rimessi a nuovo con qualche affresco medioevale recuperato dopo i lavori; dietro le facciate ristrutturare degli immobili antisismici e sicuri.

RENF - Fonte B0000015 (p. 157-159)

RENF - Fonte B0000016 (p. 68, 72)

RENF - Fonte B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELF - Frazione di secolo ultimo quarto

RELI - Data 1983

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1986

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani +4

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Via Bini parte dal Duomo e sale a nord fino ad arrivare alla Piazza del Municipio. Il fabbricato ai civici 30 e 32 (ora civici 32 e 34) è collocato, partendo dal Duomo, nella prima schiera di edifici ad ovest (poco prima di Piazzetta Portuzza). L'edificio si sviluppa su quattro piani fuori terra. La facciata principale è caratterizzata al livello inferiore dalle vetrine di un'attività commerciale; ai piani successivi da tre file di tre finestre ciascuna riquadrate in pietra. In corrispondenza delle finestre del terzo livello è presente una fascia affrescata i cui lacerti, datati XV-XVI secolo, riproducono motivi floreali, geometrici e il motivo del rosone del vicino Duomo e sono venuti in luce in seguito ai terremoti del 1976. Tra il 1977 e il 1981 tali decori sono stati sottoposti a restauro a cura della Soprintendenza, con intervento eseguito da G. Seravalli e C. Sobrio e privo di abbellimenti il prospetto su Via Brollo.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema regolare

PNTF - Forma rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione prospetto su Via Bini

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura mista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione altri prospetti

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura portante

SVCM - Materiali cemento armato

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento intera copertura

CPMT - Tipo coppi

CPMM - Materiali laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

DECT - Tipo affresco

DECQ - Qualificazione del tipo a motivi floreali

DECQ - Qualificazione del tipo a motivi geometrici

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECL - Collocazione esterna

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| DECT - Tipo | finestre |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | pietra |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | anni '80 del '900 |
| RSTT - Tipo di intervento | L'immobile, come il resto del centro storico, è stato ricostruito “dov’era e com’era”, per anastilosi ed in modo filologico: tutti gli elementi originali non andati distrutti dal sisma sono stati recuperati e, a seguito di un’attenta numerazione (tutt’oggi visibile in certi tratti), ricollocati nelle esatte posizioni, che occupavano prima dei crolli. Gli elementi mancanti sono invece stati rifatti in modo che fossero distinguibili da quelli originali. |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | piano terra |
| USAD - Uso | commerciale |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| USAR - Riferimento alla parte | altri piani |
| USAD - Uso | residenziale |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOD - Uso | residenziale |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|--|----------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | Art. 1, 2, 3, L. 1089/1939 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1976/11/08 |
| NVCD - Data notificazione | 1976/12/02 |
| NVCR - Data di registrazione o G.U. | 1977/03/19 |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|--|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G.C. variante n. 61 in vigore da dicembre 2017 |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona AA-Aa rispettivamente Gemona capoluogo e Ospedaletto. Zone territoriali omogenee e concernente i due nuclei urbani maggiori, distrutti dal sisma del 1976 e riedificati attraverso i piani particolareggiati di ricostruzione (PPR) |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2018/06/23 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_57636 |
| FTAF - Formato | Jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2018/06/23 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_57637 |
| FTAF - Formato | Jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2018/06/23 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_57638 |
| FTAF - Formato | Jpeg |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
| FTAD - Data | 2018/06/23 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_57639 |
| FTAF - Formato | Jpeg |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| FNTP - Tipo | foglio catastale |
| FNTT - Denominazione | allegato B al foglio 24 |
| FNTD - Data | ante 1976 |
| FNTN - Nome archivio | S239 |

| | |
|--|---|
| FNTS - Posizione | archivio vincoli |
| FNTI - Codice identificativo | New_1537019974295 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | foglio catastale |
| FNTT - Denominazione | foglio 24 All. B |
| FNTD - Data | 2017 |
| FNTN - Nome archivio | S239 |
| FNTS - Posizione | archivio vincoli |
| FNTI - Codice identificativo | New_1536140355219 |
| ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE | |
| ADMX - Genere | documentazione esistente |
| ADMP - Tipo | risorsa elettronica con accesso remoto |
| ADMA - Autore | Gabinetto Fotografico Nazionale |
| ADMD - Data | 1976 |
| ADMC - Collocazione | ICCD Archivio Fotografico on-line |
| ADMN - Codice identificativo | New_1537019793999 |
| ADMT - Note | http://www.fotografia.iccd.beniculturali.it/index.php?r=collezioni/scheda&id=595138 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Nimis Giovanni Pietro |
| BIBD - Anno di edizione | 2016 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000015 |
| BIBN - V., pp., nn. | p. 157-159 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Bellina Elio |
| BIBD - Anno di edizione | 2016 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000017 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 40, 42, 48, 49 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Perissinotto Luciano - Nimis Giovanni Pietro |
| BIBD - Anno di edizione | 1980 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000016 |
| BIBN - V., pp., nn. | pp. 68, 72 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Clonfero Guido |
| BIBD - Anno di edizione | 1994 |
| BIBH - Sigla per citazione | B0000030 |
| BIBN - V., pp., nn. | p. 106 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1993**CMPN - Nome** Asquini, Licia**FUR - Funzionario responsabile** Malisani, Gianna**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2018**AGGN - Nome** Picco, Elisa**AGGR - Referente scientifico** Boccuzzi, Stefania**AGGF - Funzionario responsabile** di Micco, Maria Concetta**AN - ANNOTAZIONI****OSS - Osservazioni** Successivamente alle operazioni di ricostruzione dei fabbricati di Via Bini alcuni numeri civici e di mappale sono stati aggiornati/variat.