# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007972
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

## OG - OGGETTO

#### **OGT - OGGETTO**

OGTD - Definizione tipologica palazzo

**OGTQ - Qualificazione** privato

**OGTN - Denominazione** Immobile sito in Via Bini 42, 44 (ora civico 44)

## **OGA - ALTRA DENOMINAZIONE**

OGAG - Genere denominazione storica

**OGAD - Denominazione** Palazzo Della Marina

# LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

**PVCR - Regione** Friuli-Venezia Giulia

PVCP - Provincia UD

**PVCC - Comune** Gemona del Friuli

PVCL - Località GEMONA

**PVCI - Indirizzo** Via Giuseppe Bini, 44

**PVCV - Altre vie di comunicazione**Via Padre Basilio Brollo, 7

CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	
CTSC - Comune	Gemona del Friuli
CTSF - Foglio/Data	24 all. B
CTSN - Particelle	908
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	907, 918
GP - GEOREFERENZIAZIONE TE	RAMITE PUNTO
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUN	VTO
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.141279972
GPDPY - Coordinata Y	46.275987042
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	18-9-2018
GPBO - Note	(4053859) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc? map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	preesistenze

RENN - Notizia	Delle tre cerchie di mura che cinsero Gemona, la prima venne a racchiudere, verso Sud-Est, lo spazio poi occupato dal Duomo (iniziato nel Duecento). La città si sviluppò, successivamente, verso Nord. Via Bini è la parte più antica di Gemona, costruita sulla roccia, alle spalle del conoide di deiezione sul quale si erano estese nel tempo le successive mura. E' una tipica strada medioevale sulla quale si affacciano edifici storici ornati di portali, rientranze, piazzette e portici. Il 10 marzo 1904, di fronte alla vecchia e alla nuova canonica (Casa Franceschinis), c'erano una casetta di proprietà Pasquali e mura diroccate di altre vetuste casette. Sei mesi più tardi, il 10 settembre 1904, ad una velocità incredibile, al loro posto era stato realizzato, inaugurato e reso abitabile il Palazzo Della Marina, dove Sebastiano Della Marina trasportò da Casa Isola il suo negozio.
RENF - Fonte	B0000015 (p. 157-159)
RENF - Fonte	B0000016 (p. 68, 72)
RENF - Fonte	B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)
RENF - Fonte	B0000018 (p. 68, 72)
RENF - Fonte	Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIV-XV
RELV - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1904
REVI - Data RE - NOTIZIE STORICHE	1904
	1904
RE - NOTIZIE STORICHE	intero bene
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento	intero bene
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica	intero bene demolizione parziale  Dopo il terremoto del 6 maggio 1976 erano rimaste salve tutte le facciate dei fabbricati prospettanti Via Bini, comprese quelle dell'immobile sito ai civici 42 e 44 (ora civico 44); i crolli principali si verificarono all'interno degli edifici. Una fitta puntellatura di legno, realizzata in tempi rapidissimi dopo il terremoto del mese di maggio, permise ai fabbricati di non subire ulteriori gravi danni con le scosse di settembre. La via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini " di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 Giugno 1939, nr. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico" e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia	intero bene demolizione parziale  Dopo il terremoto del 6 maggio 1976 erano rimaste salve tutte le facciate dei fabbricati prospettanti Via Bini, comprese quelle dell'immobile sito ai civici 42 e 44 (ora civico 44); i crolli principali si verificarono all'interno degli edifici. Una fitta puntellatura di legno, realizzata in tempi rapidissimi dopo il terremoto del mese di maggio, permise ai fabbricati di non subire ulteriori gravi danni con le scosse di settembre. La via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini " di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 Giugno 1939, nr. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico" e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia	intero bene  demolizione parziale  Dopo il terremoto del 6 maggio 1976 erano rimaste salve tutte le facciate dei fabbricati prospettanti Via Bini, comprese quelle dell'immobile sito ai civici 42 e 44 (ora civico 44); i crolli principali si verificarono all'interno degli edifici. Una fitta puntellatura di legno, realizzata in tempi rapidissimi dopo il terremoto del mese di maggio, permise ai fabbricati di non subire ulteriori gravi danni con le scosse di settembre. La via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini " di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 Giugno 1939, nr. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico" e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.  B0000015 (p. 157-159)
RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte  RENF - Fonte	intero bene  demolizione parziale  Dopo il terremoto del 6 maggio 1976 erano rimaste salve tutte le facciate dei fabbricati prospettanti Via Bini, comprese quelle dell'immobile sito ai civici 42 e 44 (ora civico 44); i crolli principali si verificarono all'interno degli edifici. Una fitta puntellatura di legno, realizzata in tempi rapidissimi dopo il terremoto del mese di maggio, permise ai fabbricati di non subire ulteriori gravi danni con le scosse di settembre. La via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini " di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1  Giugno 1939, nr. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico" e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.  B0000015 (p. 157-159)  B0000016 (p. 68, 72)  B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte	intero bene  demolizione parziale  Dopo il terremoto del 6 maggio 1976 erano rimaste salve tutte le facciate dei fabbricati prospettanti Via Bini, comprese quelle dell'immobile sito ai civici 42 e 44 (ora civico 44); i crolli principali si verificarono all'interno degli edifici. Una fitta puntellatura di legno, realizzata in tempi rapidissimi dopo il terremoto del mese di maggio, permise ai fabbricati di non subire ulteriori gravi danni con le scosse di settembre. La via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini " di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1  Giugno 1939, nr. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico" e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.  B0000015 (p. 157-159)  B0000016 (p. 68, 72)  B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREN	intero bene  demolizione parziale  Dopo il terremoto del 6 maggio 1976 erano rimaste salve tutte le facciate dei fabbricati prospettanti Via Bini, comprese quelle dell'immobile sito ai civici 42 e 44 (ora civico 44); i crolli principali si verificarono all'interno degli edifici. Una fitta puntellatura di legno, realizzata in tempi rapidissimi dopo il terremoto del mese di maggio, permise ai fabbricati di non subire ulteriori gravi danni con le scosse di settembre. La via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini " di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 Giugno 1939, nr. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico" e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.  B0000015 (p. 157-159)  B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica  RENN - Notizia  RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo	intero bene  demolizione parziale  Dopo il terremoto del 6 maggio 1976 erano rimaste salve tutte le facciate dei fabbricati prospettanti Via Bini, comprese quelle dell'immobile sito ai civici 42 e 44 (ora civico 44); i crolli principali si verificarono all'interno degli edifici. Una fitta puntellatura di legno, realizzata in tempi rapidissimi dopo il terremoto del mese di maggio, permise ai fabbricati di non subire ulteriori gravi danni con le scosse di settembre. La via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini " di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 Giugno 1939, nr. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico" e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.  B0000015 (p. 157-159)  B0000016 (p. 68, 72)  B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)

	****	
REVS - Secolo	XX	
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto	
REVI - Data	1976/11/08	
RE - NOTIZIE STORICHE		
REN - NOTIZIA		
RENR - Riferimento	intero bene	
RENS - Notizia sintetica	rifacimento	
RENN - Notizia	L'operazione di recupero dei fabbricati si presentò molto complessa, sia per lo stato delle murature, sia per l'interpretazione rigorosa del vincolo da parte della Soprintendenza. Mentre l'analisi statica da parte degli ingegneri prevedeva un ripristino degli immobili previa demolizione, garantendo però il recupero degli elementi stilistici di rilievo e il loro ricollocamento integrale, il verdetto del Soprintendente imponeva la massima conservazione. Venne così trovato un compromesso: rifacimento ex novo del corpo edilizio retrostante con il mantenimento assoluto del portico e delle facciate. A sette anni dal sisma si poté vedere un cantiere attivo e dopo dieci anni la riapertura della strada con gli immobili riparati; una via "come prima" con i caratteristici sottoportici e le facciate rimessi a nuovo con qualche affresco medioevale recuperato dopo i lavori; dietro le facciate ristrutturate degli immobili antisismici e sicuri.	
RENF - Fonte	B0000015 (p. 157-159)	
RENF - Fonte	B0000016 (p. 68, 72)	
RENF - Fonte	B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)	
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO		
RELS - Secolo	XX	
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto	
RELI - Data	1983	
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE	
REVS - Secolo	XX	
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto	
REVI - Data	1986	
SI - SPAZI		
SII - SUDDIVISIONE INTERNA		
SIIR - Riferimento	intero bene	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui	
SIIN - Numero di piani	+3	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE		
IST - Configurazione strutturale primaria	Via Bini parte dal Duomo e sale a nord fino ad arrivare alla Piazza del Municipio. Il fabbricato ai civici 42 e 44 (ora civico 44) è collocato di fronte al Duomo, ad angolo tra le Vie Bini e Brollo. Si sviluppa su tre piani fuori terra; le facciate presentano caratteristiche decorazioni, comuni ad altri edifici coevi di Gemona. Lo zoccolo del piano terra segue l'andamento della via, ed è sovrastato da un intonaco a fasce rustico che arriva fino al primo livello. Le cornici delle aperture sono in pietra, mentre le decorazioni alle finestre e d'angolo sono in stucco. Verso il Duomo l'uniformità della facciata è interrotta dal balcone al primo piano.	

PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	ad "L"
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTI	VA
SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCM - Materiali	cemento armato
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONI	FAMENTO CONTROL CONTRO
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONI	TAMENTO
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ES	TERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPM - MANTO DI COPERTUI	RA
CPMR - Riferimento	
	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMT - Tipo CPMM - Materiali	-
CPMT - Tipo CPMM - Materiali DE - ELEMENTI DECORATIVI	coppi laterizio
CPMT - Tipo CPMM - Materiali DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATI	coppi laterizio  IVI
CPMT - Tipo CPMM - Materiali DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione	coppi laterizio  IVI tutti i prospetti
CPMT - Tipo CPMM - Materiali DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione	coppi laterizio  IVI  tutti i prospetti esterna
CPMT - Tipo CPMM - Materiali DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione DECT - Tipo	coppi laterizio  IVI tutti i prospetti
CPMT - Tipo CPMM - Materiali DE - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATI DECU - Ubicazione DECL - Collocazione	coppi laterizio  IVI  tutti i prospetti esterna
CPMT - Tipo CPMM - Materiali  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del	coppi laterizio  IVI  tutti i prospetti esterna rivestimento
CPMT - Tipo CPMM - Materiali  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo	coppi laterizio  IVI  tutti i prospetti esterna rivestimento a fasce orizzontali intonaco
CPMT - Tipo CPMM - Materiali  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali	coppi laterizio  IVI  tutti i prospetti esterna rivestimento a fasce orizzontali intonaco
CPMT - Tipo CPMM - Materiali  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  DEC - ELEMENTI DECORATI	coppi laterizio  IVI  tutti i prospetti esterna rivestimento a fasce orizzontali intonaco  IVI
CPMT - Tipo CPMM - Materiali  DE - ELEMENTI DECORATIVI  DEC - ELEMENTI DECORATI  DECU - Ubicazione  DECL - Collocazione  DECT - Tipo  DECQ - Qualificazione del tipo  DECM - Materiali  DEC - ELEMENTI DECORATI  DECU - Ubicazione	coppi laterizio  IVI  tutti i prospetti esterna rivestimento a fasce orizzontali intonaco  IVI  prospetto principale

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici	
DECQ - Qualificazione del tipo	decorazioni a motivi geometrici	
DECM - Materiali	pietra	
DECM - Materiali	stucco	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene	
STCC - Stato di conservazione	ottimo	
RS - RESTAURI		
RST - RESTAURI		
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene	
RSTI - Data inizio	anni '80 del '900	
RSTT - Tipo di intervento	Intervento di ristrutturazione e ricostruzione post sisma. Tutti gli elementi originali non andati distrutti dal sisma sono stati recuperati.	
US - UTILIZZAZIONI		
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	piano terra	
USAD - Uso	commerciale	
USA - USO ATTUALE		
USAR - Riferimento alla parte	altri piani	
USAD - Uso	residenziale	
USO - USO STORICO		
USOR - Riferimento alla parte	intero bene	
USOD - Uso	residenziale	
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E		
CDG - CONDIZIONE GIURIDI	CA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata	
NVC - PROVVEDIMENTI DI T	UTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	Art. 1, 2, 3, L. 1089/1939	
NVCE - Estremi provvedimento	1976/11/08	
NVCD - Data notificazione	1976/12/02	
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1977/03/19	
STU - STRUMENTI URBANIST	TCI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante n. 61 in vigore da dicembre 2017	

STUN - Sintesi normativa zona

zona AA-Aa rispettivamente Gemona capoluogo e Ospedaletto. Zone territoriali omogenee e concernente i due nuclei urbani maggiori, distrutti dal sisma del 1976 e riedificati attraverso i piani particolareggiati di ricostruzione (PPR)

DO.	FONTI	F DOCIII	MENTI DI	RIFERIMENTO	
				RINDRIVINI	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

FTA -	DOCUM	MENTAZIONE	FOTOGRAFICA
I' I A -		VIIVIN I /\/\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	INTINATION

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Picco, Elisa

**FTAD - Data** 2018/06/23

FTAE - Ente proprietario S239

FTAN - Codice identificativo S239\_57640

FTAF - Formato Jpeg

# FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Picco, Elisa

**FTAD - Data** 2018/06/23

FTAE - Ente proprietario S239

FTAN - Codice identificativo S239\_57641

FTAF - Formato Jpeg

## FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Picco, Elisa

**FTAD - Data** 2018/06/23

FTAE - Ente proprietario S239

FTAN - Codice identificativo S239\_57642

FTAF - Formato Jpeg

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)

FTAA - Autore Picco, Elisa

**FTAD - Data** 2018/06/23

FTAE - Ente proprietario S239

FTAN - Codice identificativo S239\_57643

FTAF - Formato Jpeg

## **FNT - FONTI E DOCUMENTI**

**FNTP - Tipo** foglio catastale

**FNTT - Denominazione** allegato B al foglio 24

**FNTD - Data** ante 1976

FNTN - Nome archivio S239

FNTS - Posizione archivio vincoli

FNTI - Codice identificativo	New_1537276590982
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	foglio catastale
FNTT - Denominazione	foglio 24 All. B
FNTD - Data	2017
FNTN - Nome archivio	S239
FNTS - Posizione	archivio vincoli
FNTI - Codice identificativo	New_1536140355219
ADM - ALTRA DOCUMENTAZ	ZIONE MULTIMEDIALE
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	risorsa elettronica con accesso remoto
ADMA - Autore	Gabinetto Fotografico Nazionale
ADMD - Data	1976
ADMC - Collocazione	ICCD Archivio Fotografico on-line
ADMN - Codice identificativo	New_1537276209125
ADMT - Note	http://www.fotografia.iccd.beniculturali.it/index.php?r=collezioni/scheda&id=595169
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nimis Giovanni Pietro
BIBD - Anno di edizione	2016
BIBH - Sigla per citazione	B0000015
BIBN - V., pp., nn.	p. 157-159
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bellina Elio
BIBD - Anno di edizione	2016
BIBH - Sigla per citazione	B0000017
BIBN - V., pp., nn.	pp. 40, 42, 48, 49
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Perissinotto Luciano - Nimis Giovanni Pietro
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	B0000016
BIBN - V., pp., nn.	pp. 68, 72
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cancian Tito
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B0000018
BIBN - V., pp., nn.	p. 29-31

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - R	EVISIONE
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Successivamente alle operazioni di ricostruzione dei fabbricati di Via Bini alcuni numeri civici e di mappale sono stati aggiornati/variati.