

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007984
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzetto
OGTN - Denominazione	Immobile sito in Via Basilio Brollo (ora Via Bini, 35, 37)

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	consuetudinaria
OGAD - Denominazione	Canonica Vecchia

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	Museo della Pieve e tesoro del Duomo di Gemona

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Gemona del Friuli
PVCL - Località	GEMONA
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Bini, 35, 37
PVCV - Altre vie di comunicazione	Vicolo Delle Mura, 7

### CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

### ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTSC - Comune</b>	Gemona del Friuli
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	24 all. B
<b>CTSN - Particelle</b>	856 (ex mappali 856, 1010, 1011)
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	178, 1751

### GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	13.141496657
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	46.276071773
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto esatto
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84

### GPB - BASE DI RIFERIMENTO

<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1004366_OI.ORTOI
<b>GPBT - Data</b>	17-9-2018
<b>GPBO - Note</b>	(4079715) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

### AU - DEFINIZIONE CULTURALE

#### ATB - AMBITO CULTURALE

<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione/ricostruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze friulane
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione

### RE - NOTIZIE STORICHE

#### REN - NOTIZIA

<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Delle tre cerchie di mura che cinsero Gemona, la prima venne a racchiudere, verso Sud-Est, lo spazio poi occupato dal Duomo (iniziato nel Duecento). La città si sviluppò, successivamente, verso Nord. Via Bini è la parte più antica di Gemona, costruita sulla roccia, alle spalle del conoide di deiezione sul quale si erano estese nel tempo le successive mura. E' una tipica strada medioevale sulla quale si affacciano edifici storici ornati di portali, rientranze, piazzette e portici. L'edificio è il risultato di tre edifici costruiti in epoche differenti e rimaneggiati in diverse fasi. La parte più antica è quella che da su Via Bini e fu costruita nel 1360 per volere del pievano de Recalcatis, dopo che ne fu acquistato il terreno. Alcune parti trecentesche del primitivo edificio sono ancor oggi visibili nel muro di cinta del cortile nord-ovest, in alcune finestre e all'interno della stanza

d'angolo sud-ovest (venuti in luce grazie ai lavori di restauro degli anni '70).

**RENF - Fonte** B0000015 (p. 157-159)

**RENF - Fonte** B0000016 (p. 68, 72)

**RENF - Fonte** B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)

**RENF - Fonte** B0000030 (p. 103)

**RENF - Fonte** decreto di vincolo

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XIV

**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto

**RELI - Data** 1360

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XIV

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** sopraelevazione

**RENN - Notizia** L'edificio subì poi una sopraelevazione nel '600 ed un ammodernamento delle aperture al piano terra delle facciate nel '700 ed '800. Il secondo corpo del fabbricato, corrispondente forse all' appendice dell'ex canonica che al piano terra presenta una stanza dal soffitto a volta a botte, è del periodo fine '500 inizi '600. Tale appendice venne poi (forse nel '600) incorporata mediante la costruzione di un nuovo corpo unitamente all'ex-canonica e innalzata assieme a tutto il complesso costruttivo.

**RENF - Fonte** B0000015 (p. 157-159)

**RENF - Fonte** B0000016 (p. 68, 72)

**RENF - Fonte** B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)

**RENF - Fonte** B0000030 (p. 103)

**RENF - Fonte** decreto di vincolo

#### **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo** XVI

**RELF - Frazione di secolo** fine

**RELI - Data** 1500

#### **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo** XIX

**REVI - Data** 1800

### **RE - NOTIZIE STORICHE**

#### **REN - NOTIZIA**

**RENR - Riferimento** intero bene

**RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione

Al momento dei terremoti del 1976 nel fabbricato era in corso un restauro iniziato nel 1974. Dopo le scosse del 6 maggio la via venne chiusa al transito. L'otto novembre 1976 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali decretò l'intera Via Bini "... di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1 Giugno 1939, nr.

**RENN - Notizia**

1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico” e dispose di sottoporla a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa. A sette anni dal sisma si poté vedere in tutta Via Bini un cantiere attivo e dopo dieci anni la riapertura della strada con gli immobili riparati; una via “come prima” con i caratteristici sottoportici e le facciate rimessi a nuovo con qualche affresco medioevale recuperato dopo i lavori; dietro le facciate ristrutturate degli immobili antisismici e sicuri.

**RENF - Fonte**

B0000015 (p. 157-159)

**RENF - Fonte**

B0000016 (p. 68, 72)

**RENF - Fonte**

B0000017 (p. 40, 42, 48, 49)

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XX

**RELF - Frazione di secolo**

ultimo quarto

**RELI - Data**

1976/05/06

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XX

**REVF - Frazione di secolo**

ultimo quarto

**REVI - Data**

1986

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

**SIIN - Numero di piani**

+4

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

L’edificio si sviluppa su tre piani più sottotetto. Il prospetto su Via Bini è caratterizzato al piano terra da un portale d’ingresso in pietra con stipiti lisci intercalati da roccii quadrati e con arco a tutto sesto, da un accesso architravato e da quattro finestre rettangolari ribassate e chiuse da inferriata. Al primo piano sono presenti tre grandi finestre rettangolari, mentre al secondo quattro di dimensioni ridotte. Nel sottotetto quattro finestre ovali di tipo seicentesco sono allineate a quelle del piano sottostante. Al secondo livello è murato uno stemma a forma di scuso con due spade incrociate e una a mezzaluna. La facciata sul Duomo presenta un corpo aggettante con due arcate nella muratura sostenute da mensole in pietra, mentre il prospetto ovest un ampio portale ad arco a tutto sesto sormontato da una bifora ad arco trilobo con colonnina centrale, una finestra trilobata, finestre rettangolari e nel sottotetto due fori ovali. Tutti i fori sono incorniciati in pietra.

**PN - PIANA****PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

**PNT - PIANA****PNTS - Schema**

a corte

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

tutti i prospetti

**SVCT - Tipo di struttura**

parete

**SVCC - Genere**

muratura portante

<b>SVCM - Materiali</b>	cemento armato
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	travi in legno
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	latero cemento
<b>CP - COPERTURE</b>	
<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA</b>	
<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a falde
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
<b>CPCT - Struttura primaria</b>	travatura su muri
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	coppi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio
<b>DE - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Sud
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con arco a tutto sesto
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	finestre
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	bifora
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	arco trilobato

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con colonnina centrale
---------------------------------------	------------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice
---------------------------------------	-------------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
--------------------------	-----------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	portale
--------------------	---------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con arco a tutto sesto
---------------------------------------	------------------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice
---------------------------------------	-------------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

#### **DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
--------------------------	-----------------

<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
----------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	finestra
--------------------	----------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	arco trilobato
---------------------------------------	----------------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	con cornice
---------------------------------------	-------------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

#### **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

##### **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale
--------------------------	----------------------

<b>LSIG - Genere</b>	stemma
----------------------	--------

<b>LSIC - Tecnica</b>	scolpita/o
-----------------------	------------

#### **CO - CONSERVAZIONE**

##### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	ottimo
--------------------------------------	--------

#### **RS - RESTAURI**

##### **RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>RSTI - Data inizio</b>	1974
---------------------------	------

<b>RSTF - Data fine</b>	1976
-------------------------	------

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Restauro
----------------------------------	----------

##### **RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>RSTI - Data inizio</b>	anni '80 del '900
---------------------------	-------------------

<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Intervento di ristrutturazione e ricostruzione post sisma. Al momento dei terremoti del 1976 era ancora in corso il restauro iniziato nel 1974.
----------------------------------	---

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USAD - Uso</b>	museo
-------------------	-------

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
--------------------------------------	-------------

<b>USOD - Uso</b>	canonica
-------------------	----------

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

### NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	Art. 1, 2, 3, L. 1089/1939
----------------------------------	----------------------------

<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1976/11/08
-------------------------------------	------------

<b>NVCD - Data notificazione</b>	1976/12/02
----------------------------------	------------

<b>NVCR - Data di registrazione o G.U.</b>	1977/03/19
--	------------

## STU - STRUMENTI URBANISTICI

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.C. variante n. 61 in vigore da dicembre 2017
-----------------------------------	--

<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	zona AA-Aa rispettivamente Gemona capoluogo e Ospedaletto. Zone territoriali omogenee e concernente i due nuclei urbani maggiori, distrutti dal sisma del 1976 e riedificati attraverso i piani particolareggiati di ricostruzione (PPR)
--------------------------------------	--

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAA - Autore</b>	Picco, Elisa
----------------------	--------------

<b>FTAD - Data</b>	2018/06/23
--------------------	------------

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
---------------------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_57688
-------------------------------------	------------

<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
-----------------------	------

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

<b>FTAA - Autore</b>	Picco, Elisa
----------------------	--------------

<b>FTAD - Data</b>	2018/06/23
--------------------	------------

<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
---------------------------------	------

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_57689
-------------------------------------	------------

<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg
-----------------------	------

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Picco, Elisa
<b>FTAD - Data</b>	2018/06/23
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_57690
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Picco, Elisa
<b>FTAD - Data</b>	2016/07/20
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	S239
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S239_57691
<b>FTAF - Formato</b>	Jpeg

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	foglio catastale
<b>FNTT - Denominazione</b>	allegato B al foglio 24
<b>FNTD - Data</b>	ante 1976
<b>FNTN - Nome archivio</b>	S239
<b>FNTS - Posizione</b>	archivio vincoli
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1538209736086

**FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	foglio catastale
<b>FNTT - Denominazione</b>	foglio 24 All. B
<b>FNTD - Data</b>	2017
<b>FNTN - Nome archivio</b>	S239
<b>FNTS - Posizione</b>	archivio vincoli
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	New_1536140355219

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Nimis Giovanni Pietro
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2016
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000015
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 157-159

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Bellina Elio
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	2016
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000017
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 40, 42, 48, 49

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Perissinotto Luciano - Nimis Giovanni Pietro
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1980
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000016
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	pp. 68, 72

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Clonfero Guido
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1994
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	B0000030
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 103

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Asquini, Licia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Malisani, Gianna

**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Picco, Elisa
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Boccuzzi, Stefania
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	di Micco, Maria Concetta

**AN - ANNOTAZIONI**

<b>OSS - Osservazioni</b>	Successivamente alle operazioni di ricostruzione dei fabbricati di Via Bini alcuni numeri civici e di mappale sono stati aggiornati/variati.
---------------------------	--