

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00047239
ESC - Ente schedatore	S235
ECP - Ente competente	S235

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	bottega
-------------------------------	---------

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	attuale
OGAD - Denominazione	C. P. Impianti di Cristiano Penzo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Venezia
PVCI - Indirizzo	Santa Croce, 1773/ Calle del Megio

### ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	sestiere Santa Croce
----------------------	----------------------

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Venezia
---------------	---------

<b>CTSF - Foglio/Data</b>	Catasto terreni-11
<b>LS - LOCALIZZAZIONE STORICA</b>	
<b>LST - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA</b>	
<b>CSSD - Denominazione e tipologia del catasto</b>	Catasto edilizio urbano
<b>CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA</b>	
<b>CSSD - Denominazione e tipologia del catasto</b>	Catasto Austriaco
<b>CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA</b>	
<b>CSSD - Denominazione e tipologia del catasto</b>	Catasto Napoleonico
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze veneziane
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	contesto
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	edificio
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	ristrutturazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	contesto
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Localizzazione: ad angolo, con fronte principale su Calle del Megio e laterale su Sotoportego del Megio. Partitura: a due aperture: porta- vetrina. Pilastri: di scansione della partitura in pietra d'Istria; l'estremo di destra di ferma all'altezza del bancale. Bancale: in laterizio con cornice superiore in legno. Architrave: in legno ricoperto da un tavolato con cornice. Lastolina: in pietra d'Istria, degradata in più parti. Infissi interni: in legno. Infissi esterni: in legno a due ante nella porta; a grate mobili in ferro nella vetrina. Distribuzione interna: nell'unico locale rettangolare è stato ricavato, in fondo sulla sinistra, un piccolo ripostiglio e con un divisorio è stato diviso lo spazio a metà. Tipologia edilizia - Caratteri costruttivi: Pianta: rettangolare. Volte o solai: soffitto intonacato. Tecniche murarie: murature in laterizio - pilastri in

pietra d'Istria - architrave in legno. Pavimenti: in cemento.  
Arredamenti: banconi in ferro da lavoro.

## **PN - PIANTA**

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

## **PNT - PIANTA**

**PNTQ - Riferimento piano o quota** p.t.

**PNTF - Forma** rettangolare

## **SV - STRUTTURE VERTICALI**

### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** prospetto

**SVCT - Tipo di struttura** pilastri

**SVCM - Materiali** pietra d'Istria

### **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCU - Ubicazione** intero bene

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCM - Materiali** laterizio

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PVMU - Ubicazione** intero bene

**PVMG - Genere** in cemento

## **CO - CONSERVAZIONE**

### **STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte** fronte

**STCC - Stato di conservazione** cattivo

**STCO - Indicazioni specifiche** AGGIORNAMENTO 2018: La partitura del negozio si presenta cattivo stato: sbrecciature, patine di sporco sugli elementi in pietra; intonaci ammalorati e cadenti; scritte e graffiti su portoncino e architrave.

## **US - UTILIZZAZIONI**

### **USA - USO ATTUALE**

**USAR - Riferimento alla parte** intero bene

**USAD - Uso** magazzino

### **USO - USO STORICO**

**USOR - Riferimento alla parte** intero bene

**USOC - Riferimento cronologico** uso storico 1 (1808-1848)

**USOD - Uso** bottega

### **USO - USO STORICO**

**USOR - Riferimento alla**

<b>parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	uso storico 2 (1980/ante-2018/ante)
<b>USOD - Uso</b>	negozio di materiale idraulico

### **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

#### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

### **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vettori, Federica
<b>FTAD - Data</b>	2018/07/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	Bottega_164_esterno

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vettori, Federica
<b>FTAD - Data</b>	2018/07/00

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vettori, Federica
<b>FTAD - Data</b>	2018/07/00

#### **FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda storica
<b>FNTA - Autore</b>	Moro, L./ Anselmi, V./ Gherardi, G.
<b>FNTD - Data</b>	1980

#### **FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	bibliografia
<b>FNTD - Data</b>	1980

### **AD - ACCESSO AI DATI**

#### **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata

### **CM - COMPILAZIONE**

#### **CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	1980
<b>CMPN - Nome</b>	Moro, L.
<b>CMPN - Nome</b>	Anselmi, V.
<b>CMPN - Nome</b>	Gherardi, G.
<b>CMPN - Nome</b>	Martinelli, G. R.

<b>CMPN - Nome</b>	Bellotti, S.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Padoan, Renato
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2018
<b>RVMN - Nome</b>	Vettori, Federica
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2018
<b>AGGN - Nome</b>	Vettori, Federica
<b>AGGE - Ente</b>	S235
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Altissimo, Giulia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Dossi, Maria Cristina
<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	