SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102449
ESC - Ente schedatore	S287
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - **Definizione**

tipologica

villa

OGTN - Denominazione

Villa Prata-Galbiati-Simonetta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia MB

PVCC - Comune Caponago

PVCI - Indirizzo via Ferdinando Voltolina, 8

CST - CENTRO STORICO

CSTA capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo SU

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Caponago

CTSF - Foglio/Data	10		
CTSN - Particelle	80/ 82/ 83		
GP - GEOREFERENZIAZIONE TI	GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO		
GPI - Identificativo punto	2		
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica		
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO			
GPDP - PUNTO			
GPDPX - Coordinata X	9.377425		
GPDPY - Coordinata Y	45.566602		
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato		
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo		
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84		
GPB - BASE DI RIFERIMENTO			
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI		
GPBT - Data	02-5-2019		
GPBO - Note	Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012		
AU - DEFINIZIONE CULTURALE			
ATB - AMBITO CULTURALE			
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVIII)		
ATBD - Denominazione	tardobarocco		
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione		
RE - NOTIZIE STORICHE			
REN - NOTIZIA			
RENR - Riferimento	intero bene		
RENS - Notizia sintetica	fase preminente		
RENF - Fonte	provvedimento di tutela 1980/07/15		
RENF - Fonte	00004355		
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	IO REMOTO		
RELS - Secolo	XVIII		
RELF - Frazione di secolo	prima metà		
RELW - Validità	ca		
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE		
REVS - Secolo	XVIII		
REVF - Frazione di secolo	prima metà		
REVW - Validità	ca		
PN - PIANTA			
PNT - PIANTA			

PNTS - Schema longitudinale

PNTF - Forma rettangolare, a blocco

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCM - Materiali muri: laterizio/ intonaco (riv.)

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCM - Materiali colonne: serizzo/ granito rosa (base e capitello)

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

CP - COPERTURE

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMM - Materiali laterizio (coppi)

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla

parte

intero bene

STCC - Stato di

conservazione

ottimo

STCO - Indicazioni

Il giudizio è formulato esclusivamente sulla base di immagini relative

specifiche all'aspetto esterno del bene

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla

parte

intero bene

USAD - Uso

sede del municipio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla

parte

intero bene

USOC - Riferimento

cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso

abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione

generica

proprietà Ente pubblico territoriale

CDGS - Indicazione

specifica

comune di Caponago

CDGI - Indirizzo

Caponago (Mi)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4		
NVCE - Estremi provvedimento	1980/07/15		
STU - STRUMENTI URBANISTICI			
STUT - Strumenti in vigore	Variante al P.d.F. del 1990		
STUN - Sintesi normativa zona	Edificio: complesso di interesse storico-artistico e ambientale/ spazio circostante: zona per impianti pubblici		
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RI	IFERIMENTO		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)		
FTAD - Data	2019		
FTAN - Codice identificativo	SABAP_Mi_00102449_D		
FTAT - Note	immagine estratta da Google Street View		
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
FTAX - Genere	documentazione allegata		
FTAP - Tipo	positivo b/n		
FTAN - Codice identificativo	00102449_0339_25		
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA			
DRAX - Genere	documentazione allegata		
DRAT - Tipo	planimetria catastale		
DRAN - Codice identificativo	00102449_01		
FNT - FONTI E DOCUMENTI	FNT - FONTI E DOCUMENTI		
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela		
FNTD - Data	1980/07/15		
FNTN - Nome archivio	Archivio Vincoli		
FNTS - Posizione	09.0569		
FNTI - Codice identificativo	00102449_090569		
BIB - BIBLIOGRAFIA			
BIBX - Genere	bibliografia specifica		
BIBA - Autore	Langé Santino		
BIBD - Anno di edizione	1972		
BIBH - Sigla per citazione	00004355		
AD - ACCESSO AI DATI			
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1		
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili		
CM - COMPILAZIONE			
CMP - COMPILAZIONE			
CMPD - Data	1993		
CMPN - Nome	Sforza M./ Loffi L. (sopralluogo)		
FUR - Funzionario			

responsabile	Vago G.	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	2018	
AGGN - Nome	Mascione, Maria	
AGGF - Funzionario responsabile	Bentivoglio Ravasio, Raffaella	
AN - ANNOTAZIONI		
OSS - Osservazioni	1) L'individuazione catastale non corrisponde alla originaria perimetrazione del vincolo per la mutata configurazione degli edifici e delle particelle/ All'interno del perimetro vincolato insistono, ora, le particelle 79 e 81; non è chiaro se siano da considerare vincolate. 2) Doc. graf. AM: rilievo e progetto, piante, prospetto ovest e sezioni, dettagli di progetto (12/1980). 3) Doc. fot. AM: vista delle cantine/ serie di viste del sottotetto/ serie di viste degli interni e dei soffitti lignei/ serie di viste della scala con balaustra in stile barocchetto/ accesso alla scala della villa/ prospetto su via Voltolina/ vista parziale del retro dell'edificio/ scorcio del prospetto su via Voltolina-angolo giardinetto/ lato sul giardinetto/ scorcio del lato su via Roma/ dettaglio piano terra facciata principale/ vista del portico (s.d., 1980?). 4) Lavori di riassetto e di restauronel 1981. 5) Fronte principale caratterizzata da un triportico al piano terra con archi a tutto sesto/ Finestre sulle quattro facciate con riquadrimistilinei di gusto rococò/ All'interno, scalone a tre rampe con balaustra a motivi naturalistici e sale con soffitti a cassettoni lignei/ Balconcino in ferro battuto sulla facciata posteriore.	