

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102525
ESC - Ente schedatore	S287
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo comunale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	MB
PVCC - Comune	Concorezzo

PVCI - Indirizzo	via Libertà, 101
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Concorezzo
CTSF - Foglio/Data	24
CTSN - Particelle	159/ 158
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.336551
GPDPY - Coordinata Y	45.5900418
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GPBT - Data	18-7-2019
GPBO - Note	Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVIII)
ATBD - Denominazione	tardobarocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rimaneggiamenti (XIX)
ATBD - Denominazione	ottocento lombardo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	provvedimento di tutela 1967/05/02
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	in linea
PNTF - Forma	a blocco
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	muri: laterizio e sasso/ intonaco (riv.)
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	colonne:/ granito rosa (plinto)
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pilastrini: laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il giudizio è formulato esclusivamente sulla base di immagini recenti relative all'aspetto esterno del bene
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	municipio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	comune di Concorezzo
CDGI - Indirizzo	via de' Capitani, 23-Concorezzo (Mi)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
NVCE - Estremi provvedimento	1967/05/02

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	zona A1-nucleo di antica formazione: manutenzione, mantenimento esistente, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e demolizione

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Ghezzi, Fabio
FTAD - Data	2008
FTAN - Codice identificativo	SABAP_Mi_00102525_D
FTAT - Note	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Municipi_de_Cuncuress_Concorezzo.JPG

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAN - Codice identificativo	00102525_0333_74

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	00102525_01

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1967/05/02
FNTN - Nome archivio	Archivio Vincoli
FNTS - Posizione	09.0488

FNTI - Codice identificativo 00102525_090488

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

1993

CMPN - Nome

Sforza M./ Ricci M. (sopralluogo)

FUR - Funzionario responsabile

Vago G.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data

2019

AGGN - Nome

Mascione, Maria

AGGF - Funzionario responsabile

Bentivoglio Ravasio, Raffaella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

2) Doc. graf. AM: stato di fatto e progetto di restauro con completamentodell'edificio, piante, prospetti, sezioni, 1:100, dettagli, 1:10-1:1 (1967/1969), studio architetti B.B.P.R. 3) Doc. fot. AM: prospetto principale/prospetto secondario, parte (s.d., 1969 ca.)/ prospetto principale, parte centrale (2/1972)/ vista della facciata principale da via Libertà (s.d.,1967). 4) Crollo di parte dell'edificio nel 1972 e demolizioni di parti pericolanti/ Ed. in ristrutturazione(1993)/ E' stata completamente rifatta l'ala sinistra. 5) Architettura della fine del Settecento nella parte posteriore e inserimenti ottocenteschi nel prospetto principale e nell'organizzazione del p.t., con atrio caratterizzato da arcata a pieno centro e colonne di ordine dorico/ Androne a serliana/ Balconcino mistilineo in asse/ Parte centrale più alta rispetto alle ali/ Mostre in legno all'ingresso (dentro l'androne).