

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102525
ESC - Ente schedatore	S287
ECP - Ente competente	S26

## OG - OGGETTO

<b>OGT - OGGETTO</b>	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo comunale

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	MB
PVCC - Comune	Concorezzo
PVCI - Indirizzo	via Libertà, 101

### CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Concorezzo
CTSF - Foglio/Data	24

CTSN - Particelle 159/ 158

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2  
GPL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X 9.336551  
GPDPY - Coordinata Y 45.5900418

GPM - Metodo di georeferenziazione punto approssimato  
GPT - Tecnica di georeferenziazione rilievo da cartografia senza sopralluogo  
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento WGS84

### GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica ICCD1031025\_OI.ORTOI  
GPBT - Data 18-7-2019  
GPBO - Note Ortofoto a colori anno 2012- ([http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms\\_ogc/WMS\\_v1.3/raster/ortofoto\\_colore\\_12.map](http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map)) -OI. ORTOIMMAGINI.2012

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione (XVIII)  
ATBD - Denominazione tardobarocco  
ATBM - Fonte dell'attribuzione documentazione

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento rimaneggiamenti (XIX)  
ATBD - Denominazione ottocento lombardo  
ATBM - Fonte dell'attribuzione documentazione

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene  
RENS - Notizia sintetica fase preminente  
RENF - Fonte provvedimento di tutela 1967/05/02

### REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII  
RELF - Frazione di secolo prima metà  
RELW - Validità ca

### REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

## PN - PIANTA

**PNT - PIANTA**

**PNTS - Schema** in linea

**PNTF - Forma** a blocco

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCM - Materiali** muri: laterizio e sasso/ intonaco (riv.)

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCM - Materiali** colonne: .../ granito rosa (plinto)

**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

**SVCM - Materiali** pilastri: laterizio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** volta

**SOFF - Forma** a crociera

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

**SOFG - Genere** solaio

**CP - COPERTURE****CPM - MANTO DI COPERTURA**

**CPMM - Materiali** laterizio (coppi)

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

**STCR - Riferimento alla parte** intero bene

**STCC - Stato di conservazione** buono

**STCO - Indicazioni specifiche** Il giudizio è formulato esclusivamente sulla base di immagini recenti relative all'aspetto esterno del bene

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

**USAR - Riferimento alla parte** intero bene

**USAD - Uso** municipio

**USO - USO STORICO**

**USOR - Riferimento alla parte** intero bene

**USOC - Riferimento cronologico** destinazione originaria

**USOD - Uso** abitazione

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

**CDGG - Indicazione generica** proprietà Ente pubblico territoriale

**CDGS - Indicazione**

<b>specifica</b>	comune di Concorezzo
<b>CDGI - Indirizzo</b>	via de' Capitani, 23-Concorezzo (Mi)
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. 1089/1939, art. 4
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1967/05/02
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G.
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	zona A1-nucleo di antica formazione: manutenzione, mantenimento esistente, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e demolizione
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Ghezzi, Fabio
<b>FTAD - Data</b>	2008
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SABAP_Mi_00102525_D
<b>FTAT - Note</b>	<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Municipi_de_Cuncuress_Concorezzo.JPG">https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Municipi_de_Cuncuress_Concorezzo.JPG</a>
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	positivo b/n
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00102525_0333_74
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	00102525_01
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	riproduzione del provvedimento di tutela
<b>FNTD - Data</b>	1967/05/02
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Archivio Vincoli
<b>FNTS - Posizione</b>	09.0488
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	00102525_090488
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Sforza M./ Ricci M. (sopralluogo)
<b>FUR - Funzionario</b>	

<b>responsabile</b>	Vago G.
---------------------	---------

<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
--	--

<b>AGGD - Data</b>	2019
--------------------	------

<b>AGGN - Nome</b>	Mascione, Maria
--------------------	-----------------

<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Bentivoglio Ravasio, Raffaella
--	--------------------------------

<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
-------------------------	--

<b>OSS - Osservazioni</b>	
---------------------------	--

2) Doc. graf. AM: stato di fatto e progetto di restauro con completamentodell'edificio, piante, prospetti, sezioni, 1:100, dettagli, 1:10-1:1 (1967/1969), studio architetti B.B.P.R. 3) Doc. fot. AM: prospetto principale/prospetto secondario, parte (s.d., 1969 ca.)/ prospetto principale, parte centrale (2/1972)/ vista della facciata principale da via Libertà (s.d.,1967). 4) Crollo di parte dell'edificio nel 1972 e demolizioni di parti pericolanti/ Ed. in ristrutturazione(1993)/ E' stata completamente rifatta l'ala sinistra. 5) Architettura della fine del Settecento nella parte posteriore e inserimenti ottocenteschi nel prospetto principale e nell'organizzazione del p.t., con atrio caratterizzato da arcata a pieno centro e colonne di ordine dorico/ Androne a serliana/ Balconcino mistilineo in asse/ Parte centrale più alta rispetto alle ali/ Mostre in legno all'ingresso (dentro l'androne).