

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102537
ESC - Ente schedatore	S287
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa, con annesso giardino
OGTN - Denominazione	villa Serbelloni Ponti Lutomirsky

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	MI
PVCC - Comune	Cornaredo
PVCL - Località	CORNAREDO
PVCI - Indirizzo	piazza Libertà

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cornaredo
---------------	-----------

CTSF - Foglio/Data	7
CTSN - Particelle	73, 393sub2, 336 (già 43)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.026261
GPDPY - Coordinata Y	45.501286
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	22-01-2021
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione rustici e granai (1806)
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
NCUN - Codice univoco ICCD	00015251
AUTN - Nome scelto	Pollack Leopold
AUTA - Dati anagrafici	1751/ 1806
AUTH - Sigla per citazione	00002754
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVII)
ATBD - Denominazione	barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	parti decorative corte interna e balconi (XVIII)
ATBD - Denominazione	tardobarocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente

RENF - Fonte	00004409 (p. 171)
RENF - Fonte	00004355 (pp. 348-349)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	prima metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1806/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a U
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	muri: laterizio/ intonaco (riv.)
SVCM - Materiali	pilastrì: laterizio/ intonaco (riv.)/ granito (riv. base)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
US - UTILIZZAZIONI	
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	comune di Cornaredo
CDGI - Indirizzo	Cornaredo-Mi
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	revoca DM (L. n. 1089/1939)
NVCE - Estremi provvedimento	2000/09/19
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1942/09/15
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1943/05/29
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG
STUN - Sintesi normativa zona	zona Br: residenziale di completamento soggetta a piano particolareggiato
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	anonimo
FTAD - Data	1971?
FTAE - Ente proprietario	Biblioteca comunale di Cornaredo
FTAC - Collocazione	CB Foto CB002
FTAN - Codice identificativo	00102537_001
FTAT - Note	palazzo Serbelloni facciata nord
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	anonimo
FTAD - Data	1971?
FTAE - Ente proprietario	Biblioteca comunale di Cornaredo
FTAC - Collocazione	CB Foto CB016
FTAN - Codice identificativo	00102537_002
FTAT - Note	palazzo Serbelloni fronte nord, veduta dopo l'incendio parzialmente demolito
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	anonimo
FTAD - Data	1920?
FTAE - Ente proprietario	Biblioteca comunale Cornaredo
FTAC - Collocazione	CB Foto CB019
FTAN - Codice identificativo	00102537_003
FTAT - Note	complesso della ex filanda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTT - Denominazione	revoca
FNTD - Data	2000/09/19
FNTN - Nome archivio	Ufficio Vincoli

FNTS - Posizione	02.0539
FNTI - Codice identificativo	00102537_020539
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1942/09/15
FNTN - Nome archivio	Ufficio Vincoli
FNTS - Posizione	02.0539
FNTI - Codice identificativo	00102537_020539a
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Milano
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00004409
BIBN - V., pp., nn.	p. 171
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Langé Santino
BIBD - Anno di edizione	1972
BIBH - Sigla per citazione	00004355
BIBN - V., pp., nn.	pp. 348-349
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Sforza M./ Ricci M. (sopralluogo)
FUR - Funzionario responsabile	Vago G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Mascione, Maria
AGGF - Funzionario responsabile	Bentivoglio Ravasio, Raffaella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Edificio affiancato da un'importante costruzione (rustici e granai al civ. 16 di via Ponti) attraversata da una strada porticata con ingresso monumentale ad arco e conci intonacati (costruzione eretta da Leopoldo Pollack), v. scheda A 0300102541/ Loggetta tamponata, nella corte rustica, con colonne in granito/ Soffitti a cassettoni lignei// La villa subì un incendio il 29/06/1971 e fu in seguito demolita/