

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 03 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00104644 |
| ESC - Ente schedatore | S289 |
| ECP - Ente competente | S26 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | villa |
| OGTN - Denominazione | Villa e parco Daina-Vitalba- Masciadri |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|----------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Lombardia |
| PVCP - Provincia | BG |
| PVCC - Comune | Scanzorosciate |
| PVCL - Località | CELINATE |
| PVCI - Indirizzo | via Celnate 11 |

SET - SETTORE

| | |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | TP |
|-------------|----|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|----------------|
| CTSC - Comune | Scanzorosciate |
| CTSF - Foglio/Data | RO/4 |
| CTSN - Particelle | 193 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|--|--|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 9.765101 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.714524 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | Google maps |
| GPBT - Data | 2018 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|--------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione (XVII-XVIII) |
| ATBD - Denominazione | barocco |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|---------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | loggiate e torretta (XIX) |
| ATBD - Denominazione | eclettismo |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| REN - Riferimento | NR (recupero pregresso) |
| RENF - Fonte | NR |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|----|
| RELS - Secolo | NR |
|----------------------|----|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|----|
| REVS - Secolo | NR |
|----------------------|----|

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

| | |
|----------------------|-----------------------|
| PNTS - Schema | composito |
| PNTF - Forma | a U (due L accostate) |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|-------------------------|---------------------|
| SVCM - Materiali | muratura e intonaco |
|-------------------------|---------------------|

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|-------------------|--------------------|
| SVCU - Ubicazione | portico e loggiato |
|-------------------|--------------------|

| | |
|--------------------------|---------|
| SVCT - Tipo di struttura | colonne |
|--------------------------|---------|

| | |
|------------------|--------|
| SVCM - Materiali | pietra |
|------------------|--------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|---------|
| SOU - Ubicazione | portico |
|------------------|---------|

SOF - TIPO

| | |
|---------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|---------------|-------|

| | |
|--------------|------------|
| SOFF - Forma | a crociera |
|--------------|------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|------------------|
| SOU - Ubicazione | p.t. ala rustica |
|------------------|------------------|

SOF - TIPO

| | |
|---------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|---------------|-------|

| | |
|--------------|---------|
| SOFF - Forma | a botte |
|--------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| SOFQ - Qualificazione della forma | lunettata |
|-----------------------------------|-----------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|------------------|-----|
| SOU - Ubicazione | p.1 |
|------------------|-----|

SOF - TIPO

| | |
|---------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|---------------|-------|

| | |
|--------------|--------------|
| SOFF - Forma | a padiglione |
|--------------|--------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|---------------|----------|
| SOFG - Genere | soffitto |
|---------------|----------|

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

| | |
|------------------|-------------------|
| CPMM - Materiali | laterizio (coppi) |
|------------------|-------------------|

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|-------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|------------|--------------------|
| USAD - Uso | abitazione/ uffici |
|------------|--------------------|

USO - USO STORICO

| | |
|-------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
|--------------------------------|-------------------------|

| | |
|------------|------------|
| USOD - Uso | abitazione |
|------------|------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|-----------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| CDGS - Indicazione specifica | Società celinate spa |
|------------------------------|----------------------|

| | |
|--|---|
| CDGI - Indirizzo | via Celinate, 11 - Scanzorosciate (BG) |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1089/1939, art. 1 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 1978/07/11 |
| NVCR - Data di registrazione o G.U. | 1978/10/26 |
| STU - STRUMENTI URBANISTICI | |
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. |
| STUN - Sintesi normativa zona | restauro |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | immagine creata da google street view |
| FTAA - Autore | Google street view |
| FTAN - Codice identificativo | 00104644 |
| FTAF - Formato | JPG |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1998 |
| CMPN - Nome | Stolfi G. (compilazione) |
| CMPN - Nome | Tagliabue G. (fotografie) |
| FUR - Funzionario responsabile | Terafina A. |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Zola A. |
| AGGE - Ente | SABAP-BS S289 |
| AGGF - Funzionario responsabile | Sala L. |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | 1) ZR art. 21 L. 1089/1939, DM 13/2/79, tr. 17/5/79 (m. 192, 185, 514, 534, 202, 678, 679, 680, 681, 682, 535, 204, 201a-b)/ 2) Doc. graf. AM: rilievo, pianta p.t., 1:100 (s.d.)/ rilievo e progetto, piante sezioni e prospetti, 1:100 (1989)/ stato di fatto e di progetto edificio rustico, piante sezioni e prospetti, 1:100 (1992)/ 3) Doc. fot. AM: n. 16 vedute e dettagli complesso, villa e interni (1977)/ n. 11 vedute esterni e interni (1989)/ n. 10 vedute lungo la recinzione (1989)/ n. 4 vedute edificio rustico (1992)/ 4) Ristrutturazione parziale (1989, con intervento che risulta essere stato più ampio rispetto alle opere autorizzate)/ ristrutturazione edificio rustico (1992)/ distruzione di |

parti del giardino all'italiana segnalata nel 1994/ 5) Decorazioni affrescate in alcune sale/ finestre con incorniciature dipinte, molto sbiadite nell'ala padronale/ bibl.: Perogalli-Sandri-Zanella, Ville della provincia di Bergamo, Milano 1983, p. 332-335.