

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00104644
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTN - Denominazione	Villa e parco Daina-Vitalba- Masciadri

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Scanzorosciate
PVCL - Località	CELINATE
PVCI - Indirizzo	via Celnate 11

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Scanzorosciate
CTSF - Foglio/Data	RO/4
CTSN - Particelle	193

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.765101
GPDPY - Coordinata Y	45.714524
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google maps
GPBT - Data	2018

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVII-XVIII)
ATBD - Denominazione	barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	loggiate e torretta (XIX)
ATBD - Denominazione	eclettismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	NR (recupero pregresso)
RENF - Fonte	NR

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	NR
----------------------	----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	NR
----------------------	----

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	composito
PNTF - Forma	a U (due L accostate)

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCM - Materiali	muratura e intonaco
-------------------------	---------------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	portico e loggiato
-------------------	--------------------

SVCT - Tipo di struttura	colonne
--------------------------	---------

SVCM - Materiali	pietra
------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	portico
------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
--------------	------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.t. ala rustica
------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
-----------------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p.1
------------------	-----

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	soffitto
---------------	----------

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
------------------	-------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione/ uffici
------------	--------------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
--------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	abitazione
------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
-----------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	Società celinate spa
------------------------------	----------------------

CDGI - Indirizzo	via Celinate, 11 - Scanzorosciate (BG)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 1
NVCE - Estremi provvedimento	1978/07/11
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1978/10/26
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	immagine creata da google street view
FTAA - Autore	Google street view
FTAN - Codice identificativo	00104644
FTAF - Formato	JPG
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Stolfi G. (compilazione)
CMPN - Nome	Tagliabue G. (fotografie)
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Zola A.
AGGE - Ente	SABAP-BS S289
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	1) ZR art. 21 L. 1089/1939, DM 13/2/79, tr. 17/5/79 (m. 192, 185, 514, 534, 202, 678, 679, 680, 681, 682, 535, 204, 201a-b)/ 2) Doc. graf. AM: rilievo, pianta p.t., 1:100 (s.d.)/ rilievo e progetto, piante sezioni e prospetti, 1:100 (1989)/ stato di fatto e di progetto edificio rustico, piante sezioni e prospetti, 1:100 (1992)/ 3) Doc. fot. AM: n. 16 vedute e dettagli complesso, villa e interni (1977)/ n. 11 vedute esterni e interni (1989)/ n. 10 vedute lungo la recinzione (1989)/ n. 4 vedute edificio rustico (1992)/ 4) Ristrutturazione parziale (1989, con intervento che risulta essere stato più ampio rispetto alle opere autorizzate)/ ristrutturazione edificio rustico (1992)/ distruzione di

parti del giardino all'italiana segnalata nel 1994/ 5) Decorazioni affrescate in alcune sale/ finestre con incorniciature dipinte, molto sbiadite nell'ala padronale/ bibl.: Perogalli-Sandri-Zanella, Ville della provincia di Bergamo, Milano 1983, p. 332-335.