

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 06 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00042120 |
| ESC - Ente schedatore | S239 |
| ECP - Ente competente | S239 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | privato |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Tabacco Erasmo, Asquini |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|---|
| OGAG - Genere denominazione | sconosciuto |
| OGAD - Denominazione | Casa a due piani e soffitta con portico e bifora gotica |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|------------------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| PVCP - Provincia | UD |
| PVCC - Comune | San Daniele del Friuli |
| PVCL - Località | SAN DANIELE DEL FRIULI |
| PVCI - Indirizzo | Via Giuseppe Garibaldi, 29, 31, 33 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------|----------------------|
| CSTA | capoluogo municipale |
|------|----------------------|

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|----------------------|---------------|
| ZURD - Denominazione | zona centrale |
|----------------------|---------------|

SET - SETTORE

| | |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--|------------------------|
| CTSC - Comune | San Daniele del Friuli |
| CTSF - Foglio/Data | 9 |
| CTSN - Particelle | 543, 1927 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | 546, 1543 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|--|--|
| GPDPX - Coordinata X | 13.011578458 |
| GPDPY - Coordinata Y | 46.161134834 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|--|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 8-10-2018 |
| GPBO - Note | (4068441) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|---------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione/ricostruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze friulane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | documentazione |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Il sito dove sorge la costruzione, facente parte di edilizia a schiera che fiancheggia l'attuale via Garibaldi, è interno al borgo medioevale sviluppatosi a occidente del "castrum", originariamente iscritto entro la terza e la seconda cinta muraria (quest'ultima lambiva l'intero versante settentrionale della "Strada Comunale detta Borgo di S. Antonio", ora Via Garibaldi. L'attuale assetto del complesso (che fino agli anni ottanta del secolo scorso era costituito dall'edificio dominicale con pianta ad "L" e dagli annessi corpi di fabbrica prospicienti la corte interna aggiunti nei secoli XIX-XX) è il risultato di differenti fasi edificatorie che hanno incorporato il preesistente nucleo insediativo verosimilmente tre-quattrocentesco. |
| RENF - Fonte | relazione di ricerca |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|------------------------|--------|
| RELS - Secolo | XIV-XV |
| RELV - Validità | (?) |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|-----|
| REVS - Secolo | XIX |
|----------------------|-----|

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento

intero bene

RENS - Notizia sintetica

demolizione parziale

RENN - Notizia

Dal raffronto tra la cartografia francese (1835) e austriaca (1847) emergono (seppur non sostanziose) modificazioni operate sul complesso edilizio, quali l'accorpamento dei due corpi di fabbrica orientali, originariamente distaccati da uno stretto androne confluyente nella corte interna e la parziale soppressione del settore orientale della costruzione. Nel 1847 lo stabile era identificato come "casa con bottega e portico ad uso pubblico" di proprietà di Giovanni Domenico q.m Giovanni Domenico. Ulteriori lievi modificazioni si rilevano tra l'impianto attuale dell'edificio e quello inerente alla cartografia austriaca.

RENF - Fonte

relazione di ricerca

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XIX

RELF - Frazione di secolo

secondo quarto

RELI - Data

1835

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XXI

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento

intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale

livelli continui

SIIN - Numero di piani

+4

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Il complesso edilizio è costituito dalla costruzione a "L", prospiciente Via Garibaldi, da un fabbricato a nord e dalla corte interna delimitata da un muro in pietrame. L'edificio principale, che si sviluppa su tre piani più sottotetto, presenta al piano terra un portico a quattro arcate ribassate poggianti su massicci pilastri (dal 1983 rivestiti in lastre cementizie rettangolari), con soffitto a travatura lignea a vista e un androne d'accesso segnato da un ampio portale rettangolare riquadrato in pietra e legno. Al primo piano emergono delle monofore ad arco a tutto sesto, con lesene laterali concluse da capitelli cui corrispondono superiormente una successione di fori rettangolari con cornici modanate in pietra, nella porzione più a nord, una finestra ad arco trilobato nella porzione sud e una bifora trilobata con accesso ad un poggiolo con base lapidea sostenuto da cinque mensole. Il sottotetto è illuminato da piccole forature rettangolari.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte

intero bene

PNT - PIANTA**PNTS - Schema**

a corte

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**SVCU - Ubicazione**

prospetto principale

| | |
|---|------------------------|
| SVCT - Tipo di struttura | pilastrì |
| SVCC - Genere | muratura mista |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | prospetti |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | muratura portante |
| SVCM - Materiali | cemento armato |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | soffitto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOEC - Tecnica costruttiva | travi in legno |
| SOEC - Tecnica costruttiva | latero cemento |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | intero bene |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | finestre |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con arco a tutto sesto |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | pietra |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | finestre |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornici |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | bifora |
| DECQ - Qualificazione del tipo | arco trilobato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | poggiolo |
| DECQ - Qualificazione del tipo | su mensola |
| DECM - Materiali | pietra |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

| | |
|--------------------------------------|--|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | anni '80 del '900 |
| RSTT - Tipo di intervento | Interventi edilizi quali: rifondazione, consolidamento delle murature portanti e inserimento di nuove, sostituzione dei solai lignei originali con altri in laterocemento, ricostruzione della copertura in legno, realizzazione di una nuova scala in c.a., rifacimento delle pavimentazioni, degli intonaci esterni ed interni, dei serramenti e dei ballatoi esterni, demolizione dei due corpi di fabbrica connessi della costruzione. |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | piano terra |
| USAD - Uso | commerciale |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| USAR - Riferimento alla parte | altri piani |
| USAD - Uso | residenziale |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|------------|--------------|
| USOD - Uso | residenziale |
|------------|--------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|-----------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|---------------------------|-------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 364/1909 |
|---------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------|------------|
| NVCE - Estremi provvedimento | 1928/12/02 |
|------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| NVCD - Data notificazione | 1928/12/12 |
|---------------------------|------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G.C. variante 85-88-91 |
|----------------------------|----------------------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| STUN - Sintesi normativa zona | zona A1 immobili soggetti a restauro conservativo e soggetti a vincolo ex parte 2a titolo 1 capo 1 Dlgs 42/2004 8art. 5) |
|-------------------------------|--|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|---------------|-------------------------|

| | |
|-------------|----------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
|-------------|----------------------------|

| | |
|---------------|--------------|
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
|---------------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| FTAD - Data | 2017/12/05 |
|-------------|------------|

| | |
|--------------------------|------|
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
|--------------------------|------|

| | |
|------------------------------|------------|
| FTAN - Codice identificativo | S239_57516 |
|------------------------------|------------|

| | |
|----------------|------|
| FTAF - Formato | Jpeg |
|----------------|------|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|---------------|-------------------------|

| | |
|-------------|----------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
|-------------|----------------------------|

| | |
|---------------|--------------|
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
|---------------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| FTAD - Data | 2017/12/05 |
|-------------|------------|

| | |
|--------------------------|------|
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
|--------------------------|------|

| | |
|------------------------------|------------|
| FTAN - Codice identificativo | S239_57517 |
|------------------------------|------------|

| | |
|----------------|------|
| FTAF - Formato | Jpeg |
|----------------|------|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|---------------|-------------------------|

| | |
|-------------|----------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
|-------------|----------------------------|

| | |
|---------------|--------------|
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
|---------------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| FTAD - Data | 2017/12/05 |
|-------------|------------|

| | |
|--------------------------|------|
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
|--------------------------|------|

| | |
|------------------------------|------------|
| FTAN - Codice identificativo | S239_57518 |
|------------------------------|------------|

| | |
|----------------|------|
| FTAF - Formato | Jpeg |
|----------------|------|

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|---------------|-------------------------|

| | |
|-------------|----------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
|-------------|----------------------------|

| | |
|---------------|--------------|
| FTAA - Autore | Picco, Elisa |
|---------------|--------------|

| | |
|--|---|
| FTAD - Data | 2017/12/05 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_57519 |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Asquini, Licia |
| FTAD - Data | 1994 |
| FTAE - Ente proprietario | S239 |
| FTAN - Codice identificativo | S239_786_22-23 |
| FTAT - Note | Esterno veduta d'insieme |
| FTAF - Formato | Jpeg |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | relazione di ricerca |
| FNTA - Autore | Asquini, Licia |
| FNTD - Data | 1994 |
| FNTN - Nome archivio | S239 |
| FNTS - Posizione | archivio vincoli |
| FNTI - Codice identificativo | New_1539017445894 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1994 |
| CMPN - Nome | Asquini, Licia |
| FUR - Funzionario responsabile | Malisani, Gianna |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2018 |
| AGGN - Nome | Picco, Elisa |
| AGGR - Referente scientifico | Boccuzzi, Stefania |
| AGGF - Funzionario responsabile | di Micco, Maria Concetta |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1994. |