

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00101863
ESC - Ente schedatore	S287
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo Moriggia (civico Museo del Risorgimento)

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	MI
PVCC - Comune	Milano
PVCI - Indirizzo	Via Borgonuovo 23

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	porta Nuova
----------------------	-------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Milano
CTSF - Foglio/Data	349/ 1961
CTSN - Particelle	260 (già 990)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.1895347058
GPDPY - Coordinata Y	45.472463258
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4422635) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione (XVIII)
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
NCUN - Codice univoco ICCD	00008415
AUTN - Nome scelto	Piermarini Giuseppe
AUTA - Dati anagrafici	1734/ 1808
AUTH - Sigla per citazione	00003117
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	1924/05/10
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1775/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	trapezoidale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	muri: laterizio/ intonaco (riv.)
SVCM - Materiali	colonne: granito rosa
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte (a)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	museo
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	comune di Milano, Settore Demanio e Patrimonio (già proprietà privata, DeMarchi Marco, Milano, 1924)
CDGI - Indirizzo	via Pirelli, 39-Milano (Mi)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** L. 364/1909, art. 1**NVCE - Estremi provvedimento** 1924/05/10**STU - STRUMENTI URBANISTICI****STUT - Strumenti in vigore** P.R.G. zona A CS/ SC**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Giovanni Dall'Orto**FTAD - Data** 2007**FTAN - Codice identificativo** SABAP_Mi_00101863_D**FTAT - Note** https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F4%2F4b%2FIMG_8342_-_Milano%252C_Via_Borgonuovo_-_Palazzo_Moriggia_-_Foto_Giovanni_Dall%2527Orto_14-Apr-2007.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** positivo b/n**FTAD - Data** 1995**FTAN - Codice identificativo** 001018963_0310_21A**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** planimetria catastale**DRAN - Codice identificativo** 001018963_01**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** riproduzione del provvedimento di tutela**FNTD - Data** 1924/05/10**FNTN - Nome archivio** Archivio Vincoli**FNTS - Posizione** 01.0224**FNTI - Codice identificativo** 00101863_010224**FNT - FONTI E DOCUMENTI****FNTP - Tipo** riproduzione del provvedimento di tutela**FNTD - Data** 1924/05/10**FNTN - Nome archivio** Archivio Vincoli**FNTS - Posizione** 01.0224**FNTI - Codice identificativo** 00101863_010224_01**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 1**ADSM - Motivazione** scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1995
CMPN - Nome	Stolfi G.
CMPN - Nome	Sforza M. (compilazione e sopralluogo)
FUR - Funzionario responsabile	Vago G.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2019
AGGN - Nome	Barbieri, Lara
AGGF - Funzionario responsabile	Bentivoglio Ravasio, Raffaella

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	(a) Androne. 1) ZR art. 21 L. 1089/1939, DM 12/11/57, tr. 11/4/58 (mapp. 936). 2) Doc. graf. AM: progetto, pianta e prospetto di porzione, 1:100, s.d. (1921 ca.)/ progetto di ricostruzione, piante, sezione, prospetto 1:100(1946). 4) Edificio gravemente danneggiato nel 1943 e successivamente ricostruito.
---------------------------	--