

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102054
ESC - Ente schedatore	S287
ECP - Ente competente	S26

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	relazione urbanistico ambientale
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	A 03.00102053

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo e annessi
OGTN - Denominazione	Palazzo Cagnola

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	MI
PVCC - Comune	Ozzero
PVCI - Indirizzo	piazza Vittorio Veneto 2 , via Cagnola , 6

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Ozzero
CTSF - Foglio/Data	5
CTSN - Particelle	155
CTSN - Particelle	124
CTSN - Particelle	332
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	45.365614
GPDPY - Coordinata Y	8.924473
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2019
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVI)
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rimaneggiamento (XVIII)
ATBD - Denominazione	tardobarocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	1979/12/20
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema	composto
----------------------	----------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCM - Materiali	muri: laterizio/ intonaco (riv.)
-------------------------	----------------------------------

SVCM - Materiali	colonne: pietra
-------------------------	-----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solai
----------------------	-------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	portico
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMM - Materiali	laterizio (marsigliesi, coppi)
-------------------------	--------------------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	comune di Ozzero
-------------------------------------	------------------

CDGI - Indirizzo	piazza Vittorio Veneto, 2 - Ozzero (MI)
-------------------------	---

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
----------------------------------	----------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1979/12/20
-------------------------------------	------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
-----------------------------------	--------

**STUN - Sintesi normativa
zona**

conservazione/ restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

SABAP Mi 00102054/D

FTAT - Note

<http://www.comune.ozzero.mi.it/conoscere-ozzero/2-pagine-sito/46-palazzo-cagnola>

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b/n

FTAN - Codice identificativo

00102054_0280_23

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere

documentazione allegata

DRAT - Tipo

planimetria catastale

**DRAN - Codice
identificativo**

00102054_01

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo

riproduzione del provvedimento di tutela

FNTD - Data

1979/12/20

FNTN - Nome archivio

Archivio Vincoli

FNTS - Posizione

02.0559

FNTI - Codice identificativo

00102054_020559

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

NR

CMPN - Nome

NR

**FUR - Funzionario
responsabile**

NR

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

1) I mappali 155 parte, 319, 125, 318 indicati sul D.M. e sul relativo stralcio catastale, si sovrappongono alla not. 545 ("torre spagnola", mapp. 125 a, 125 d, 125 e, 126, 155 parte)/ inoltre, il mapp. 122 parte indicatosul D.M., è ora 332, mentre il mappale 123, sempre indicato sul D.M., nonè compreso nella perimetrazione dello stralcio catastale allegato allo stesso. 3) Doc. Fot. AM: n. 2 vedute da est/ portale su via Cagnola/ fronte su piazza V.Veneto/ fronte edificio annesso su via Cagnola/ n. 6 vedute edifici annessi/ veduta d'angolo/ corte palazzo (s. d. 1979 ca.)/ n. 2 vedutedall'alto/ corte (s.d.)/ fronte su piazza Vittorio Veneto/ dettaglio portale/ balcone in ferro battuto/ parziale fronte su via Cagnola/ portale su via Cagnola/ fronti su corte/ parziali 1° cortile

quadrato (1980). 4) Ristrutturazione e restauro completati nel 1994. 6)
Non è stato possibile svolgere il sopralluogo interno alle singole
abitazioni.