

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00007876

ESC - Ente schedatore S239

ECP - Ente competente S239

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello 1

RVER - Codice bene radice 0600007876

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica villa

OGTQ - Qualificazione privata

OGTN - Denominazione Villa Antivari, Mangilli Lampertico, Zanardi Landi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Friuli-Venezia Giulia

PVCP - Provincia UD

PVCC - Comune Povoletto

PVCL - Località POVOLETTO

PVCE Marsure di Sopra

PVCI - Indirizzo Via dei Platani, 20, 22

CST - CENTRO STORICO

CSTA	frazione
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Povoletto
CTSF - Foglio/Data	13
CTSN - Particelle	75, 529
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	159, 773
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.280402955
GPDPY - Coordinata Y	46.144942964
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	12-10-2018
GPBO - Note	(4073406) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il complesso, costruito nella seconda metà del '700, ebbe il periodo di maggior splendore nell'Ottocento, quando la villa venne ristrutturata, modificando in parte l'assetto originario, per opera dei Lampertico e divenne lieta residenza per ospiti importanti, quali per esempio il senatore Fedele Lampertico, lo scrittore Antonio Fogazzaro e il poeta

Giacomo Zanella. Vincolata dal 1961, ha subito notevoli distruzioni durante le guerre e moltissimi danni strutturali con il terremoto del 1976, cui è seguita una completa opera di restauro.

RENF - Fonte B0000009 (p. 179)

RENF - Fonte B0000048 (p. 354)

RENF - Fonte Decreto di vincolo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVIII

RELF - Frazione di secolo seconda metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo ultimo quarto

REVI - Data 1976

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento corpo principale

SIIN - Numero di piani +3

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento porzione Nord

SIIN - Numero di piani +3

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento porzione Sud

SIIN - Numero di piani +3

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La villa padronale presenta una pianta rettangolare sviluppata su quattro piani di cui il primo e l'ultimo erano destinati a servizi annessi all'azienda agricola quali cantine, dispense e granai. Sui lati si aprono due ali, un tempo sviluppate simmetricamente per circa undici metri; quella di destra è stata notevolmente ampliata e allungata, probabilmente all'inizio del XX secolo, alterando così l'equilibrio simmetrico della composizione volumetrica. La facciata principale, così come quella posteriore, è preceduta da una scalinata in pietra che dà accesso al piano rialzato tramite una terrazza balaustrata. Nel fronte spicca il portale d'ingresso, posto sull'asse distributivo centrale, arcuato e sui cui stipiti è impostato un fregio con fasce in aggetto. Il prospetto è scandito orizzontalmente da fasce a marcapiano in pietra che cingono tutto l'edificio padronale. Le aperture, rettangolari con semplici cornici in pietra, hanno dimensioni decrescenti.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema regolare

PNTF - Forma rettangolare, tripartita

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione prospetti

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere	muratura mista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con arco a tutto sesto
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del	

tipo	squadrata
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pitture esterne
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Le pitture esterne della villa sono degradate, mentre quelle dei corpi laterali sono ben conservate.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1800
RSTT - Tipo di intervento	Ristrutturazione che ha portato in parte alla modifica dell'assetto originario.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	dopo 1976
RSTT - Tipo di intervento	Restauro totale
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	residenziale
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	residenziale
USOD - Uso	agricolo
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	Art. 1, 2, 3, L. 1089/1939
----------------------------------	----------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1961/08/17
-------------------------------------	------------

NVCD - Data notificazione	1961/10/17
----------------------------------	------------

NVCR - Data di registrazione o G.U.	1961/11/03
--	------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 25 in vigore dal 19/04/2012
-----------------------------------	---

STUN - Sintesi normativa zona	Zona A dei centri urbani e dei nuclei storici isolati
--------------------------------------	---

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Picco, Elisa
----------------------	--------------

FTAD - Data	2017/12/04
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	S239
---------------------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S239_57448
-------------------------------------	------------

FTAF - Formato	Jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Picco, Elisa
----------------------	--------------

FTAD - Data	2017/12/04
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	S239
---------------------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S239_57449
-------------------------------------	------------

FTAF - Formato	Jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Picco, Elisa
----------------------	--------------

FTAD - Data	2017/12/04
--------------------	------------

FTAE - Ente proprietario	S239
---------------------------------	------

FTAN - Codice identificativo	S239_57450
-------------------------------------	------------

FTAF - Formato	Jpeg
-----------------------	------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAA - Autore	Picco, Elisa
----------------------	--------------

FTAD - Data	2017/12/04
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57451
FTAF - Formato	Jpeg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
BIBD - Anno di edizione	2000
BIBH - Sigla per citazione	B0000009
BIBN - V., pp., nn.	p. 179
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pratali Maffei Sergio
BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	B0000048
BIBN - V., pp., nn.	p. 354
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.