

# SCHEDA



## CD - CODICI

**TSK - Tipo scheda** A

**LIR - Livello ricerca** I

### NCT - CODICE UNIVOCO

**NCTR - Codice regione** 03

**NCTN - Numero catalogo generale** 00104728

**ESC - Ente schedatore** S289

**ECP - Ente competente** S289

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

**OGTD - Definizione tipologica** castello (rovine)

**OGTN - Denominazione** Castello sul Ducone

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

**PVCS - Stato** ITALIA

**PVCR - Regione** Lombardia

**PVCP - Provincia** BG

**PVCC - Comune** Adrara San Martino

**PVCI - Indirizzo** Via Madaschi, 8

**PVCV - Altre vie di comunicazione** Colle Croce

**PVCA** km 2 della strada provinciale Villongo-S. Fermo

### SET - SETTORE

**SETT - Tipo** TP

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

**CTL - Tipo di localizzazione** localizzazione fisica

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

**CTSC - Comune** Adrara San Martino

**CTSF - Foglio/Data** 16/ 1903 (dato scheda 1998)

CTSN - Particelle	2728
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
GPDPX - Coordinata X	9.94932
GPDPY - Coordinata Y	45.69981
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XI?)
ATBD - Denominazione	architettura fortificata medievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
RELS - Secolo	XI
RELV - Validità	(?)
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
REVS - Secolo	XI
REVV - Validità	(?)
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
PNTF - Forma	rettangolare (?)
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
SVCM - Materiali	pietra calcarea
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
USAR - Riferimento alla	

<b>parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	nessuno (ruderi)
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	fortificazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Presti Vittorio
<b>CDGI - Indirizzo</b>	via Dossello, 3 - Adrara S. Martino (BG)
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L. n. 364/1909, art. 5
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1914/08/07
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
<b>NVCE - Estremi provvedimento</b>	1970/09/26
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. variante approvata 23/2/1993
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	il PRG non comprende il bosco di Colle Croce dove sono ubicati i ruderi
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Google
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SABAP_BS_300104728
<b>FTAT - Note</b>	Immagine creata da Google Street View
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1998
<b>CMPN - Nome</b>	Stolfi G. (compilazione)
<b>CMPN - Nome</b>	Vitelli S. (sopralluogo, compilazione)
<b>FUR - Funzionario</b>	

<b>responsabile</b>	Terafina A.
---------------------	-------------

<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
--	--

<b>AGGD - Data</b>	2018
--------------------	------

<b>AGGN - Nome</b>	Salvarani MP.
--------------------	---------------

<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Sala L.
--	---------

<b>AN - ANNOTAZIONI</b>	
-------------------------	--

<b>OSS - Osservazioni</b>	6) Non è stato possibile effettuare un sopralluogo perché secondo il tecnico comunale i resti sono situati in una zona montuosa impervia sul Colle Croce, raggiungibile solo con adeguate attrezzature. In mancanza di ogni riferimento fotografico e planimetrico, è stata scattata una foto del versante del colle dove si trovano i ruderi del castello.
---------------------------	---