

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 03 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00104729 |
| ESC - Ente schedatore | S289 |
| ECP - Ente competente | S289 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------------|
| OGTD - Definizione tipologica | torre |
| OGTN - Denominazione | Torre civica |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|-------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Lombardia |
| PVCP - Provincia | BG |
| PVCC - Comune | Azzone |
| PVCI - Indirizzo | via Torre 8 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|------|----------------------|
| CSTA | capoluogo municipale |
|------|----------------------|

SET - SETTORE

| | |
|-------------|----|
| SETT - Tipo | SU |
|-------------|----|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| CTSC - Comune | Azzone |
| CTSF - Foglio/Data | 21/ 1965 (dato scheda 1998) |
| CTSN - Particelle | 633 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|---|--|
| GPDPX - Coordinata X | 10.112819 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.978860 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|------------------------------|-------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | Google Maps |
| GPBT - Data | 2018 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione (XIII) |
| ATBD - Denominazione | architettura fortificata medievale |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi tipologica |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--------------------------|-----------------|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | fase preminente |
| RENF - Fonte | NR |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|---------------------------|--------------|
| RELS - Secolo | XIII |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|---------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XIII |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

| | |
|--------------|----------|
| PNTF - Forma | quadrata |
|--------------|----------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|------------------|--|
| SVCM - Materiali | pietra a vista/ pietra squadrata (angoli)/ pietra (contorni) |
|------------------|--|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------|------|
| SOU - Ubicazione | p.t. |
|-------------------------|------|

SOF - TIPO

| | |
|----------------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|------------|
| SOFF - Forma | a crociera |
|---------------------|------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|----------------------|----------|
| SOFG - Genere | soffitto |
|----------------------|----------|

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

| | |
|-------------------------|------------------|
| CPMM - Materiali | cemento (tegole) |
|-------------------------|------------------|

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|-------------------|------------------|
| USAD - Uso | magazzino (p.t.) |
|-------------------|------------------|

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
|--------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
|---------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------|----------------|
| USOD - Uso | fortificazione |
|-------------------|----------------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
|------------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Azzone |
|-------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|---|
| CDGI - Indirizzo | piazza Caduti e dispersi, 1 - Azzone (BG) |
|-------------------------|---|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | L. n. 364/1909, art. 5 |
|----------------------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------|
| NVCE - Estremi provvedimento | 1912/04/16 |
|-------------------------------------|------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|--------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F. |
|-----------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|---|
| STUN - Sintesi normativa zona | zona A: risanamento conservativo/ singoli edifici di particolare interesse storico-artistico: restauro conservativo |
|--------------------------------------|---|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
|----------------------|-------------------------|

| | |
|--------------------|----------------------------|
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
|--------------------|----------------------------|

| | |
|---------------------------------|--------|
| FTAE - Ente proprietario | Google |
|---------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| FTAN - Codice identificativo | SABAP_BS_300104729 |
|-------------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| FTAT - Note | Immagine creata da Google Street View |
|--------------------|---------------------------------------|

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1998

CMPN - Nome

Stolfi G. (compilazione)

CMPN - Nome

Vitelli S. (sopralluogo, compilazione)

FUR - Funzionario responsabile

Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2018

AGGN - Nome

Salvarani MP.

AGGF - Funzionario responsabile

Sala L.

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

2) Doc. graf. AM: abbozzo di rilievo, pianta e prospetto quotati (1921) / veduta (1931)/ 4) Dopo che il carteggio d'ufficio si interrompe nel 1953, in pendenza di un più volte richiesto intervento di restauro, contro l'intento del Comune di demolire l'edificio (alcuni interventi sono eseguiti nello stesso 1953), la torre risulta aver subito nel 1966 danni a causa di una scossa tellurica/ il tetto a falde è stato rifatto circa 20 anni fa/ 5)La torre, di 7 m di lato, è in conci irregolari di pietra locale. Sul lato est è addossato un loggiato in legno, che fa da disimpegno e scala. L'accesso principale è a nord, per una breve scala in pietra. Alcune delle finestrelle a tutto sesto presentano serramenti antichi in legno. Sul lato sud sono i resti di una meridiana e la torretta campanaria a tempietto (la campana è stata rimossa)/ la torre è stata sede municipale fino al 1930, poi fino al 1950 sede della scuola elementare; da allora è abbandonata e versa in condizioni di degrado, nella muratura sono evidenti lesioni da cedimento fondale e schiacciamento/ addossata a L ai lati sud ed est della torre è una casa, di proprietà parrocchiale.