

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00104740
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTN - Denominazione	Complesso di Castel Liteggio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Cogno al Serio
PVCI - Indirizzo	Via Milano
PVL - Altra località	Castel Liteggio (frazione ISTAT)

CST - CENTRO STORICO

CSTA	frazione
------	----------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cogno al Serio
CTSF - Foglio/Data	15/ 16/ 1989 (dato scheda 1998)

CTSN - Particelle	2143 - 2145
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.682014
GPDPY - Coordinata Y	45.560512
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione castello visconteo (XIII)
ATBD - Denominazione	architettura fortificata medievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	trasformazione in villa (XVII)
ATBD - Denominazione	architettura civile 600esca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1263/00/00
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	a U

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCM - Materiali	laterizio a vista (facciata)/ laterizio e ciottoli a vista (prospetto su corte)
-------------------------	---

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	portico
--------------------------	---------

SVCT - Tipo di struttura	colonne
---------------------------------	---------

SVCM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a vela
---------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
-------------------------	-------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	nessuno
-------------------	---------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	fortificazione
-------------------	----------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	Tarantino Santa
-------------------------------------	-----------------

CDGI - Indirizzo	via Milano, 1 - fraz. Castel Liteggio, Cologno al Serio (BG)
-------------------------	--

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
----------------------------------	----------------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1981/10/12
-------------------------------------	------------

NVCR - Data di	
-----------------------	--

registrazione o G.U.	1981/12/05
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. variante approvata 6/5/1997
STUN - Sintesi normativa zona	zona A: edificio soggetto alla conservazione dell'involucro e sua valorizzazione
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	Google
FTAN - Codice identificativo	SABAP_BS_300104740
FTAT - Note	Immagine creata da Google Street View
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Stolfi G. (compilazione)
CMPN - Nome	Vitelli S. (sopralluogo, compilazione)
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Salvarani MP.
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	3) Doc. fot. AM: n. 8 vedute crollo tetto (1992)/ 5) Il castello fu fattocostruire dai Visconti/ l'accesso principale è per un ponte con due pilastri bugnati con obelisco, in pietra di Sarnico, e un portale pure bugnato inquadrato da due semicolonne. Il piano nobile è concluso da cornicione sumensole in cotto. Il prospetto principale verso corte ha portico di cinque archi ribassati, di cui due su colonne binate in marmo. Al p.1, si notano tracce di aperture più antiche tamponate. Nell'ala principale della villa sono diversi ambienti a volte, alcune in parte crollate. Sul lato est della corte sono le antiche cantine per la vinificazione e le scuderie. Bibl.: Drago, La storia di Cologno al Serio, 1963; Perogalli-Sandri-Zanella, Ville della provincia di Bergamo, Milano 1983, p. 266/ 6) L'ala sinistra della villa è diroccata, con resti di una capriata bruciata. Da questa parte è ancora ben visibile il fossato che circondava il castello.