

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00104764
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa - giardino
OGTN - Denominazione	Villa Venturi

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Sovere
PVCI - Indirizzo	via Cavour 5 , via Marconi , 2

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Sovere
CTSF - Foglio/Data	22/ 1993 (dato scheda 1998)
CTSN - Particelle	2993,2330, 602-605
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.024542
GPDPY - Coordinata Y	45.822967
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVII)
ATBD - Denominazione	tardo manierismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1616/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a doppia T
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pietra (in parte a vista)/ intonaco/ arenaria (portale est e contorni finestre)/ pietra squadrata a vista (portale nord)

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	portico e loggiato
--------------------------	--------------------

SVCT - Tipo di struttura	colonne
---------------------------------	---------

SVCM - Materiali	arenaria
-------------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	salone p.t.
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a schifo
---------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	portico e sala p.t.
-------------------------	---------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sale p.1
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a schifo
---------------------	----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
-------------------------	-------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

CDGS - Indicazione specifica	Porinelli Francesco
-------------------------------------	---------------------

CDGS - Indicazione specifica	Venturi Marina
-------------------------------------	----------------

CDGS - Indicazione specifica	Barattini Brunella
CDGS - Indicazione specifica	Porinelli Paola e Lorenza
CDGI - Indirizzo	viale Tunisia, 22 - Milano
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1973/05/08
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1973/06/16
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. variante approvata 18/5/1993
STUN - Sintesi normativa zona	zona A: restauro/ muro di cinta da mantenere
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	Google
FTAN - Codice identificativo	SABAP_BS_300104764
FTAT - Note	Immagine creata da Google Street View
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Sforza M. (compilazione)
CMPN - Nome	Vitelli S. (sopralluogo, compilazione)
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Salvarani MP.
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.
AN - ANNOTAZIONI	
	2) Doc. graf. AM: pianta copertura (1975)/ 3) Doc. fot. AM: n. 3 viste esterni/ n. 2 viste interni (s.d., 1973 ca.)/ n. 2 viste esterni (1974)/ n. 13 viste esterne (1976 ca.)/ 4) Rifacimento tetto (1975)/ nel 1979 è stata autorizzata dalla Soprintendenza la costruzione del parcheggio nell'area antistante il vicino Municipio, incidente in parte sulla proprietà Venturi(m. 603, 604), con ricostruzione del muro di confine tra le due proprietà/ 5) L'edificio, già di proprietà della Ceramica

OSS - Osservazioni

Picozzi e poi della Richard Ginori, passò per varie proprietà finché i Foresti lo vendettero ai Venturi nel 1887. E' una casa gentilizia con giardino su due fronti: quello posteriore, con accesso dalla via Marconi di moderna apertura, ha piante dialto fusto. Tutta la proprietà è contornata da muro di cinta con profilo superiore mistilineo e aperture ovali con griglie di legno. Il prospetto principale su via Cavour ha portico a otto campate (la sesta da sx tamponata) che gira a dx con altre tre, e loggiato superiore chiuso da vetrate. All'interno sono vari saloni affrescati, di cui uno (al p.t dell'ala est) conserva oltre alle ricche decorazioni nella volta un monumentale camino di arenaria e marmo nero con stemma; la sala precedente ha due volte a crociera contigue. Altre volte affrescate di epoca neoclassica sono al p.1 dell'ala principale. La fronte su corte dell'ala est ha portale in pietra di Sarnico con stemma. La facciata verso via Marconi ha portale a tutto sesto in pietra squadrata, su scalinata. dell'impianto originario restano anche la scala in pietra di Sarnico e i pavimenti in cotto toscano. Il tetto è stato interamente rifatto di recente. Bibl.: Del Bello-Duina, Sovere: studi,documenti e memorie, Clusone 1983.