

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00104767
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	edicola
OGTN - Denominazione	Cappella di S. Rocco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BG
PVCC - Comune	Villongo
PVCL - Località	VILLONGO
PVCI - Indirizzo	via L. Passi
PVL - Altra località	San Filastro (frazione ISTAT)

CST - CENTRO STORICO

CSTA	frazione
------	----------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Villongo
CTSF - Foglio/Data	4/ 1903 (dato scheda 1998)
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.927097
GPDPY - Coordinata Y	45.670799
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	Google Maps
GPBT - Data	2018
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione (XVI)
ATBD - Denominazione	rinascimento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1540/00/00
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1540/00/00
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCM - Materiali	arenaria/ laterizio
-------------------------	---------------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	colonne
---------------------------------	---------

SVCM - Materiali	pietra di Sarnico
-------------------------	-------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a ombrello
---------------------	------------

CP - COPERTURE**CPM - MANTO DI COPERTURA**

CPMM - Materiali	laterizio (coppi)
-------------------------	-------------------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	cappella
-------------------	----------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	cappella
-------------------	----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di S. Filastro
-------------------------------------	---------------------------

CDGI - Indirizzo	via Passi - S. Filastro di Villongo (BG)
-------------------------	--

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L. n. 364/1909, art. 5
----------------------------------	------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1910/10/25
-------------------------------------	------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. variante approvata 1995
-----------------------------------	--------------------------------

STUN - Sintesi normativa zona	zona A (edifici soggetti a tutela assoluta): manutenzione ordinaria e straordinaria/ restauro/ risanamento conservativo
--------------------------------------	---

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	Google
FTAN - Codice identificativo	SABAP_BS_300104767
FTAT - Note	Immagine creata da Google Street View

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1998
CMPN - Nome	Sforza M. (compilazione)
CMPN - Nome	Vitelli S. (sopralluogo, compilazione)
FUR - Funzionario responsabile	Terafina A.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Salvarani MP.
AGGF - Funzionario responsabile	Sala L.

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	<p>3)Doc. fot. AM: n. 3 viste (1974)/ 4) Restauri affreschi (1911, 1958)/ 5)Le prime notizie sull'edificio si leggono negli atti della Visita pastorale del 27 ottobre 1540/ Gli affreschi del Romanino (Madonna col bambino, santi e angeli, 1530 ca.), già sulla parete sud, sono stati strappati a causa delle cattive condizioni di conservazione (nonostante i restauri di A. Quarti nel 1958), restaurati e collocati in Palazzo Bondurri di Villongo S. Filastro, in una cappella appositamente creata. Bibl.: Panazza, Affreschi di Girolamo Romanino, 1965/ 6) La cappella è interamente chiusa a sud e a est, in parte a ovest dove si apre un arco a tutto sesto su colonna d'angolo, cui si lega un arco più ampio a nord. Il tetto ligneo è di epoca recente. L'intonaco è molto degradato. Il pavimento è stato sostituito circa 40 anni fa.</p>
---------------------------	--